

Fahrzeugdatenträger

1	WVZZZT z EV004074	<input type="checkbox"/>
2	1FB 47Y	<input type="checkbox"/>
	Eds 2.0 TDI	BMT
3	103KW FTD106F	<input type="checkbox"/>
	OFF	PPV
	LBAR LBAR	IG
4	BOA COJ G1A HO3 J2D D91	<input type="checkbox"/>
	VOA IAT IGB 2FU	SRQ SSL
	Q16	9AV BGV
	1ZA 3FE	7MJ
	4UF 4XS 4R4 412 N1A 7TF	<input type="checkbox"/>
	GRM	EZR
	ID0 ABT BID USA 1N3 3L3 4A3 8N4	<input type="checkbox"/>

BIT 9202

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorlebensbuchstabe, Getriebebuchstabe; Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: a)
28. März 2014	28. März 2014

Volkswagen Automobile
Berlin GmbH
Frenklindamm 5 · 10537 Berlin
Tel. (030) 8908-1202 · Fax -1201
Kundendienst

Volkswagen Automobile
Berlin GmbH
Frenklindamm 5 · 10537 Berlin
Tel. (030) 8908-1202 · Fax -1201
Kundendienst

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile[®] in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

▲ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.



① HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeuges, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®_ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 22.2.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 16350	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 179278	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum): 02/12/20	am (Datum): 06/12/20
oder	
bei (km-Stand): 5392	bei (km-Stand): 10000

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschleiföl
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 17.2.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 16355	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 225335	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	<i>10000 km</i>
am (Datum): 02/2023	am (Datum): 02/2023
oder	oder
bei (km-Stand): 46355	bei (km-Stand): 62000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Datum 24.02.2023 12:04:00

GTU mbH
Vor dem Lauch 25
70567 Stuttgart

Tel.:
Fax:

Gerät	Version
Bedienrechner Saxon AU	6.36L501
Abgasmeßgerät Saxon opacilyt 1030	V2.31D
OBD-Scantool Saxon EOB-030	V1.32
Meßprogramm:	Diesel mit OBD
Fahrzeug	VOLKSWAGEN-VW 1F
Feld 14.1/Feld 2.1/Feld 2.2: 35J0/0603/AJL	Motorcode:
Amtliches Kennzeichen: B-GP 2402	FIN: WWWZZ1FZEV004074
Erstzulassung: 27.03.2014	Kilometerstand: 19910

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
-------------	---------	------	------	----------	----------

Mängel nach Nr. 4.4 der Richtlinie (Mängel-Nr. 813) festgestellte Mängel wurden behoben: -----

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der Au-Richtlinie

Kontrollleuchte Motordiagnose

Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.
Ansteuerung				i.O.	# i.O.
Status				i.O.	i.O.

Konditionierung

Öltemperatur	°C	60		82	i.O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	730	930	779	i.O.
Abregeldrehzahl	1/min	2200	2600	2499	i.O.
Nenndrehzahl	1/min	4200			#

Gasstoßmessung

Meßzeit	s			0.5	i.O.
Modus				B	
Sondenausführung				1	
Trübungs-Mittelwert	1/m		0.5	0.00	i.O.
Trübungs-Bandbreite	1/m		0.2	0.00	i.O.
Beschleunigungszeit Bandbreite	s		0.5	0.14	i.O.

Gasstoß

	Leerlaufdrz	Abregeldrz	Trübung	Beschl.-Zeit	Ergebnis
	1/min	1/min	1/m	s	
1	780	2499	0.00		0.69 i.O.
2	780	2501	0.00		0.56 i.O.
3	780	2500	0.00		0.55 i.O.

Funktionsprüfung OBD

Status i.O.

Prüfbereitschaft

unterstützte Tests	111011101000
durchgeführte Tests	010000000000
	000000000000
	000000000000

Fehlerspeicher

Gesamtergebnis i.O.

Abgasuntersuchung

Bemerkung 2 **bestanden**
Abregeldrehzahl <90 % der Nenndrehzahl (Standdrz begr.).

Erläuterungen

Handeingabe

Kontrollnummer nach §47b:

Prüfer

00354025
Dipl.-Ing.Saer Zakkour 0354025



Unterschrift

Stempel

162873788 0