



100.000 km / 5ème Année

CX-3
Modèle

10078 KM
Kilométrage actuel

29/09/2016
Date de vente

Italie
Pays d'origine

JMZDKFW7620175249
N° de châssis

FE883BV
Plaque d'immatriculation

Pas de couverture
MAZDA ASSISTANCE jusqu'au:

Date du prochain contrôle technique

18/10/2021
Date

51-4892
Numéro d'ordre de réparation

À l'intérieur du véhicule		✓	✗	🔧	Détails
Combiné d'instruments		✓			
Commutateurs et commandes		✓			
Sièges et ceintures		✓			
Feux du véhicule		✓			
Éclairage de l'habitacle		✓			
Kit de gonflage des pneus, contrôler chaque année		✓			
Frein de stationnement, vérifier,régler si nécessaire		✓			
À l'extérieur du véhicule		✓	✗	🔧	Détails
Roues		✓			
Vitres et essuie-glaces		✓			
Peinture carrosserie		✓			
Sous le capot moteur		✓	✗	🔧	Détails
Fuites visibles à proximité du moteur		✓			
Fluides du véhicule		✓			
Courroies d'entraînement, vérifier, ajuster si nécessaire		✓			
Contrôle de batterie		✓			
circuit de freinage, tuyauteries et raccordements, vérifier		✓			
Intervalle de remplacement d'huile variable, Vérifiez si le changement d'huile moteur a déjà été réalisée. Si «oui» ne remplacez pas l'huile moteur et notez la date de la dernière échéance pour le prochain remplacement d'huile et informer les clients: Moi		✓			
Sous le véhicule		✓	✗	🔧	Détails
Amortisseurs		✓			
Inspection visuelle des fuites		✓			
Système d'échappement des gaz		✓			
Arbre de transmission/essieu		✓			
Mécanisme de direction,rotules, biellettes, vérifier		✓			
Lignes et flexibles de carburant, vérifier		✓			
Protecteurs thermiques du système d'échappement, changer au premier des deux termes atteint,tous les 5 ans ou tous les 80 000 km		✓			
soubassement, vérifier		✓			


100.000 km / 5ème Année

Huile moteur, vidanger		
Filtre à huile, remplacer		
circuit de freinage, tuyauteries et raccords, vérifier		
Freins		État des plaquettes de frein Partie avant : Épaisseur 10 mm
		État des plaquettes de frein Arrière : Épaisseur 10 mm
Pneus		Usure Avant gauche : Usure 10 mm, Été
		Usure Avant droit : Usure 10 mm, Été
		Usure Arrière gauche : Usure 10 mm, Été
		Usure Arrière droit : Usure 10 mm, Été
		Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Avant gauche : 2.4 bar
		Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Avant droit : 2.4 bar
		Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Arrière gauche : 2.4 bar
		Régler les pressions de pneus (à froid) (pneu de secours incl.*) conformément aux spécifications sur l'étiquette de porte Arrière droit : 2.4 bar
En cours		   Détails
Huile moteur, faire l'appoint 4.2 L		
Afficheur, réinitialiser et régler si nécessaire		


Légende : les symboles ont les significations suivantes. Pour toute question, adressez-vous à votre conseiller service.

 Résultat du contrôle : OK	 Résultat du contrôle : acceptable mais non OK	 Le client a accepté la réparation.	 Le client a reporté la réparation.
 Effectué	 Résultat du contrôle : non OK	 Contrôle non effectué	 Le client a refusé la réparation.

Liste de contrôle de carrosserie



100.000 km / 5ème Année



Aucun problème de carrosserie/peinture détecté.