

BMW Group - AIR: 2025-11-12 / 10:02
Concessionnaire : 32711/06
Modèle: 135i
Numéro d'identification du véhicule: WBAUN71080VM20857
Code de développement: E88
Clé de type: UN71
Type maître: UN71

Véhicule

BMW 135i, 225kW

WBAUN71080VM20857



Code de développement E88
Couleur mineral-weiss metallic
Niveau d'intégration réel E89X-14-03-500
Début de la garantie constructeur 14 juin 2013

Blocage de livraison

 Des campagnes techniques sont présentes.

Campagnes techniques

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée n'a pas pu être déterminée.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
-	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2025 (SWID : 0028008F).	Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2025-2	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	135i
Carrosserie	CABRIO
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	VM20857
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBAUN71080VM20857
Code de développement	E88
Direction	LL
Moteur	N55
Numéro de moteur	11808530
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0114835BMT
Numéro de série de la headunit	Aucune headunit ne peut être déterminée.
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	E89X-13-03-503
Date de production	17 mai 2013
Usine de production	Leipzig
Date de livraison	23 mai 2013
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	A96
Code garnitures	LWNV
Clé de type	UN71
Type de base	UN71
Type maître	UN71

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CB Etendue des mesures CO2
 01CD Brake Energy Regeneration
 0217 Direction active
 0230 Paquet supplém. selon EU
 0249 Volant multifonctions
 0258 Pneus à capacité de roulage à plat
 02T9 Roue AL BMW à rayons doubles 496
 02TC Boîte sport avec double embrayage
 0302 Dispositif d'alarme
 0320 Omission sigle
 0321 Eléments extérieurs en couleur de la carrosserie
 0346 Chrome Line extérieur
 0387 Déflecteur d'air

Équipement optionnel monté ultérieurement:

NPOW Transformation 'Power Kit'

03YF Verdeck braun silbereffekt
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0441 Kit fumeur
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
0470 Système Isofix
0473 Accoudoir avant
0481 Siège sport
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04DP Finition bois précieux Finition Stream
04NE Chauffage des gaz blow-by
04UT Ouvert.chargement av. sac transport int.
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0522 Phare xénon
0524 Projecteurs directionnels autoadaptatifs
0534 Climatiseur automatique
0540 Régulateur de vitesse
0548 Tachymètre kilométrique
0563 Kit éclairage
0609 Système de navigation Professional
0612 BMW Assist
0614 Pré-équipement Internet
0615 Information BMW Online étendue
0616 BMW Online
0620 Système de commande vocale
0633 Préparation portable Business
0688 Harman/Kardon système son surround
0698 DVD zone 2
06AA BMW TeleServices
06AB Commande système "TeleService"
06FL Port USB/audio
06NF Interface musicale pour smartphone
06VC Boîtier Combox
0704 Chassis sport M
07G4 Pack Comfort + Edition Exclusive
07KB Pack navigation Professional
07L1 Edition limitée Lifestyle
07XA Volant gainé cuir M+basculable+multif.
0801 Version Allemagne
0851 Langue allemand
0879 Documentation de bord allemand
08TF Protection piétons active
08TN Ecl.de jour réglable par menu éclairage
A070 Batterie AGM 70 Ah

Historiques du véhicule

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	14/07/2025	Clé	46049 km	00080	Clé 2
		 18000 09/2026  18000 09/2026  18000 09/2026  18000 09/2026	 100000 09/2026  100000 09/2026  100000 09/2026  100000 09/2026  46000 02/2026  46000 09/2026		
—	14/07/2025	Réparation	46049 km	00027 ,	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
—	Tâche				

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Réaliser un test véhicule Valeur de travail 00 00 006	4 VT
Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord Valeur de travail 61 21 528	1 VT
Effectuer le diagnostic énergétique de la batterie du réseau de bord Valeur de travail 61 20 502	1 VT

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client : Batterie leer / bitte prüfen,Batterie leer,

Dokumentationsaufwand SVC Valeur de travail AZ00 15 2	Local	2 VT
--	-------	------

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Sicherheitscheck Valeur de travail AZ00 01 7	Local	2 VT
---	-------	------

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

kostenfreie Wäsche Pièce 0011319	Local	1
---------------------------------------	-------	---

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Remplacer la batterie du réseau de bord - avec enregistrement du changement de batterie Valeur de travail 61 21 517	5 VT
--	------

Batterie AGM d'origine BMW Pièce 61 21 6 805 461	1
---	---

—

20/06/2025

Clé



20000

09/2026







20000

09/2026



100000

09/2026







110000

09/2026



49000

02/2026



44287 km

00080

Clé 2

+

16/06/2025

Réparation

41480 km

00027 ,

Tâche
Tâche

							Tâche
—	09/09/2024	Clé	41480 km	00080	Clé 1		
							
							
	16000	16000	16000	16000	100000	-6 0.8 %	-6 0.8 %
	-6 0.8 %	-6 0.8 %	-6 0.8 %	-6 0.8 %	110000	60000	02/2026
							09/2024
—	09/09/2024	Maintenance	41480 km	00080	Automatique		
							
							
	16000	16000	16000	16000	100000	-6 0.8 %	-6 0.8 %
	02/2024	02/2024	02/2024	02/2024	110000	60000	02/2026
	✓	✓	✓	✓			09/2024
—	09/09/2024	Réparation	41480 km	00027 ,	Tâche		
					Tâche		
					Tâche		
					Tâche		
					Tâche		
					Tâche		
					Tâche		
					Tâche		

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client : Hr. Mörsdorf // 0172-2506352, Nachlass aufgrund bestehender 5+ Karte, C0000009,

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm	Local	0 VT
Valeur de travail 00 52 054		

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service prestations standard	2 VT
Valeur de travail 00 00 105	

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service liquide de frein	6 VT
Valeur de travail 00 00 618	

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1
Pièce 83 13 2 184 843	

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610		3 VT
Motorölservice - zusätzliche AW Valeur de travail IM00 25 0	Local	2 VT
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 953 129		1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Pièce 83 21 2 405 950		6.5

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air Valeur de travail 00 00 602		1 VT
Elément filtre à air Pièce 13 71 7 599 285		1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service bougies d'allumage Valeur de travail 00 00 622		10 VT
Bougie High Power Pièce 12 12 0 037 582		6
Vis Torx Pièce 07 14 6 963 730		1
Vis ASA avec disque de securite Pièce 07 14 6 954 965		1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616		1 VT
Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 313 519		1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Vorführung gem.Anlage VIIIb zu §29 StVZO Pièce 0012173	Local	1
Überprüfung nach § 29 STVZO Pièce 0012159	Local	1

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

kostenfreie Wäsche
Pièce I 0011319
Local
1

31/08/2022

Clé

32333 km

Clé 1

18000
01/2023

01/2023

01/2023

18000
01/2023

100000
01/2023

01/2023

01/2023

110000
01/2023

50000
-177
24.2 %

09/2022

31/08/2022

Maintenance

32333 km

00080
Niederlassung
Essen , Essen

Automatique

18000
✓

0

0

18000
✓

100000

0
✓

0

110000

50000
✓

0

31/08/2022

Réparation

32343 km

00080
Niederlassung
Essen BMW
AG, Essen

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

Tâche
Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Set de premiers soins, trousse noire
Pièce I 71 10 7 263 439
1

Lampe intérieure
Pièce I 63 31 9 270 506
1

Tâche
Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105
2 VT

Tâche
Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610	3 VT
BMW Engine Oil LL04 0W30 Pièce 83 21 2 405 950	7
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11 42 7 953 129	1
Détergent vitres avec antigel Pièce 83125A1A166	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616	1 VT
Microfiltre/filtre à charbon actif Pièce 64 31 9 313 519	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein Valeur de travail 00 00 618	6 VT
Déposer/reposer ou remplacer les deux ressorts à gaz comprimé du capot avant Valeur de travail 51 23 766	1 VT
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 83 13 2 184 843	1
Ressort pneumatique, capot avant Pièce 51 23 7 225 518	2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Vorführung gem.Anlage VIIIb zu §29 StVZO Pièce 0012173	Local	1
Überprüfung nach § 29 STVZO Pièce 0012159	Local	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Servicewäsche (kostenlos)
Pièce I 0011319

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Serviceberatung am Fahrzeug
Pièce I IF52050

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Preis und Liefertermin steht noch nicht fest Rsp.,

zwei Reifen ersetzen, vorne
Valeur de travail I AZ36 30 2

Local

14 VT

Continental SportContact 5 SSR
Pièce I 85 45 0 050 136

2

Soupape en caoutchouc
Pièce I 36 12 1 116 326

2

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Motorölservice - zusätzliche AW
Valeur de travail I IM00 25 0

Local

2 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non



Propos du client :

— 08/08/2017 Clé

21423 km

40419

Clé 0





— 08/08/2017 Maintenance

21423 km

40419
MYWAY,
MONACO

Automatique



— 08/08/2017 Réparation

21423 km

40419 STORE
MONACO

Tâche : Pré-diagnostic constructeur
Tâche : Service contrôle véhicule

MONACO
(SERVICE) ,
MONACO

Tâche : Service huile moteur
Tâche : Service bougies d'allumage
Tâche : Service cartouche de filtre à air
Tâche : Service microfiltre
Tâche
Tâche

— Tâche : Pré-diagnostic constructeur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pré-diagnostic constructeur
Pack I 0000105

Service prestations standard	2
Valeur de travail I 00 00 105	

— Tâche : Service contrôle véhicule

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service contrôle véhicule
Pack I 0000624

Service contrôle véhicule	8
Valeur de travail I 00 00 624	

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur	3
Valeur de travail I 00 00 610	

BMW Engine Oil LL04 5W30	6.5
Pièce I 83212405948	

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce I 11428683196	

— Tâche : Service bougies d'allumage

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service bougies d'allumage
Pack I 0000622

Service bougies d'allumage	11
Valeur de travail I 00 00 622	

Vis ASA avec disque de securite	1
Pièce I 07146954965	

Vis Torx	1
Pièce I 07146963730	

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air
Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air	1
Valeur de travail I 00 00 602	
Elément filtre à air	1
Pièce I 13717599285	

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre	1
Valeur de travail I 00 00 616	
Microfiltre/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64319313519	
Nettoyant boîtier filtre à pollen	1
Pièce I 83192180509	

+ Tâche

— Tâche

Description : PNEUS AR

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer pneus	Local	20 VT
Valeur de travail I -		

—	31/07/2017	Clé	20058 km	40419	Clé 0
					
	12000	12000	12000	12000	60000
	-31	-31	-31	-31	0
	4.2 %	4.2 %	4.2 %	4.2 %	04/2018
					80000
					40000
					-61
					8.4 %
					0
					04/2018
—	17/08/2016	Clé	18772 km	40419	Clé 1
					
	14000	14000	14000	14000	60000
	06/2017	317	317	317	0
					04/2018
					80000
					42000
					05/2017
					0
					-48
					6.6 %
—	14/04/2016	Réparation	15663 km	00080	Tâche
				Niederlassung	Tâche
				Essen BMW	Tâche
				AG, Essen	

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Herr Dr. Mörsdorf 0172 2506352,

Accueil-diagnostic sur le véhicule
Valeur de travail I 00 52 050

0 VT

kostenlose Fahrzeugoberwäsche
Pièce I 0011319

Local

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein
Valeur de travail I 00 00 618

6 VT

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105

2 VT

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.
Pièce I 83 13 2 184 843

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Überprüfung nach § 29 STVZO
Pièce I 0012159

Local

1

— 13/04/2016 Clé

15658 km

00080

Clé 1

18000	18000	18000	18000
06/2017	442	442	442

60000	0	70000	0
05/2016	05/2016	05/2017	05/2017

0
06/2016

— 22/06/2015 Clé

10246 km

00120

Clé 0

12000	0	0	12000
-22 3 %			-22 3 %

50000	0	60000	0
05/2016	05/2016	05/2017	05/2017

0
06/2016

— 22/06/2015 Réparation

10246 km

00417 AH
Stadel Zweig-
NL der AH
Heermann und
Rhein GmbH ,
Heilbronn

Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur	3 VT
Valeur de travail 00 00 610	

BMW LL-04 0W-30 Shell	Local	6.5
Pièce 83 21 2 405 674		

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce 11 42 7 566 327	

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre	1 VT
Valeur de travail 00 00 616	



Microfiltre/filtre à charbon actif	1
Pièce 64 31 9 313 519	

— 13/05/2015 Clé

9827 km

29992

Clé 0



— 13/05/2015 Réparation

9827 km

01119 Procar
Automobile
GmbH & Co.
KG, Köln

Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Procar Service-Check	Local	2 VT
Valeur de travail 99 99 290		

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer le pot d'échappement secondaire	8 VT
Valeur de travail 18 12 031	

Heures de travail sans spécification/Système d'échappement	2 VT
Valeur de travail 18 99 000	

Système de silencieux	1
Pièce 18 10 2 208 805	

JOINT plat Pièce I 18 30 7 553 603	2
Ecrou à six pans avec bride Pièce I 18 30 7 620 549	4
Toile de fixation Pièce I 18 20 7 588 243	1
Support de tuyau AV Pièce I 18 20 7 553 605	1
Support de connexion Pièce I 18 21 1 436 309	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Remplacer la batterie du réseau de bord - avec enregistrement du changement de batterie Valeur de travail I 61 21 517	5 VT
Batterie AGM d'origine BMW Pièce I 61 21 6 924 021	1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Kostenlose Fahrzeugwäsche und Fussraum aussaugen Valeur de travail I 00 11 329	Local	1 VT
---	-------	------

+	10/10/2014	Clé	9777 km	29992	Clé 0
+	10/10/2014	Réparation	9789 km	01119 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln	Tâche Tâche Tâche Tâche
+	10/10/2014	Réparation	9789 km	01119 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln	Tâche
+	16/01/2014	Clé	3177 km	29992	Clé 0
+	11/01/2014	Clé	3144 km	29992	Clé 0
—	29/05/2013	Réparation	1 km	01119 Procar Automobile GmbH & Co. KG, Köln	Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Übergabedurchsicht KD + VFW
Valeur de travail | 99 99 166

Local

9 VT

Batterie geladen
Valeur de travail | 61 99 000

Local

3 VT

Détergent vitres avec antigel
Pièce | 83 12 2 298 206

1

— 29/05/2013 Réparation 1 km 01119 Procar
Automobile
GmbH & Co.
KG, Köln Tâche
Tâche
Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Réaliser un test véhicule
Valeur de travail | 00 00 006

4 VT

Programmation/codage du(es) boîtier(s) électronique(s) (avec le boîtier
CAS)
Valeur de travail | 61 00 720

5 VT

Poursuite du test véhicule et effacement de la mémoire des défauts
Valeur de travail | 61 00 980

2 VT

Power Kit avec code FSC
Pièce | 11 12 2 219 489

1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Temps de travail sans spécification/ Carrosserie - Equipement intérieur
Valeur de travail | 51 99 000

12 VT

Spoiler arrière
Pièce | 51 71 0 432 166

1

Colle 1K
Pièce | 82 69 9 408 866

1

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Heckspoiler lackieren FL-Firma Nicolay
Valeur de travail | 99 99 999

Local

1 VT

Rg. Nr. 10240 vom 18.06.13
Valeur de travail | 99 99 999

Local

1 VT