

BMW
Niederlassung Essen

Herrn
Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Kassenbon	202400008039
Referenzbeleg	46046053
Kundennummer	2339026
Buchungsdatum	09.09.2024
Buchungszeit	17:27:53
Kassenbeleg	201010751661
Es bediente Sie	Christine Pospiech

Eine detaillierte Übersicht zu Umfang und Art der Leistung, sind im Referenzbeleg 46046053 zu finden.

Rechnungsbetrag	EUR	1.030,54
EC_CARD / Einzahlung	EUR	1.030,54

Steuersatz	Netto	MwSt.	Brutto
19,00	890,75	139,79	1.030,54

TSE-Signatur: lomxzwJKil4wPBavnC0OP3w+erYQmdtGd2voLS11RWsCmxQo3Tv7TKVZgEm8GWkeUpcxzIWkLAgyVWanTmeeYA==
Serien-Nr: Debeb995e9d0fb725923708c719a6f87f4638e0d629732c92aa54bfaed91e3e9
Signaturzähler: 83.583 Transaktion: 41209
Start: 2024-09-09T15:27:53.000Z
Stop: 2024-09-09T15:27:53.000Z
Erfolgreich



BMW AG Niederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508, 45141 Essen

Rechnung

Herrn
Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Bitte bei Überweisung angeben
DXH B Rechnungsnr.: **46046053**
Kunden-Nr.: **2339026**

USt.-ID
Auftragsnummer 20467167
Rechnungsdatum: 09.09.2024
Leistungszeitpunkt: 09.2024
Standplatz
Leitzahl
Seite: 1

Typ	Amtl.	Erstzulassung	Fahrgestellnummer	HU	Ihr Kontakt	
Modell-Bez.	Kennzeichen	km-Stand		AU	Tel Nr.:	
UN71	E-LK 30	14.06.2013	WBAUN71080VM20857	09.26	Daniel Kersten	
135i Cabrio		41480		09.26	0201-8318-0	
Pos	AW-T-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	Preis
1	0052054	Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahme	0 AW			
			Zwischensumme			0,00
2	0000105	Service Standardumfang	2 AW		20%	28,48
			Zwischensumme			28,48
3	0000618	Service Bremsflüssigkeit	6 AW		20%	85,44
4	83132184843	Bremsflüssigkeit DOT4 LV, Niederviskos	1 ST	16,99	20%	13,59
			Zwischensumme			99,03
5	0000610	Service Motoröl	3 AW		20%	42,72
6	IM00250	Motorölservice - zusätzliche AW	2 AW			
7	11427953129	Satz Ölfiltereinsatz	1 STZ	19,06	20%	15,25
8	83212405950	BMW Engine Oil LL04 0W-30	6,50 ST	30,25	20%	157,30
			Zwischensumme			215,27
9	0000602	Service Luftfiltereinsatz	1 AW		20%	14,24
10	13717599285	Luftfiltereinsatz	1 ST	40,27	20%	32,22
			Zwischensumme			46,46
11	0000622	Service Zündkerzen	10 AW		20%	142,40
12	07146954965	ASA-Schraube mit Sicherungsscheibe	1 ST	5,14	20%	4,11

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Niederlassung Essen, Telefon (0201) 8318-0 Fax (0201) 8318-3511
Sitz und Registergericht München, HRB 42 243
Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug. Die Lieferung und Leistung erfolgt laut unseren KFZ Reparaturbedingungen.
Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum, Erfüllungsort ist Essen, USt.-Nr. 143/301/01130, USt.-IdNr. DE 129 273 398
Aufsichtsratsvorsitzender: Norbert Reithofer
Vorstand: Oliver Zipse Vorsitzender, Ilka Horstmeier, Walter Mertl, Milan Nedeljkovic, Jochen Goller, Joachim Post, Frank Weber.

Bankkonten: Deutsche Bank AG, IBAN: DE89 7007 0010 0792 3592 00, BIC: DEUTDEMMXXX
Internet: <http://www.bmw-essen.de>

BMW AG Niederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508, 45141 Essen

Rechnung

Herrn
Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Bitte bei Überweisung angeben
DXH B Rechnungsnr.: **46046053**
Kunden-Nr.: **2339026**

USt.-ID
Auftragsnummer 20467167
Rechnungsdatum: 09.09.2024
Leistungszeitpunkt: 09.2024
Standplatz
Leitzahl
Seite: 2

Typ	Amtl.	Erstzulassung	Fahrgestellnummer	HU	Ihr Kontakt	
Modell-Bez.	Kennzeichen	km-Stand		AU	Tel Nr.:	
UN71	E-LK 30	14.06.2013	WBAUN71080VM20857	09.26	Daniel Kersten	
135i Cabrio		41480		09.26	0201-8318-0	
Pos	AW-T-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	Preis
13	07146963730	Torxschraube	1 ST	2,25	20%	1,80
14	12120037582	Zündkerze High Power	6 ST	22,32	20%	107,14
Zwischensumme						255,45
15	0000616	Service Mikrofilter	1 AW		20%	14,24
16	64319313519	Mikrofilter/Aktivkohlefilter	1 ST	60,31	20%	48,25
Zwischensumme						62,49
17	0012173	Vorführung gem. Anlage VIIIb zu §29 StVZO	1 ST	28,57		28,57
18	0012159	Überprüfung nach § 29 STVZO	1 ST	155,00		155,00
Zwischensumme						183,57
19	0011319	kostenfreie Wäsche	1 ST			
Zwischensumme						0,00

*** Bei erfolgter Rädermontage ist ein Nachziehen der Radschrauben nach 50-100 km erforderlich. ***

BMW Online-Servicetermin. Unser neuer Service für Sie. Vereinbaren Sie ganz einfach online einen Termin mit uns. Alle Informationen finden Sie unter www.bmw-essen.de

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Niederlassung Essen, Telefon (0201) 8318-0 Fax (0201) 8318-3511
Sitz und Registergericht München, HRB 42 243
Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug. Die Lieferung und Leistung erfolgt laut unseren KFZ Reparaturbedingungen.
Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum, Erfüllungsort ist Essen. USt.-Nr. 143/301/01130, USt.-IdNr. DE 129 273 398
Aufsichtsratsvorsitzender: Norbert Reithofer
Vorstand: Oliver Zipse Vorsitzender, Ilka Horstmeier, Walter Mertl, Milan Nedeljkovic, Jochen Goller, Joachim Post, Frank Weber

Bankkonten: Deutsche Bank AG, IBAN: DE89 7007 0010 0792 3592 00, BIC: DEUTDEMMXXX
Internet: <http://www.bmw-essen.de>

BMW AG Niederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508, 45141 Essen

Rechnung

Herrn
Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Bitte bei Überweisung angeben
DXH B Rechnungsnr.: **46046053**
Kunden-Nr.: **2339026**

USt.-ID
Auftragsnummer 20467167
Rechnungsdatum: 09.09.2024
Leistungszeitpunkt: 09.2024
Standplatz
Leitzahl
Seite: 3

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Ihr Kontakt Tel Nr.:
UN71 135i Cabrio	E-LK 30	14.06.2013 41480	WBAUN71080VM20857	09.26 09.26	Daniel Kersten 0201-8318-0

Fremd- leistung	AT-Teile	AT-MWST					
28,57							
Leistung	Original Teile	Andere- Teile	Netto- betrag	MWST in %	MWST	Agentur/ Auslagen	Gesamt in EUR
327,52	379,66		735,75	19,00	139,79	155,00	1.030,54

Wussten Sie schon? Sie können Ihre Rechnung nun auch direkt online begleichen.



Onlinebezahlung

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Niederlassung Essen, Telefon (0201) 8318-0 Fax (0201) 8318-3511
Sitz und Registergericht München, HRB 42 243
Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug. Die Lieferung und Leistung erfolgt laut unseren KFZ Reparaturbedingungen.
Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum, Erfüllungsort ist Essen. USt.-Nr. 143/301/01130, USt.-IdNr. DE 129 273 398
Aufsichtsratsvorsitzender: Norbert Reithofer
Vorstand: Oliver Zipse Vorsitzender, Ilka Horstmeier, Walter Mertl, Milan Nedeljkovic, Jochen Goller, Joachim Post, Frank Weber

Bankkonten: Deutsche Bank AG, IBAN: DE89 7007 0010 0792 3592 00, BIC: DEUTDEMMXXX
Internet: <http://www.bmw-essen.de>

BMW

Niederlassung Essen

Herrn
Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Kassenbon 202500005048
Referenzbeleg 47512754

Kundennummer 2339026
Buchungsdatum 20.06.2025
Buchungszeit 12:49:39
Kassenbeleg 201011106840
Es bediente Sie Christine Pospiech

Eine detaillierte Übersicht zu Umfang und Art der Leistung, sind im Referenzbeleg 47512754 zu finden.

Rechnungsbetrag	EUR	495,86
-----------------	-----	--------

EC_CARD / Einzahlung	EUR	495,86
----------------------	-----	--------

Steuersatz	Netto	MwSt.	Brutto
19,00	416,69	79,17	495,86

TSE-Signatur: h7d4FVQQzbtB9jd+h26ZsCnw8qZ29XWjltPQyb2NTNgvoNYeFUIULU10J9jHJLUUKZ/bVPd1LtgXKUrfU7ax7w==

Serien-Nr: 0ebeb995e9d0fb725923708c719a6f87f4638e0d629732c92ae54bfaed91e3e9

Signaturzähler: 101.649 Transaktion: 50100

Start: 2025-06-20T10:49:39.000Z

Stop: 2025-06-20T10:49:39.000Z

Erfolgreich



BMW AG Niederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508, 45141 Essen

Herrn
Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Rechnung

Bitte bei Überweisung angeben
DXH B Rechnungsnr.: **47512754**
Kunden-Nr.: **2339026**

USt.-ID
Auftragsnummer 21464730
Rechnungsdatum: 20.06.2025
Leistungszeitpunkt: 06.2025
Standplatz
Leitzahl
Seite: 1

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Ihr Kontakt Tel Nr.:
UN71 135i Cabrio	E-LK 30	14.06.2013 41480	WBAUN71080VM20857	09.26 09.26	Daniel Brüstle 020183183548

Pos	AW-T-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Preis
1	AZ36302	zwei Reifen hinten ersetzen	16 AW		75,63
2	36121178869	Gummiventil	2 ST	3,30	6,60
3	85452593556	Bridgestone Potenza S 001 RFT	2 ST	167,23	334,46
Kraftstoffeffizienzkl.: D Nasshaftungskl.: B Messwert in DB: 72					
Zwischensumme					416,69
4	0011319	kostenfreie Wäsche	1 ST		
Zwischensumme					0,00

*** Bei erfolgter Rädermontage ist ein Nachziehen der Radschrauben nach 50-100 km erforderlich. ***

BMW Online-Servicetermin. Unser neuer Service für Sie. Vereinbaren Sie ganz einfach online einen Termin mit uns. Alle Informationen finden Sie unter www.bmw-essen.de

Wir bauen für Sie die Niederlassung der Zukunft. Im Rahmen des Umbaus kann es zu einigen Veränderungen kommen. Selbstverständlich sind wir weiterhin wie gewohnt für Sie da und bemühen uns, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

BMW AG Niederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508, 45141 Essen

Herrn
Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Rechnung

Bitte bei Überweisung angeben
DXH B Rechnungsnr.: **47512754**
Kunden-Nr.: **2339026**

USt.-ID
Auftragsnummer 21464730
Rechnungsdatum: 20.06.2025
Leistungszeitpunkt: 06.2025
Standplatz
Leitzahl
Seite: 2

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Ihr Kontakt Tel Nr.:
UN71 135i Cabrio	E-LK 30	14.06.2013 41480	WBAUN71080VM20857	09.26 09.26	Daniel Brüstle 020183183548

Leistung	Original Teile	Andere- Teile	Netto- betrag	MWST in %	MWST	Agentur/ Auslagen	Gesamt in EUR
75,63	341,06		416,69	19,00	79,17		495,86

Wussten Sie schon? Sie können Ihre Rechnung nun auch direkt online begleichen.



Onlinebezahlung

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Niederlassung Essen, Telefon (0201) 8318-0 Fax (0201) 8318-3511
Sitz und Registergericht München, HRB 42 243
Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug. Die Lieferung und Leistung erfolgt laut unseren KFZ Reparaturbedingungen.
Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum, Erfüllungsort ist Essen. USt.-Nr. 143/301/01130, USt.-IdNr. DE 129 273 398
Aufsichtsratsvorsitzender: Nicolas Peter
Vorstand: Oliver Zipse Vorsitzender, Jochen Goller, Ilka Horstmeier, Nicolai Martin, Walter Mertl, Milan Nedeljkovic, Joachim Post.

Bankkonten: Deutsche Bank AG, IBAN: DE89 7007 0010 0792 3592 00, BIC: DEUTDE33HAN
Internet: <http://www.bmw-essen.de>

BMW

Niederlassung Essen

Herrn
Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Kassenbon	202500005708
Referenzbeleg	47635884
Kundennummer	2339026
Buchungsdatum	14.07.2025
Buchungszeit	12:27:47
Kassenbeleg	201011142644
Es bediente Sie	Christine Pospiech

Eine detaillierte Übersicht zu Umfang und Art der Leistung, sind im Referenzbeleg 47635884 zu finden.

Rechnungsbetrag	EUR	662,59
EC_CARD / Einzahlung	EUR	662,59

Steuersatz	Netto	MwSt.	Brutto
19,00	556,80	105,79	662,59

TSE-Signatur: 7SjeZH9Ba4qDyC9c9KWvwhIEQZk7JnQt3gzKbUm8TVPKuzkHipBkzxYUzRrRVXb/APM/uot9QldG6SR7Gj0Ag==
Serien-Nr: Debeb995e9d0fb725923708c719a6f87f4638e0d629732c92ae54bfaed91e3e9
Signaturzähler: 103.025 **Transaktion:** 50776
Start: 2025-07-14T10:27:48.000Z
Stop: 2025-07-14T10:27:48.000Z
Erfolgreich



BMW AG Niederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508, 45141 Essen

Rechnung

Herrn
Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Bitte bei Überweisung angeben
DXH B Rechnungsnr.: **47635884**
Kunden-Nr.: **2339026**

USt.-ID
Auftragsnummer 21545345
Rechnungsdatum: 14.07.2025
Leistungszeitpunkt: 07.2025
Standplatz D 65
Leitzahl
Seite: 1

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Ihr Kontakt Tel Nr.:
UN71 135i Cabrio	E-LK 30	14.06.2013 46049	WBAUN71080VM20857	09.26 09.26	Maik von Eicken 020183183525

Pos	AW-T-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Preis
1	0000006	Fahrzeugtest durchführen (mit Fahrzeugdiagnose System)	4 AW		76,00
2	6121528	Bordnetzspannung unterstützen / Bordnetzbatteie nachladen (an Stützpunkt im Motorraum)	1 AW		22,80
3	6120502	Energiediagnose der Bordnetzbatteie durchführen	1 AW		22,80
		Zwischensumme			121,60
4	0011319	kostenfreie Wäsche	1 ST		
		Zwischensumme			0,00
5	6121517	Bordnetzbatteie ersetzen - mit Batteriewechsel registrieren-	5 AW		114,00
6	61216805461	Original BMW AGM-Batterie	1 ST	321,20	321,20
		Zwischensumme			435,20

*** Bei erfolgter Rädermontage ist ein Nachziehen der Radschrauben nach 50-100 km erforderlich. ***

BMW Online-Servicetermin. Unser neuer Service für Sie. Vereinbaren Sie ganz einfach online einen Termin mit uns. Alle Informationen finden Sie unter www.bmw-essen.de

Wir bauen für Sie die Niederlassung der Zukunft. Im Rahmen des Umbaus kann es zu einigen Veränderungen kommen. Selbstverständlich sind wir weiterhin wie gewohnt für Sie da und bemühen uns, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

BMW AG Niederlassung Essen
Berthold-Beitz-Boulevard 508, 45141 Essen

Rechnung

Herrn
Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen
Deutschland

Bitte bei Überweisung angeben
DXH B Rechnungsnr.: **47635884**
Kunden-Nr.: **2339026**

USt.-ID
Auftragsnummer 21545345
Rechnungsdatum: 14.07.2025
Leistungszeitpunkt: 07.2025
Standplatz D 65
Leitzahl
Seite: 2

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Ihr Kontakt Tel Nr.:
UN71 135i Cabrio	E-LK 30	14.06.2013 46049	WBAUN71080VM20857	09.26 09.26	Maik von Eicken 020183183525

Leistung	Original Teile	Andere- Teile	Netto- betrag	MWST in %	MWST	Agentur/ Auslagen	Gesamt in EUR
	235,60	321,20	556,80	19,00	105,79		662,59

Wussten Sie schon? Sie können Ihre Rechnung nun auch direkt online begleichen.



Onlinebezahlung

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Niederlassung Essen, Telefon (0201) 8318-0 Fax (0201) 8318-3511
Sitz und Registergericht München, HRB 42 243
Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug. Die Lieferung und Leistung erfolgt laut unseren KFZ Reparaturbedingungen.
Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum, Erfüllungsort ist Essen. USt.-Nr. 143/301/01130, USt.-IdNr. DE 129 273 398
Aufsichtsratsvorsitzender: Nicolas Peter
Vorstand: Oliver Zipse Vorsitzender, Jochen Goller, Ilka Horstmeier, Nicolai Martin, Walter Mertl, Milan Nedeljkovic, Joachim Post.

Bankkonten: Deutsche Bank AG, IBAN: DE89 7007 0010 0792 3592 00, BIC: DEUTDEMMXXX
Internet: <http://www.bmw-essen.de>



K-H756

Bericht-Nr.: **9708029631**

Datum: **13.09.2013 14:51 Uhr**

Seite 1 von 1

HAGENMEYER

D-50968 KÖLN

Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Kabrio-Limousine
Hersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ: 1C
Variante/Version/Ausführung:

M1
AE
0005
AQT00034

Emissionsschl: EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Fz-Id.Nr.: **WBAUN71080VM20857**
ZGG: 2050
EZ/km: JUN 2013/0

35J0

Begutachtung § 19 (2) / 21 StVZO

102103

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung insoweit den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Ihr Betreuer, Herr Wagner

Hinweise:

-- Fahrwerk

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

Rechnung: (+=TÜV Gebühr)	+Begutachtung § 19 (2) / 21 StVZO	48.00	19.00 %
Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner.	Gesamt: Netto 40.34 EUR	Brutto 48.00 EUR	MWSt 19.00 % 7.66 EUR
	St.-Nr.: 143/101/71426 (AS GmbH)		

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr - TÜV SÜD Auto Service GmbH
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des
TÜV SÜD e. V., Westendstr. 199, 80686 München, St.-Nr.: 143/222/70098



Amtliches Kennzeichen: K-H756
Fahrzeughersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW / 0005
Fahrzeugtyp: 1C / AQT00034 7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WBAUN71080VM20857

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO (§19(2) StVZO)

mit Nr. 9708029631 vom 13.09.2013

Daten für Zulassungsbescheinigung (nur gültig mit zugehörigem Untersuchungsbericht)															
B	-	2.1	0005	2.2	AQT00034 7	L	-	9	-	P.2/P.4	-	I	-	T	-
J	M1	4	AE			18	-			19	-				
E	WBAUN71080VM20857	3	4			20	-			G	-				
D.1	-					12	-	13	-			Q	-		
D.2	1C					V.7	-	F.1	-			F.2	-		
	-					7.1	960	7.2	1115			7.3	-		
	-					8.1	960	8.2	1115			8.3	-		
	-					U.1	-	U.2	-			U.3	-		
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-		
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	-								
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	-								
	Kabrio-Limousine					15.3	-								
V.9	-					R	-			11	-	I	-		
14	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I					K	-								
P.3	-					6	-	17	-	16	-				
10	-	14.1	35J0	P.1	-	21	-								
22	m.Schraubfahrwerk, Herst.KW, Federn Kennz. v/h: 2011/2 017; Windungszahl v/h: 6,5/6,7; Federbein vo: 2001015, Dämpfer hi: 2001115; Mass Radmitte bis Radhausauschn ittkante vuh. mind.325mm* **														
Zusätzliche Angaben:															
-															

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich.

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und -Unterschrift und auf andere Fahrzeuge nicht übertragbar.

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

- Roland Wagner

Mössingen, 13.09.2013

Stempel

Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen



TÜV SÜD
Mössingen
Zeppelinstraße 21, 72116 Mössingen
Tel.: (0 74 73) 27 10 82 Fax: (0 74 73) 2 74 55 23

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

(Aufstellung in Bezug auf die vorhandene(-n) technische(-n) Änderung(-en))

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis
gemäß §21 StVZO (§19(2) StVZO)
mit Nr.: **9708029631** vom **13.09.2013**
Fahrzeug-Ident-Nr.: **WBAUN71080VM20857**
EZ: -

Erläuterung(en)/Begründung(en) für das Erlöschen der Betriebserlaubnis:
Am Fz ist eine/sind Änderung(en) durch willentliches Hinzufügen, Entfernen, Austauschen und/oder Verändern von Teilen vorhanden, die eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmer erwarten lässt/ lassen

Die frühere Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist erloschen, weil:
die Beschränkungen, Auflagen uo. Einbau- bzw. Anbauanweisungen gemäß der für die Änderung vorgelegten Teilegenehmigung bzw. gemäß dem Teilegutachten nicht eingehalten sind

Die entsprechende(n) Änderung(-en) ist/ sind im o.g. Gutachten nach §21 StVZO näher beschrieben.

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften	Bewertung
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	N/A*
30b	Berechnung des Hubraums	N/A*
30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	N/A*
30d, 34a, 35f, 35g, 35i, 35j, 54a	KOM [(35b), (35d), (35e)]	N/A*
32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	N/A*
32b	Unterfahrschutz	N/A*
32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
35	Motorleistung	N/A*
35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	N/A*
35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	N/A*
35c	Heizung und Lüftung	N/A*
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	N/A*
36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
38	Lenkeinrichtung	N/A*
38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	N/A*
39	Rückwärtsgang	N/A*
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	N/A*
41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	N/A*
43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen	N/A*
47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	N/A*
47e	Klimaanlagen	N/A*
49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	N/A*
49a, 50ff i. Verb. m. 39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	N/A*
55	Einrichtungen für Schallzeichen	N/A*
55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	N/A*
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	N/A*
57c	Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Geschwindigkeitsbegrenzern	N/A*
58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	N/A*
59a	Nachweis der Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/53/EG	N/A*
61	Halteinrichtungen, Fußstützen und Ständer	N/A*
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*
10 FZV	Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen	N/A*

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln
Tel.: 0221/17958-0 Fax: 0221/17958-142



DEK199840745

Tobias Hagenmeyer
Kastanienallee 8
50968 Köln

Fz-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
AE Kabrio-Limousine
Hersteller 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ AQT 1C
Var./Vers. 00034 UN71
5A000
Fz-Ident-Nr. WBAUN71080VM20857
Zul.Ges.Masse 2050 kg
Erstzulassung 06/2013
km-Stand 9799
Werkstatt-Nr. 314832
Prüfort 0000307109
Regulierer-Nr. 0040006744

Änderungsabnahme nach §19(3) StVZO

K H756

Berichts-Nr. P033087012617 T7 vom

22.10.2014

Seite 1 von 2

Daten für Fahrzeugbeschreibung

	P.2/P.4 240/5800
22	zu T/P.2/P.4:Leist.-Steiger
	.durch geändertes Motorsteu
	ergerät,Kennz.:BMW Performa
	nce Power Kit P240,Zündkerz
	en:Bosch ZGR6S,u.Zusatzwass
	erkühler,ET-NR.:17 11 4 580
	662 m.Kühlerlüfter 850W*

Das Feld P.2/P.4 ist zu streichen!

Quittung Nr. 3308700000009554

Leistungsdatum 22.10.2014

DEKRA Automobil GmbH 1. Änderungsabnahme §19(3) einfach
Handwerkstraße 15 2. SV Zusatzaufwand (1 x 15min)
70565 Stuttgart Gesamtbetrag ohne MwSt
Ust-ID-Nr.: MwSt 19%
DE 811297 970 Gesamtbetrag inkl. MwSt

Pers. Nr. 002220

44,00	EUR
27,00	EUR
59,66	EUR
11,34	EUR
71,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln
Tel.: 0221/17958-0 Fax: 0221/17958-142



DEKRA 199840746

Tobias Hagenmeyer
Kastanienallee 8
50968 Köln

Fz-Art/-Klasse	M1	Fz.z.Pers.bef.b.	8 Spl.
Hersteller	AE	Kabrio-Limousine	
Typ	0005	BAYER.MOT.WERKE-BMW	
Var./Vers.	AQT	1C	
	00034	UN71	
		5A000	
Fz-Ident-Nr.	WBAUN71080VM20857		
Zul.Ges.Masse	2050 kg		
Erstzulassung	06/2013		
km-Stand	9799		
Werkstatt-Nr.	314832		
Prüfort	0000307109		
Regulierer-Nr.	0040006744		

Änderungsabnahme nach §19(3) StVZO

K H756

Berichts-Nr. P033087012617 T7 vom
22.10.2014
Seite 2 von 2

Nachweis gemäß §19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Für die Leistungsänderung Power Kit P240 des Herstellers/Importeurs BMW Performance liegt ein Teilegutachten des Technischen Dienstes: TÜV AUTOMOTIVE GMBH mit der Gutachten-Nr.: 09-00215-CPGBM-03 vom: 04.03.2011 vor.
Kennzeichnung: BMW Performance Power Kit P240



Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung gemäß §19 Abs. 3 StVZO

Hiermit wird bestätigt, dass die Änderung mit dem im Nachweis genannten Bauteil am oben beschriebenen Fahrzeug ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.

Vorangegangene zulässige Änderungen, die berücksichtigt wurden:
Fahrwerk KW Gewindefahrwerk gemäß §19(4)-Dokument

Eine Berichtigung der FZ-Papiere ist unverzüglich erforderlich.

Bemerkungen / Hinweise / Auflagen siehe Rückseite der Bestätigung.

Berichts-Nr. P033087012617

Köln, 22.10.2014

Unterschrift
Ihr Prüingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Michael Willms



Duplikat

Dr. Wolfram Mörsdorf
 Ruhrstr. 97
 45219 Essen

Fz.-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbau AE Kabrio-Limousine
 Herst. 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW
 Typ AQT 1C
 Var. 00034 UN71
 Vers. 5A000
 EMI-Kl. 35J0 EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
 zGM 2050 kg
 EZ 14.06.2013
 FIN WBAUN71080VM20857

km-Stand 15665
 Dat.letzt.HU nicht vorhanden
 Prüfort 0000356628
 Regulierer-Nr. 0040005389

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Berichts-Nr. P049869000922 IU
 vom 14.04.2016, 11:18
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D E LK30

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Festgestellte Mängel:

an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
 -Schwingungsdämpfer 1. Achse links undicht (E)
 Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 17.05.2016) ist erforderlich.
 Hinweise:
 -Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

Ihr Prüferingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) Manfred Tapper
 Stempel und Unterschrift



Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1.Achse	290	280		
2.Achse	240	230	200	210
Abbremsung	z = 50.7%		z = 20.0%	

Systemdaten Stand: 4.7.0

Quittung Nr. 498690000000778
 Leistungsdatum 14.04.2016

Pers. Nr. 008245

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU ohne	91,81	EUR
Handwerkstraße 15	Gasmessung		
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
Ust-ID-Nr.:	3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	26,90	EUR
DE 811297 970	Gesamtbetrag ohne MwSt	100,76	EUR
	MwSt 19%	19,14	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	119,90	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

76480

Duplikat

Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr. 97
45219 Essen

Fz.-Kl. M1
Aufbau AE
Herst. 0005
Typ AQT
Var. 00034
Vers. 5A000
EMI-Kl. 35J0
zGM 2050 kg
EZ 14.06.2013
FIN WBAUN71080VM20857

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
BAYER.MOT.WERKE-BMW
1C
UN71
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I

km-Stand 15665
Dat.letzt.HU nicht vorhanden
Prüfart 0000356628
Regulierer-Nr. 0040005389

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P049869000922 IU
vom 14.04.2016, 11:18
Seite 2 von 2

Ergebnis:
erhebliche Mängel
D E LK30

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

GKat-OB

Messprogramm: G-Kat und OBD

Kraftstoff: Benzin Messzeit: 14.04.2016 11:05

Funktionsprüfung OBD	Prüfbereitschaft	unterstützt gesetzt	11111100001 00000000000	Alle Systemtests durchgeführt	i.O.
Fehlerspeicher	Anzahl abgasrelevanter Fehler		0		
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose (MI):					i.O.#
MI-Status:				i.O.	MI-Ansteuerung: i.O.#

Gesamtergebnis:

bestanden

AU-Messgerät: AVL DiTEST GmbH Typ: DSS AU-DE
OBD-Auslesegerät: AVL DiTEST GmbH Typ: AVL DiOBD 880
AU-Daten:

Vers.: V5.4 10/2015
Vers.: V3.1 06/2015
III/2015

GL:5 SN:
SN:010C9179130000AF



E LK30

DR.MÖRSDORF

DE 45219 ESSEN

Bericht-Nr.: **ODE0MOI08AH003138**

Datum: **12.05.2016 15:07 Uhr**

Seite 1 von 1

Klasse:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	M1
Aufbau:	Kabrio-Limousine	AE
Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	0005
Typ:	1C	AQT00034
Variante/Version/Ausführung:		UN71 / 5A000
Antriebsart:	Benzin	0001
Emissionsschl:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	35J0
Fz-Id.Nr.:	WBAUN71080VM20857	
ZGM:	2050 kg	
EZ/km:	14.06.2013 / 16480	Letzte HU: 06.2014
Version FSD.HU21	4.7.0.107	
Kundenkennzeichen:		
Vorberichtsnummer: P049869000922IU vom 14.04.2016		

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

S42-600-15-AS0423

Ergebnis:	Nächste HU	Prüfplakette
ohne festgestellte Mängel	Mai 2018	zugeteilt

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im Mai 2018 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Es betreute Sie Herr Wagner.

Rechnung: (+= TÜV Gebühr)
 Das Inkasso erfolgt über
 unseren TÜV-Partner.

Hauptuntersuchung § 29 StVZO 10,08 EUR
 (Nachprüf.)
 Vergütung gem. Anl. VIIIb zu §29 5,04 EUR
 StVZO

Gesamt:	Netto 15,12 EUR	Brutto 18,00 EUR	MWSt 19%	2,88 EUR
St.-Nr.: 143/101/71442				



Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Anregungen und Wünsche zu unserem Service haben, so rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an.

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr
TÜV SÜD Auto Service GmbH

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; St.-Nummer: 143/222/70098; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

Auftragsbestätigung

TÜV SÜD Auto Service GmbH * Postfach 10 32 62 * D-68032 Mannheim

MB-Autotechnik
Michael Bäder
Ulrichstr. 101
72116 Mössingen

0034982266	
Debitoren-bzw. Kundennummer	
12.05.2016	1/1
Auftragsdatum	Seite
Ulrichstr. 101 72116 Mössingen	

Folgende Leistungen wurden in Auftrag gegeben:

Lfd. Nr	Amtl. Kennz.	Fzg-Ident-Nummer		ZGG	KD-Kennz.	Halter			
Auftragsnummer		Leist.-datum	Art	Leistung		N. Termin	Menge	MwSt	EURO
1	E-LK30		WBAUN71080VM20857	2050		DR.MÖRSDORF			
8107452718	12.05.2016	SON	Vergütung gem. Anl. VIIIb zu §29 StVZO			1	0	6,00	
8107452718	12.05.2016	PKW	Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)		05.2018	1	0	12,00	

Die o.g. Beträge sind:

Mehrwertsteuernummer 0: Betrag inkl. MwSt (brutto, da Sammeliste)

Mehrwertsteuernummer 1: Betrag ohne MwSt (netto, da eigene Fahrzeuge)

Dieser Beleg ist keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Die Durchführung der o. a. Leistung/en wird bestätigt:

Unterschrift Kunde oder bevollmächtigter Vertreter

Es bediente Sie: Herr Roland Wagner

Die Vergütung gem. Anl. VIIIb zu §29 StVZO wird mit Gutschrift verrechnet.

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; St.-Nummer: 143/222/70098; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

TÜV SÜD: Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595

Aufsichtsrat:
Dr. Matthias J. Rapp (Vors.)
Geschäftsführer:
Patrick Fruth (Sprecher)
Dipl.-Kfm. Jürgen Immer
Informationen gemäß §2 Abs. 1 DL-InfoV

Telefon: 0800/8686090
www.tuev-sued.de

TÜV®

TÜV SÜD Auto Service
GmbH
Krallenshaldenstr. 30
70469 Stuttgart
Deutschland



E LK30

DR.MÖRS DORF
45219 ESSEN

Bericht-Nr.: **0DE0MOI0EFO005250**

Ausstellungsdatum: **06.08.2018 11:55 Uhr**

Seite 1 von 1

Klasse:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	M1
Aufbau:	Kabrio-Limousine	AE
Hersteller:	BAYER.MOT.WERKE-BMW	0005
Typ:	1C	AQT00034
Variante/Version/Ausführung:		UN71 / 5A000
Antriebsart:	Benzin	0001
Emissionsschl:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	35J0
Fz-Id.Nr.:	WBAUN71080VM20857	
ZGM:	2050 kg	
EZ/km:	14.06.2013 / 23165	Letzte HU: —
FSD.HU/Mangel	4.15.2/2.0.5	i-KFZ Prüf.: MW0FBd#%
Kundenkennzeichen:		

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

S30-600-15-AS0417

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Nächste HU
August 2020

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im August 2020 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Es betreute Sie Herr Wagner.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	460	440
Betriebsbremse 2. Achse	330	320
Feststellbremse	210	200

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 06.08.2018 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BW-6-02-0036-63.

Rechnung
Das Inkasso erfolgt über
unseren TÜV-Partner.

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	72,30 EUR	86,04 EUR
Gebührenerh. gem. Nr. 2.2 Satz 2 Anl. VIIIa StVZO		
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	5,04 EUR	6,00 EUR
Gesamt:	Netto 77,34 EUR	Brutto 92,04 EUR
USt-IdNr.: DE177565595		MWSt 19% 14,70 EUR

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum. Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tuev-sued.de.

Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des TÜV SÜD e.V.; Westendstraße 199, 80686 München; Ust-IdNr.: DE129519598; ausgenommen Leistungen nach dem FPersG.

Nachweis

über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

AU-Prüfstelle : Michael Bäder
 Adresse : Ulrichstr. 101, 72116 Mössingen
 Tel./Fax : 07473-271903, 07473-271904
 E-Mail : info@mb-autotechnik.de

Messprogramm : G-Kat mit OBD Kraftstoffart : Benzin

Fahrzeug-Ident.-Daten
 Fzg.-Hersteller/-SN/Code : BMW / 0005
 Fzg.-Typ/-SN/Code : 135i E88 Cabrio / AQT
 Emissionsklasse/-SN/Code : 35JO Motorcode : N55 B30 A
 Amtliches Kennzeichen : E-LK 30 Kilometerstand : 23165
 Fzg.-Ident.-Nr. : ~ Erstzulassung : 14.06.2013
 Fzg.-Ident.-Nr. (OBD) : WEAUN71080VM20857

Funktionsprüfung OBD **Ergebnis**
 Sichtprüfung MIL : i.O. #
 Verbindungsaufbau : ISO 15765-4 CAN i.O.
 Prüfbereitschaft unterstützt : 011111100001 i.O.
 gesetzt : 000000000000
 Status Kontrollleuchte MIL : i.O.
 Freigabe/Reinstimmung Status/MIL : i.O. #
 Fehlerspeicher : Anzahl abgasrelevanter Fehler: 0 i.O.

Funktionsprüfung Abgas		Sollwerte	Istwerte	
Motortemperatur	[°C]	70 - 120	111,0	i.O.
Erhöhter Leerlauf	[1/min]	2300 - 2700	2366	i.O.
CO	[% vol]	0,00 - 0,20	0,015	i.O.
Lambda	[-]	0,970 - 1,030	0,999	i.O.
Leerlauf	[1/min]	600 - 850	718	i.O.

Ergebnis
 Funktionsprüfung OBD : i.O.
 Funktionsprüfung Abgas : i.O.
Gesamtergebnis : **bestanden**

Fehlerbehebung vor AU : Nein nach Nr. 4.4 AU-Richtlinie
 Nicht behobene Mängel : nach Nr. 5.3 AU-Richtlinie

Erläuterungen : # = Handeingabe

AU-Messgerät : Hella Gutmann mega compaa HG4 Gerätenummer HG4 : 1334
 AU-Programm : 01.06.511 (Leitfaden 5 Rev. 01) Gerätenummer VCI : 14951
 OBD-Auslesegerät : HG4 VCI-Version 01.06.051 Solldaten-Stand : Q4/2017

Hinweis : Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Datum/Uhrzeit: 06.08.2018 / 11:23:38
 Prüfer:

Kontrollnummer:
 Unterschrift:

BW-6-02-0036
 Stempel/Siegel:

Kuppler

[Handwritten Signature]



Dr. Wolfram Mörsdorf
Ruhrstr.97
45219 Essen



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1LS301076/A

(3) 25.08.2020 08:32

(2) Amtl. Kennzeichen	D E-LK 30	(1) Fzg-Ident-Nr.	WBAUN71080VM20857
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AE)	Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	BAYER.MOT.WERKE-BMW (0005)	Achse links rechts	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	1C (AQT-00034)	[daN] [daN]	[daN] [daN]
Erstzulassung	06/2013	1 330 330	290 210
(4) Stand des Wegstreckenzählers	25.809	2 280 280	
Zul. Gesamtmasse	2050 kg	Abbremsung BBA: 60 %	Abbremsung FBA: 24 %
letzte Hauptuntersuchung vom	08/2018		
(3) Prüfort	0001-40/0001-40		
Version Systemdaten-Anwendung	4.18		

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 25.08.2020, Kontrollnummer: NW-6-04-0213-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

08.2022

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00276006 Dipl.-Ing. (FH) Peter Schirm
Dipl.-Ing. Millies GmbH

Schützenstr. 22
42659 Solingen
Tel: +49212645710



Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.1LS301076/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.*)	68,97 EUR
Summe o. MwSt.	68,97 EUR
16 % MwSt.	11,03 EUR
Gesamtbetrag	80,00 EUR

*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

Seite 1



Karl ulitzka 1
51373 leverkuseN

Tel.:

E-Mail:

Fax.:

Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	E-LK30	Erstzulassung	14.06.2013
Wegstreckenzähler	25809	Emissionsschlüssel-Nr.	35JO
Fahrzeug-Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW	Herstellerschlüssel-Nr.	0005
Fahrzeug-Typ	1C	Typschl.-Nr.	AQT
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAUN71080VM20857		

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart G-Kat mit OBD
Kraftstoffart Benzin

Prüfberichtsnummer

OBD-Funktionsprüfung

MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus

#An

i. O.

MI-Status: Ausgelesen bei Motor an

Aus

i. O.

Ansteuerung MIL

#Aus

i. O.

Prüfberichtsart

Unterstützt 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

Gesetzt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Systemtests durchgeführt

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler 0

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
--	---------	------	------	---------------	--

Konditionierung

Motortemp. °C 40 67.0 i. O.

Drehzahl 1/min 3000

Konditionierung Katalysator s 180 1

Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl 1/min 600 1450 852 i. O.

Bei erhöhtem Leerlauf

Drehzahl 1/min 2300 2700 2355 i. O.

CO %vol 0.20 0.068 i. O.

Lambda 0.97 1.03 0.997 i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung**Bestanden**

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel beheben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

#Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 #
der AU-Richtlinie

Erläuterungen

#

Kontroll-Nr. NW-6-04-0213-63

Datum/Uhrzeit 24.08.2020 14:32

Prüfer Tester2

Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017

AU-Geräteleitfaden 5.01

Fahrzeugsolldaten V 3.58 04.12.2019 (CC)

Abgas

Serien Nr.

OBD

Serien Nr.

BEA V2.02 3AA30592 / AMM 000-B6 F54B

650025127

SDMODUL V3.20

0004884052

Unterschrift verantwortliche Person

AU Siegel