



Mercedes-Benz

Général

Véhicule	GLK 320/350 CDI 4MATIC	Numéro d'immatriculation du véhicule	-
VIN	WDC2049831F452300	Numéro de vérification de carte	FA547E4A
Inscription initiale	14.12.2009	Numéro d'approbation de type EU	e1*2001/116*0480*06
Nom du client	-	Identifiant d'étalonnage	6429021602150003

Technique

Peinture	755 (Gris ténorite - peinture métallisée)
Moteur	64296140912968 (Numéro d'article: A6420100004)
Transmission	72296202531912 (Numéro d'article: 2042708602)
Direction	2044603600020932907471 (Conduite à gauche)

Remplissage

Huile de moteur	8,0l
Liquide de frein	- l
Liquide de refroidissement	- l

Couleur

Peinture	Code	Nom
1	755	Gris ténorite - peinture métallisée

Moteur

Moteur	Numéro de moteur	Numéro de pièce
1	64296140912968	A6420100004

SA Codes

Code	Description
050	AEJ X9/2
200A	Cuir
201A	Cuir - noir/anthracite
202B	Notice d'utilisation et carnet de maintenance-allemand
213	Direction paramétrique/direction Vario
218	Camera pour manoeuvres
220	Aide au stationnement arrière
229L	Allemagne



Mercedes-Benz

SA Codes

236	Éclairage intérieur arrière adaptatif
242	Siège conducteur droit à réglage électrique avec mémoire
249	Rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochromes
255B	MB-Mobilo avec DSB et GGD
260	Désignation du type sur couvercle de coffre - suppression
260B	Plaque airbag - allemand/anglais
275	Pack Mémoire (siège conducteur, colonne de direction et rétroviseurs)
280	LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
291	Airbag p. conducteur et passager, airbag bassin
293	Airbags latéraux à l'arrière
294	Airbag genoux
299	PRE-SAFE
2XXL	République fédérale d'Allemagne
302B	Non valide - Langue platine de commande - allemand
332B	Langue combiné d'instruments/HU - allemand
345	Détecteur de pluie
386	Pack téléphonie universel
413	Toit ouvrant panoramique
427	Boîte de vitesses automatique 7 rapports
428	Touches de commande au volant/palettes de commande au volant - peintes
440	Tempomat
442	Volant multifonction (12 touches)
474	Filtre à particules diesel
477	Avertisseur de perte de pression des pneus
486	Train de roulement sport
500	Rétroviseur extérieur rabattable (électrique)
518	Interface de communication universelle (UCI)
527	COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec Navigation), autoradio High-Line
550	Dispositif d'attelage
581	Climatisation automatique
584	Lève-vitre électrique (2x) arrière, lève-vitre électrique (4x) ou (6x), lève-vitre électrique avec commande confort et fonction réversible
600	Lave-phares



Mercedes-Benz

SA Codes

619	Feu de virage
622	Phare avec ILS circulation à droite
670	Récupération de la chaleur résiduelle du moteur (MRA)
682	Extincteur
70V	Indice de vitesse/charge 100W XL + 101W XL
723	Couvre-bagages
725	Rampes de toit chromées
739	Inserts décoratifs - aluminium
755U	Gris ténorite - peinture métallisée
772	AMG-Styling - déflecteur avant, bas de caisse latéral
783	Télécommande radio avec contacteur panique (433 MHz)
800	AEJ X9/1
810	Système de sonorisation Premium
813	LINGUATRONIC Allemand, système de commande vocale (SBS)
840	Glas dunkel getönt
864	Système de divertissement arrière (2 écrans)
873	Chauffage de siège pour conducteur et passager
875	Lave-glace chauffant
876	Pack d'éclairage intérieur
890	Hayon automatique
900	Pack chrome extérieur
916	Réservoir de carburant de grande capacité - Volume 1
985	Document CoC technique Euro 7 - avec attestation d'immatriculation partie 2
A36	WANDLERGEHAEUSE AGA
A44	ON BORD DIAGNOSE
A49	WANDLER MIT 3 REIBLAMELLEN
A52	R- SCHALTPLATTE MIT VGS 3
B12	Outillage de bord
F204	Série 204
FX	Version spéciale
G962	GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 62
GA	Boîte de vitesses automatique
HA	ESSIEU ARRIÈRE



Mercedes-Benz

SA Codes

J52	ZUSATZCODE FUER DAEMMMATTE
K11	Feu de stop adaptatif clignotant
K13	Code de contrôle pour intervalle de maintenance 25 000 km
L	Direction à gauche
M005	Véhicules avec 4MATIC/transmission intégrale
M30	Cylindrée 3,0 litres
M642	Moteur diesel V6 OM642
NB6	Code de contrôle usine
ND8	Code de contrôle usine
P31	AMG Line Extérieur/pack sport AMG Extérieur
P49	Pack Rétroviseurs
P64	Pack Mémoire avant
P95	Pack Sport Intérieur
R01	Pneus etc
U01	Affichage état de la ceinture de sécurité arrière
U14	Tapis de sol très fleuris
U22	Réglage du soutien lombaire
U40	Filet de maintien pour bagages derrière sièges conducteur
U72	Lecteur DVD avec code régional 2 Europe, Japon
VL	Demi-essieu avant gauche
VR	Demi-essieu avant droit

FO-Texte

Groupe	Description
82	Comand NTG 4 mit Rep.144681am 18.11.14 verbaut. ET über Versicherung von der Fa. MB Retrofit geliefert.(01206)
82	Neuen Fahrerairbag A 204 860 57 02 9116 am 17.11.14 verbaut.(01206)

Huile de moteur

Toutes les informations se réfèrent à l'huile moteur.

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
8,0	228.51	5W-30, 10W-40 -
8,0	229.31	5W-30 -



Mercedes-Benz

8,0	229.51	5W-30	-
8,0	229.52	0W-30, 0W-40, 5W-30	Voir SI18.00-P-1311A ; recommandation : pour assurer la capacité de démarrage à froid pour des températures inférieures à -20°C, ainsi qu'un comportement de lubrification optimal à basses températures extérieures et en raison de contraintes accrues (p. ex. par des biocarburants), comme huiles toute saison pour moteurs VAN viscosités SAE 0W-Voir SI18.00-P-1311A ; recommandation : pour assurer la capacité de démarrage à froid pour des températures inférieures à -20°C, ainsi qu'un comportement de lubrification optimal à basses températures extérieures et en raison de contraintes accrues (p. ex. par des biocarburants), recommandation comme huiles toute saison pour moteurs VAN viscosités SAE 0W-30, 0W-40 ou SAE 5W-30, 5W-40. Tenez compte dans ce cas des plages de température d'utilisation dans la notice d'utilisation ou sur la feuille 224.1. Recommandé pour la consommation de carburant la plus faible possible (respectivement classe de viscosité SAE la plus basse ; tenir compte des restrictions possibles des classes de viscosité SAE autorisées)

Liquide de frein

Spécification du liquide de frein	331.0
-----------------------------------	-------

Liquide de refroidissement

Spécification pour le liquide de refroidissement	
325.6	-
326.6	Aucune pièce d'origine Mercedes-Benz disponible.