

Citroën DS

VIN: **VF7KFRHHADS510614**

Diesel

Généré sur **2024-03-02 17:01**



**Compteur
kilométrique**



**Statut financier et
juridique**



Dommage



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **12 pays** :



+6

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**

 **Slovaquie**

 **États-Unis**

 **Danemark**

 **Lituanie**

 **Italie**

 **Slovénie**

 **Canada**

 **Tchéquie**

 **Suède**

 **Finlande**

 **Ukraine**

 **Roumanie**

Compteur kilométrique


Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Dernier kilométrage connu : 106 208 km



6 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2013-06	17 km
2014-01	5 801 km
2014-07	10 520 km
2015-01	14 838 km
2016-03	25 235 km


Relevés du compteur kilométrique

2023-06 **106 208 km**

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Inspection technique transmise le 2023-06 dans ce pays :  **Italie**

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités

Juridique



Contrôle technique

Passé 2023-06

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès
Valide jusqu'au 2025-06



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave


Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?



Aucun enregistrement de dommages n'a été trouvé

Enregistrements des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Tranche d'émissions de CO2 : D (158 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de votre véhicule

158 g/km Classe **D**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO₂ g/km

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
Citroën



Modèle
DS



Déplacement moteur
2 l



Puissance moteur
120 kW (161 hp)



Type de carburant
Diesel



Type de transmission
Automatique



Nombre de sièges
5

Équipement

GEN DE PRODUS

VEHICUL PARTICULAR

LINIE DE PRODUS

DS 5

NIVEL DE ECHIPARE

SUPERIOARA MEDIE

TRANSMISIE

CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE

CULOAREA CAROSERIEI

KWE - VOPSEA ALB SIDEFAT

CULOARE GARNISAJ

"FZ"

MOTOR (TIP)

MOTOR TIP EW/DW

RECUPERARE VAPORI DE BENZINA

FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA

LANT DE TRACTIUNE

LANT DE TRACTIUNE TERMICA

STOP AND START

MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU

CITROEN

TIP CAROSERIE

BERLINA CU 5 USI

MOTOR

DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE

TIP DE VOPSEA

VOPSEA METALIZATA TREI STRATURI DE LAC

TIP ECHIPARE INTERIOARA

PIELE CLAUDIA MISTRAL/LAMA "3J"

CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI)

CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C

VENTILATOR

1 VENTILATOR 2 TURATII 160W

VARIANTA SOCIATA INJECTIE

SISTEM DE INJECTIE DELPHI

FITRU DE REZERVOR

FILTRU REZERVOR INTERIOR

ALIMENTARE

FARA SISTEM STOP AND START

DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA

FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA

CARBURANT

MOTORINA CALITATE DA/DE/DE+

CILINDREE

2000 CM3

REZERVOR DE CARBURANT

REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE

INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER

SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER

AUTODIAGNOSTICARE EOBD

AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU

FILTRU DE PARTICULE

CU FILTRU DE PARTICULE

CUPLU RAPORT

RAPORT PUNTE 15 X 53

AMBREIAJ

FARA AMBREIAJ

JANTA / PNEU DIMENSIUNI

MONTARE PNEU 19 INCI

ROTI MONTATE

ROATA 8 INCI 1/2

INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE

INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI

PEDALIER (TIP)

PEDALIER ALUMINIU

INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT

BLOC CILINDRI (MATERIAL)

BLOC CILINDRI FONTA

DEPOLUARE (MOTOR)

DEPOLUARE MOTOR SUPERIOARA L6 EURO 5

RECIRE ULEI

SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR + CUTIE DE VITEZE

OPTIMIZAREA CONSUMULUI VEHICULULUI

NARMAL

SONORITATE GMP SPECIFICA

FARA ECHIPARE GRUP MOTOPROPULSOR

DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL

DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5

CUTIE DE VITEZE TIP

CUTIE DE VITEZE TIP AM6 2

STIL ROATA (JANTA)

ROATA 19 INCI CAIRNS

DIFERENTIAL (CUTIE)

FARA DIFERENTIAL

PNEURI (DIMENSIUNI, TIP)

PNEU 235/40 R19 96W RANFORSAT

ROATA (TIP)

MONTAJ ROATA ALIAJ 9

VARIANTA ASOCIATA FRANA

ESP BOSCH 8.1

ANTIBLOCARE

ANTIBLOCARE ROATA

BARA ANTIRULIU SPATE

BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 27

SUSPENSIE

SUSPENSIE COBORATA

ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE

CU SISTEM DE ACCES/PORNIRE MAINI LIBERE

AVERTIZOARE

SISTEM DE AVERTIZARE ACORD

DEFLECTOR AERODINAMIC SPATE

CU DEFLECTOR SUPERIOR PE CAPACUL DE PORTBAGAJ

ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE)

ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE FINE + TREAPTA CROMATA

PROTECTIE SUB CAROSERIE

FARA ELEMENT DE PROTECTIE SUB CAROSERIE

LUMINA DE PRAG

FARA LUMINA DE PRAG

INEL DE FIXARE EXTERIOR (ADAUGAT)

INEL ARIMARE EXTERIOARA VAPOR

INSONORIZARE PE MOTOR

IZOLARE FONICA TABLIER + CAPOTA MOTOR + GRUP MOTOPROPULSOR SCURT CU IZOLARE FONICA

STERGATOR DE PROIECTOR

MECANISM DE STERGERE PROIECTOR

GEAM DE PAVILION

CU GEAM DE PAVILION FIX

APARATOARE DE NOROI (BAVETA)

FARA APARATORI DE ROTI

PROIECTOR SPECIAL (OPTICA DUBLA)

ANTIRULIU FATA

BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23,5

CONTROL DINAMIC AL STABILITATII

CU SISTEM ESP

DISPOZITIV DE REMORCARE

FARA DISPOZITIV DE REMORCARE

ANTENA

ANTENA + GSM + GPS

ORNAMENT LATERAL (ASPECT)

ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE

ORNAMENT DE ROATA (STIL)

CAPAC CENTRAL MASCARE BUTUC

LUMINA DE SEMNALIZARE

BALIZAJ LATERAL

SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR)

FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR

FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR

RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC

STERGATOR PARBRIZ

MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE

OBTURATOR FATA FATA

FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA

BARA DE PROTECTIE

BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI

PROIECTOR ANTICEATA

PROIECTOARE ANTI-CEATA CU LUMINI DE VIRAJ

ROATA DE REZERVA

MASCA IN DOUA NUANTE

ACCESORII EXTERIOARE

MANER EXTERIOR CULOARE CAROSERIE + CROMAT

GEAM (ASPECT)

GEAM FUMURIU FATA + FUMURIU INCHIS SPATE (GEAM LATERAL SPATE FIX + GEAM DE CAPAC DE PORTBAGAJ)

MODUL TELEMATIC

MODUL TELEMATIC AUTONOM

BRICHETA

BRICHETA FATA

TETIERA FATA

TETIERA FATA ARTICULATA

CENTURA DE SIGURANTA FATA

CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA DUBLA CU ALARMA

CLIMATIZOR

CU AEROTERMA DE RECICLARE AUTOMATA

PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE)

VOLAN PE STANGA

ECHIPAMENT PLANSA DE BORD

PLANSA DE BORD + VIZIERA DIN PIELE

GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE

COVORAS PORTBAGAJ MOCHETA

CAPITONAJ DE USA

STANDARD

COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR

COMANDA ELECTRICA SCAUN CONDUCATOR

REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER

SUPPORT LOMBAR PASAGER

SISTEM DE NAVIGATIE

FARA ROATA DE REZERVA

ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE

BANDOU DE BARA DE PROTECTIE VOPSIT IN NEGRU

PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO

1 PRIZA JACK + USB

ALARMA ANTIFURT

FARA ALARMA ANTIFURT

TETIERA SPATE

TETIERA SPATE REGLABILA

DETECTARE UNGHI MORT

FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT

CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA)

TARI CU CLIMA RECE

GRADARE VITEZE

GRADATIE VITEZA IN KM/H

INCALZIRE ADITIOANALA

SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA

LUMINI INTERIOARE DIVERSE

ILUMINAT DE AMBIANTA

TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI)

GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR

DIFUZOR

4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE

COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER

COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA

CD

FARA MONTARE COMPACT DISC

BECURI DE PROIECTOR

CU SISTEM DE NAVIGATIE + INFO TRAFIC

CITITOR DE INFORMATII RUTIERE

FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE
LATERALA

CEAS

CEAS ANALOG

FOLIE INCALZIRE SCAUN

SCAUN CU INCALZIRE

ILUMINAT JOS HABITACLU

ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR +
PASAGER FATA

NEUTRALIZARE AIRBAG

DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG

PROIECTOR DIRECTIONAL

CU PROIECTOR DIRECTIONAL

RECEPTOR RADIO

RT6 RADIOTELEFON - AFISAJ LA DISTANTA

COVORAS DE PODEA (ASPECT)

COVORAS SUPLIMENTAR MOCHETA 1

MARTOR DE NIVEL DE LICHID DE RACIRE

FARA MARTOR LUMINOS PENTRU NIVEL LICHID
DE RACIRE

ADAPTARE GARNITURA

MANER MANETA PIELE + BURDUF DIN MATERIAL
PLASTIC

AMPLIFICATOR-EGALIZATOR

FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR

COMANDA DE BLOCARE

BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA

APRINDERE LUMINI EXTERIOARE

LAMPA CU DESCARCARE

AFISAJ

AFISAJ DG4

SUPORT DE PICIOR

SUPORT SPRIJIN PICIOR STANG CONDUCATOR DIN
ALUMINIU

AIRBAG LATERAL FATA

AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG
CORTINA

RETROVIZOR EXTERIOR

RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE

PROIECTOR CORECTIE VERTICALA

REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR

WIFI

FARA WIFI

REFRIGERARE

SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA

DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE

FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE IN
PORTBAGAJ

DETECTAREA OBSTACOLULUI

RADAR IN FATA + CAMERA VIDEO IN SPATE

COVORAS DE PODEA

CU COVORAS SUPLIMENTAR

FRECVENTA RADIO

FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA

VOLANT

VOLAN IMBRACAT IN PIELE NETEDA

ALTERNATOR

APRINDERE AUTOMATA LUMINI

BATERIE

BATERIE L3 720 LDC

ILUMINAT DEOSEBIT

APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR

MASURA INCARCARI BATERIEI

CU SISTEM DE MASURARE A NIVELULUI DE INCARCARE A BATERIEI

MODIFICARE AN MODEL IN CURS

INDICE MINOR "01"

PLACUTA CONSTRUCTORULUI

PLACUTA CONSTRUCTOR UNIUNEA EUROPEANA + NRE

CONECTOR DE ASCULTARE SISTEM AUDIO

PRIZA ACCESORII

SOC LATERAL

ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE STANDARD

RULARE

DRUM CORECT

ALTERNATOR CLASA 18

DEMAROR

DEMAROR CLASA 6+

FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI

433,92 MHZ SUPER HETERODINA

CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD

ATMOSFERA

ATMOSFERA NORMALA

ETICHETA

FARA ETICHETA

PARTEA DE CIRCULATIE

CIRCULARE PE DREAPTA

ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR

KIT REPARARE PROVIZORIE PNEU

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2013-06

 Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2017-03

 **Italie**



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Veuillez noter que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2023-06

 **Italie**



A été examiné

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**