

## Rapport de maintenance numérique

### Données du véhicule

Véhicule GLK 350 CDI 4MATI  
Première mise en circulation 14.12.2009  
FIN WDC2049831F452300

---

**Prochain(e) Maintenance** 10.2021  
131704 km

(Veuillez tenir compte de l'affichage de l'intervalle de maintenance dans votre véhicule. Cet affichage est décisif pour votre prochain service)

---

### Rapport de maintenance 11

Autohaus Rubens Date 07.10.2020  
Rathausstr.42 N° d'ordre de réparation 7812  
Berlin Kilométrage 106704 km

#### Maintenance effectuée

Maintenance Service A  
Code atelier 505  
Temps restant 120 Jours  
Distance restante 19417 km

#### Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur  
Qualité d'huile 229.51  
Viscosité 5W-30

Description Boite de vitesses automatique  
Qualité d'huile  
Viscosité

#### Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé   
Élément filtre à air remplacé   
Filtre à carburant remplacé   
Moteur, remplacement huile et filtre à huile

#### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantie contre la corrosion

#### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

#### Travaux additionnels

Effectué

#### Commentaire

Ölkühler Dichtung erneuert, Motorlagerung erneuert, Turbolader abgedichtet, Gelenkscheibe vorn erneuert,

## Rapport de maintenance 10

Autohaus Rubens  
Rathausstr.42  
Berlin

Date 05.02.2020  
N° d'ordre de réparation 0191125  
Kilométrage 101121 km

### Maintenance effectuée

Maintenance Service B  
Code atelier 8W061  
Temps restant -3 Jours  
Distance restante 18459 km

### Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur  
Qualité d'huile 229.51  
Viscosité 5W-30

### Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé   
Élément filtre à air remplacé   
Filtre à carburant remplacé   
Liquide de refroidissement remplacé   
Moteur, remplacement huile et filtre à huile   
Liquide de frein remplacé

### Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo   
Garantie contre la corrosion

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

### Travaux additionnels

Effectué

## Rapport de maintenance 9

|               |  |                          |            |
|---------------|--|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH<br>Niederlassung Berlin<br>Salzufer 1<br>Berlin | Date                     | 02.02.2019 |
|               |  | N° d'ordre de réparation | 234631     |
|               |  | Kilométrage              | 94580 km   |

### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service A |
| Code atelier      | 550A      |
| Temps restant     | -25 Jours |
| Distance restante | 14400 km  |

### Marque d'huile/viscosité

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Description     | Huile moteur |
| Qualité d'huile |              |
| Viscosité       |              |

### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Élément filtre à air remplacé                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filtre à carburant remplacé                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

## Rapport de maintenance 8

|               |  |                          |            |
|---------------|--|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH<br>Niederlassung Berlin<br>Salzufer 1<br>Berlin | Date                     | 05.01.2018 |
|               |  | N° d'ordre de réparation | 162288     |
|               |  | Kilométrage              | 84011 km   |

### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service B |
| Code atelier      | W0W       |
| Temps restant     | -30 Jours |
| Distance restante | 15800 km  |

### Marque d'huile/viscosité

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Description     | Huile moteur |
| Qualité d'huile | 229.51       |
| Viscosité       | 5W-30        |

### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liquide de frein remplacé                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

## Rapport de maintenance 7

|               |  |                          |            |
|---------------|--|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Daimler AG vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH<br>Niederlassung Berlin<br>Salzufer 1<br>Berlin | Date                     | 05.12.2016 |
|               |  | N° d'ordre de réparation | 91662      |
|               |  | Kilométrage              | 74833 km   |

### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service A |
| Code atelier      | 850D      |
| Temps restant     | -40 Jours |
| Distance restante | 14200 km  |

### Marque d'huile/viscosité

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Description     | Huile moteur |
| Qualité d'huile | 229.51       |
| Viscosité       | 5W-30        |

### Travaux supplémentaires

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Plaquettes de frein essieu AV<br>remplacées     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Moteur, remplacement huile et<br>filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

---

## Rapport de maintenance 6

|               |   |                                |
|---------------|---|--------------------------------|
| Mercedes-Benz | Daimler AG; vertreten durch Mercedes-Date | 19.10.2015                     |
|               | Benz Vertrieb PKW GmbH;                   | N° d'ordre de réparation 18132 |
|               | Niederlassung Berlin                      | Kilométrage 64059 km           |
|               | Salzufer 1                                |                                |
|               | Berlin                                    |                                |

### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service B |
| Code atelier      | W0W       |
| Temps restant     | -30 Jours |
| Distance restante | 13800 km  |

### Marque d'huile/viscosité

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Description     | Huile moteur |
| Qualité d'huile | 229.51       |
| Viscosité       | 5W-30        |

### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liquide de frein remplacé                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

## Rapport de maintenance 5

|               |                                   |                          |            |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Dressel PKW-Service GmbH & Co. KG | Date                     | 19.09.2014 |
|               | Berlepschstraße 20 - 24           | N° d'ordre de réparation | 144799     |
|               | Berlin                            | Kilométrage              | 52835 km   |

### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service A |
| Code atelier      | 550A      |
| Temps restant     | -25 Jours |
| Distance restante | 10700 km  |

### Marque d'huile/viscosité

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Description     | Huile moteur       |
| Qualité d'huile | 229.51_SHell_Helix |
| Viscosité       | 5W-30              |

### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Élément filtre à air remplacé                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filtre à carburant remplacé                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

#### Rapport de maintenance 4

|               |                                  |                          |            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Daimler AG; Niederlassung Berlin | Date                     | 23.08.2013 |
|               | Salzufer 1                       | N° d'ordre de réparation | 12605      |
|               | Berlin                           | Kilométrage              | 38580 km   |

#### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service B |
| Code atelier      | QWON1     |
| Temps restant     | -35 Jours |
| Distance restante | 1500 km   |

#### Marque d'huile/viscosité

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Description     | Huile moteur |
| Qualité d'huile |              |
| Viscosité       |              |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Description     | Boite de vitesses automatique |
| Qualité d'huile |                               |
| Viscosité       |                               |

#### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| BVA - remplacement huile et filtre           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liquide de frein remplacé                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

#### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Rapport de maintenance 3

|               |                                  |                          |            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Daimler AG; Niederlassung Berlin | Date                     | 19.07.2012 |
|               | Salzufer 1                       | N° d'ordre de réparation | 27566      |
|               | Berlin                           | Kilométrage              | 28628 km   |

#### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service A |
| Code atelier      | 505       |
| Temps restant     | -12 Jours |
| Distance restante | 12300 km  |

#### Marque d'huile/viscosité

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Description     | Huile moteur |
| Qualité d'huile |              |
| Viscosité       |              |

#### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|

#### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

#### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

---

## Rapport de maintenance 2

|               |                                  |                          |            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Schloz Wöllenstein GmbH & Co. KG | Date                     | 15.07.2011 |
|               | An der Autobahn 2                | N° d'ordre de réparation | 658412     |
|               | Frankenberg                      | Kilométrage              | 15971 km   |

### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service B |
| Code atelier      | WOW       |
| Temps restant     | 145 Jours |
| Distance restante | 22000 km  |

### Marque d'huile/viscosité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Description     | Huile moteur     |
| Qualité d'huile | Aral 0W40/229.51 |
| Viscosité       |                  |

### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liquide de frein remplacé                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

---

## Rapport de maintenance 1

|               |                               |                          |            |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| Mercedes-Benz | Robert Kunzmann GmbH & Co. KG | Date                     | 03.12.2010 |
|               | Auhofstraße 29                | N° d'ordre de réparation | 289116     |
|               | Aschaffenburg                 | Kilométrage              | 13020 km   |

### Maintenance effectuée

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maintenance       | Service A |
| Code atelier      | 505       |
| Temps restant     | 10 Jours  |
| Distance restante | 12000 km  |

### Marque d'huile/viscosité

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Description     | Huile moteur         |
| Qualité d'huile | Mobil 5w30 MB 229.51 |
| Viscosité       |                      |

### Travaux supplémentaires

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Moteur, remplacement huile et filtre à huile | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|

### Jusqu'au prochain service

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie contre la corrosion | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Respecté | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

### Travaux additionnels

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Effectué | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|

---