

Citroën DS

VIN: **VF7NXBHZMGY539203**

Diesel

Généré sur **2024-02-29 20:16**



**Compteur
kilométrique**



**Statut financier et
juridique**



Dommage



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **12 pays** :



+6

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**

 États-Unis

 Danemark

 Lituanie

 Slovénie

 Italie

 Slovaquie

 Ukraine

 Roumanie

 Canada

 Tchéquie

 Finlande


 Suède

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

 Dernier kilométrage connu : 28 952 km

 7 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2017-02	17 km
2017-05	1 740 km
2018-05	9 500 km
2019-02	14 698 km
2020-08	21 579 km


Relevés du compteur kilométrique

2023-02	25 279 km
2023-05	28 952 km

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Inspection technique transmise le 2023-02 dans ce pays :  **Italie**

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités

Juridique



Contrôle technique

Passé 2023-02

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès
Valide jusqu'au 2025-02



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave


Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?



Aucun enregistrement de dommages n'a été trouvé

Enregistrements des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Tranche d'émissions de CO2 : A (103 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de votre véhicule

103 g/km Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
Citroën



Modèle
DS



Déplacement moteur
1,6 l



Puissance moteur
88 kW (118 hp)



Type de carburant
Diesel



Nombre de sièges
5

Équipement

GEN DE PRODUS

VEHICUL PARTICULAR

LINIE DE PRODUS

DS 4

NIVEL DE ECHIPARE

NIVEL 1 PACK VU URUGUAY

TRANSMISIE

CUTIE DE VITEZE MANUALA 6 TREPTE TIP STOP AND START

CULOAREA CAROSERIEI

KHK - VOPSEA ROSU TOURMALINE

CULOARE GARNISAJ

"FX"

ANIMARE TRANSFORMARE

ANIMATIE CROSSBACK

MOTOR (TIP)

MOTOR TIP DV

MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE

DS

RECUPERARE VAPORI DE BENZINA

FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA

FITRU DE REZERVOR

MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU

CITROEN

TIP CAROSERIE

COUPE 3+2 USI

MOTOR

DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW

TIP DE VOPSEA

METALIZATA LACUITA

TIP ECHIPARE INTERIOARA

PIELE SI PANZA B8 "3I"

CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI)

MCG

EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA

LA JUMATATEA VIETII

PAVILION (ASPECT EXTERIOR)

PAVILION CULOAREA CAROSERIEI

VENTILATOR

1 VENTILATOR 2 TURATII 140W AERO FARA PRIZA DE AER

VARIANTA SOCIATA INJECTIE

SISTEM DE INJECTIE BOSCH

STOP AND START

FILTRU REZERVOR INTERIOR

ALIMENTARE

INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT

CARBURANT

MOTORINA CALITATE DA/DE/DE+

CILINDREE

1600 CM3

RECIRE ULEI

SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR

OPTIMIZAREA CONSUMULUI VEHICULULUI

NARMAL

INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER

SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE
DIN CARTER

DISPOZITIV (ANTIPOLUARE)

RECICLARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR" +
SCHIMBATOR

FILTRU DE PARTICULE

CU FILTRU DE PARTICULE

CUPLU RAPORT

RAPORT PUNTE 19 X 74

AMBREIAJ

AMBREIAJ HIDRAULIC

JANTA / PNEU DIMENSIUNI

ECHIPARE CU PNEURI DE 18 INCI

ROTI MONTATE

ROATA 7 INCI 1/2

INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE
UMFLARE

CU STOP AND START DEMAROR

DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA

FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE
MOTORINA

DEPOLUARE (MOTOR)

DEPOLUARE MOTOR EURO 6.1

CATALIZATOR

CATALIZATOR CU MAI PUTIN DE 50PPM

REZERVOR DE CARBURANT

REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE
INDEXARE

MOTOR RACIRE

RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT

AUTODIAGNOSTICARE EOBD

AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA
ACCELEROMETRU

DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL

DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO 6.1

CUTIE DE VITEZE TIP

CUTIE DE VITEZE MANUALA MC

STIL ROATA (JANTA)

ROATA DIN ALUMINIU BRISBANE NEGRU ONYX
18" USINEE

DIFERENTIAL (CUTIE)

DIFERENTIAL 86

PNEURI (DIMENSIUNI, TIP)

PNEU 225/45 R18 91V NERANFORSAT

ROATA (TIP)

ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1

VARIANTA ASOCIATA FRANA

ESP BOSCH 8 1

INDICATOR PIERDERE DE PRESIUNE UMFLARE
NORMA ECE 64.02

PEDALIER (TIP)

PEDALIER STANDARD

ANTIRULIU FATA

BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23,5

RACIRE ULEI DE POMPA DE DIRECTIE

FARA SISTEM DE RACIRE ULEI DE POMPA DE
DIRECTIE

CONTROL DINAMIC AL STABILITATII

CU SISTEM ESP

PACHET RADIO / INFORMATII / COMUNICARE

CU SET TELEFONIC MÂINI LIBERE (DDO01) +
FĂRĂ SISTEM DE NAVIGAȚIE (DJY00) + RECEPTOR
RADIO SMEG ANALOGIC (DRCSA) + 1 PRIZĂ JACK
+ USB (DYM04)

DISPOZITIV DE REMORCARE

FARA DISPOZITIV DE REMORCARE

ANTENA

ANTENA INTEGRATA

DECORATIUNE (VOPSEA)

DECOR NEGRU STRALUCITOR + SPOILER PERLA

ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE)

FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE

LUMINA DE SEMNALIZARE

BALIZAJ LATERAL

INEL DE FIXARE EXTERIOR (ADAUGAT)

INEL ARIMARE EXTERIOARA VAPOR

APARATOARE DE NOROI

APARATOARE DE NOROI CU SPUMA

BARA ANTIRULIU SPATE

BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 30

FRANA TIP

DISCURI FATA VENTILATE / DISCURI SPATE

SUSPENSIE

SUSPENSIE NORMALA

PACHET LOOK EXTERIOR

DECOR NEGRU STRĂLUCITOR + ELERON PERLAT
(DDY35) + ORNAMENT GEAM CROMAT (DGV04)
+ GEAM FUMURIU (DVD02)

ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE

FARA SISTEM ACCES/PORNIRE MAINI LIBERE

AVERTIZOARE

SISTEM DE AVERTIZARE ACORD

DEFLECTOR AERODINAMIC SPATE

MONTARE CU DEFLECTOR DE AER

ORNAMENT LATERAL (ASPECT)

FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE

ORNAMENT DE ROATA (STIL)

FARA CAPAC DE ROATA

SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR)

FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR

FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR

RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA

ORNAMENT DE CAP DE TEAVA DE ESAPAMENT

FARA ORNAMENT PE IESIREA TEVII DE
ESAPAMENT

INSONORIZARE PE MOTOR

ELEMENTE DE IZOLARE SUB CAPOTA MOTOR +
TABLIER + PARTE INFERIOARA DE CAROSERIE

STERGATOR DE PROIECTOR

FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR

OBTURATOR FATA FATA

FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA

APARATOARE DE NOROI (BAVETA)

FARA APARATORI DE ROTI SPATE

PORTBAGAJ

PREGATIRE PORTBAGAJ

ROATA DE REZERVA

FARA ROATA DE REZERVA

RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR)

OGLINDA RETROVIZOR EXTERIOR BOMBATA

GEAM (ASPECT)

GEAM FUMURIU

GEAM (TIP)

PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA +
SPATE SECURIZAT

MODUL TELEMATIC

FARA MODUL TELEMATIC

BRICHETA

FARA BROCHETA

TETIERA FATA

TETIERA FATA ARTICULATA

DETECTARE UNGHI MORT

FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT

MASCARE BAGAJE

PANOU/MASUTA

STERGATOR PARBRIZ

MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU
INTERMITENTA CU INDICATOR DE NIVEL APA

STERGATOR DE LUNETA (FUNCTIONARE)

STERGATOR DE LUNETA INTERMITENT CU
FUNCTIONARE AUTOMATA LA MERSUL INAPOI

GEAM DE PAVILION

FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION

PLACA DE INMATRICULARE

FARA PLACUTA DE INMATRICULARE

PROIECTOR ANTICEATA

PROIECTOARE ANTI-CEATA CU LUMINI DE VIRAJ

ACCESORII EXTERIOARE

MANER EXTERIOR IN CULOAREA CAROSERIEI

ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE

BANDOU DE BARA DE PROTECTIE VOPSIT IN
NEGRU

GEAM LATERAL SPATE (NATURA)

FARA GEAM FIX LATERAL SPATE

PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO

1 PRIZA JACK + USB

ALARMA ANTIFURT

FARA ALARMA ANTIFURT

TETIERA SPATE

TETIERA SPATE REGLABILA

SCAUN SPATE

BANCHETA SPATE CU PERNA MONOBLOC
SPATARE SEPARATE

COTIERA DE SCAUN SPATE

CU COTIERA SCAUN SPATE

CENTURA DE SIGURANTA SPATE

CENTURA DE SIGURANTA FATA

CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA

CLIMATIZOR

CU AEROTERMA

GRADARE VITEZE

GRADATIE VITEZA IN KM/H

CONSOLA

CONSOLA LUNGA

INCALZIRE ADITIONALA

FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR

ILUMINAT DE PORTBAGAJ VOLUM INCARCARE

COMANDA AUTOMATA DE ILUMINAT PORTBAGAJ SI VOLUM DE INCARCARE

LUMINI INTERIOARE DIVERSE

LUMINI PENTRU CITIT HARTA FATA/SPATE CU LED-URI / FARA LED DE AMBIANTA FARA LUMINI PENTRU ILUMINAT AMBIENTAL

DEPOZITARE SUB SCAUN

2 SERTARE DE DEPOZITARE SUB SCAUN

CAPITONAJ DE USA

DECORATIUNE SATIN ARGINTAT

DIFUZOR

4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE

INSONORIZARE HABITACLU

ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER 5,5KG + VOL + PARTE SUPERIOARA LATERALA SPATE DE CAROSERIE + PASAJ DE ROATA

CENTURI DE SIGURANTA SPATE CU 3 RETRACTOARE IN 3 PUNCTE + MARTOR LUMINOS DE CUPLARE

CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA)

TARI CU CLIMA TEMPERATA

SIGURANTA COPII

SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE

ACCESORII (MANERE)

MANERE SPATE CU INCHIZATOARE

PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE)

VOLAN PE STANGA

MIRROR LINK

FARA OGLINDA LINK

ECHIPAMENT PLANSA DE BORD

PLANSA DE BORD STANDARD + PARTE INFERIOARA INJECTATA

GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE

COVORAS PORTBAGAJ MOCHETA

TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI)

COROANA PERSONALIZATA + CONTUR CROMAT + MATERIAL POLIESTER

ANCORARE SCAUN PENTRU COPII

FARA SISTEM DE ANCORARE ISO PENTRU SCAUNE DE COPII SPATE

COMANDA DE SISTEM AUDIO

COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA

INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA

DISPOZITIV DE INALTARE PERNA PASAGER REGLARE PARALELA + AVANSARE

COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR

COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR

REGLARE PERNA DE SEZUT FATA CONDUCATOR

SUPORT LOMBAR CONDUCATOR

COTIERA DE SCAUN FATA

COTIERA CENTRALA SCAUN FATA + REGLABILA

CD

MONTARE COMPACT DISCURI

BECURI DE PROIECTOR

LAMPA LED + BEC HALOGEN

CITITOR DE INFORMATII RUTIERE

FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE
LATERALA

AFISAJ

AFISAJ ECRAN DEV HR TACTIL

SUPORT DE PICIOR

CU SUPORT DE SPIJINIRE PICIOR CONDUCATOR +
PASAGER

MONTARE TETIERA SPATE

MONTARE 3 TETIERE SPATE

AIRBAG LATERAL FATA

AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG
CORTINA

ACTIONARE GEAM ELECTRICA (FUNCTIONARE)

FUNCTIE ANTIPRINDERE PE PARTEA
CONDUCATORULUI + PASAGERULUI

PACHET ECHIPAMENT

FARA PACHET ECHIPAMENT PENTRU VEHICUL DE
SCOALA AUTO

COMANDA INTERIOARA DE USA (ASPECT)

PALETA USA CROMATA + ORNAMENT NEUTRU

COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER

COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA

REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER

SUPORT LOMBAR PASAGER

INDICATOR DE TEMPERATURA EXTERIOARA

INDICATOR TEMPERATURA EXTERIOARA

SISTEM DE NAVIGATIE

FARA SISTEM DE NAVIGARE

ACTIONARE GEAM SPATE

FARA MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE

ACTIONARE GEAM FATA PASAGER

MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA
CU COMANDA SECVENTIALA

OGLINDA DE PARASOLAR

OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER
CU CAPAC FARA LUMINA

INDICATOR DE ULEI

FARA SENZOR DE NIVEL DE ULEI

FOLIE INCALZIRE SCAUN

SCAUN FARA INCALZIRE

ILUMINAT JOS HABITACLU

ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR +
PASAGER FATA

CALCULATOR DE BORD

CU CALCULATOR DE BORD

NEUTRALIZARE AIRBAG

DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG

PROIECTOR CORECTIE VERTICALA

REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A
PROIECTOARELOR

PROIECTOR DIRECTIONAL

FARA PROIECTOR DIRECTIONAL

PARASOLAR FATA

PARASOLAR CONDUCATOR + PASAGER FARA INSCRIPTIE

DEPOZITARE (POST DE CONDUCERE)

COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE + PALETA CROMATA

REFRIGERARE

SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA

RETROVIZOR INTERIOR

RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE

COVORAS DE PODEA (ASPECT)

FARA COVORAS SUPLIMENTAR

COVORADS DE PODEA

MOCHETA TESUTA DILOUR F550

MARTOR DE NIVEL DE LICHID DE RACIRE

MARTOR LUMINOS PENTRU NIVEL LICHID DE RACIRE

ADAPTARE GARNITURA

MANER ALUMINIU + BURDUF PIELE CLUB

AMPLIFICATOR-EGALIZATOR

FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR

COMANDA DE BLOCARE

BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA

APRINDERE LUMINI EXTERIOARE

APRINDERE LUMINI MANUALA

BATERIE

BATERIE L3 760 70AH EFR 760 IN EF

PROTECTIE POST FATA

FARA PROTECTIE POST FATA

WIFI

FARA WIFI

RECEPTOR RADIO

SISTEM AUDIO ANALOG SMEG

REGULATOR DE VITEZA

SISTEM DE REGULARIZARE SI LIMITARE VITEZA PROGRAMABIL

DEPOZITARE (ALTELE)

COMPARTIMENT DE DEPOZITARE STANDARD + BUZUNARE PE SPATARELE SCAUNELOR FATA

DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE

CHINGA LATERALA PORTBAGAJ + PLASA

TUNER-RADIO

TUNER DUBLU RADIO

DETECTAREA OBSTACOLULUI

FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE

COVORAS DE PODEA

FARA COVORAS SUPLIMENTAR

FRECVENTA RADIO

FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA

VOLANT

VOLAN IMBRACAT IN PIELE DE CEA MAI BUNA CALITATE

ALTERNATOR

ALTERNATOR CLASA 15

DEMAROR

DEMAROR STTD

ILUMINAT DEOSEBIT

LUMINI DE ZI FATA

MASURA INCARCARI BATERIEI

CU SISTEM DE MASURARE A NIVELULUI DE INCARCARE A BATERIEI

ATMOSFERA

ATMOSFERA NORMALA

ETICHETA

FARA ETICHETA

PARTEA DE CIRCULATIE

CIRCULARE PE DREAPTA

SET DE CHEI

2 CHEI TELECOMANDA DE INALTA FRECVENTA

ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR

KIT REPARARE PROVIZORIE PNEU

MONITORIZARE VITEZA

FARA SISTEM DE MONITORIZARE VITEZA

FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI

FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92
MHZ HETERODINA

CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE

STANDARD

PLACUTA CONSTRUCTORULUI

PLACUTA CONSTRUCTOR UNIUNEA EUROPEANA
+ NRE

CONECTOR DE ASCULTARE SISTEM AUDIO

PRIZA ACCESORII SIMPLA

SOC LATERAL

USA CARE NU ESTE INTARITA

LICHID REFRIGERANT

LICHID REFRIGERANT R134

RULARE

DRUM CORECT

PLACA DE OMOLOGARE COMPLEMENTARA

FARA PLACUTA DE OMOLOGARE SUPLIMENTARA

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2017-02



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2017-03

 **Italie**



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Veuillez noter que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2023-02

 **Italie**



A été examiné

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**