

Mercedes-Benz B 180

VIN: **WDD2462001J213449**

Diesel

Généré sur **2024-03-21 12:45**



**Compteur
kilométrique**



**Statut financier et
juridique**



Dommage



Choses à savoir sur Mercedes-Benz B 180



Généré par l'IA

Comparaison des motorisations, carrosseries et autres caractéristiques de la Mercedes-Benz B 180 (2013)

Options de moteur :

La Mercedes-Benz B 180 2013 offre deux options de moteur, offrant des choix pour les différentes préférences de conduite et les exigences.

1. Moteur à essence : La variante à essence de la B 180 est équipée d'un moteur quatre cylindres de 1,6 litre. Ce moteur délivre une puissance et un couple suffisants, ce qui le rend adapté à la plupart des situations de conduite quotidiennes. Il offre une expérience de conduite douce et raffinée tout en offrant une consommation de carburant décente.

2. Moteur diesel : Mercedes-Benz propose également un moteur diesel en option pour la B 180. Ce modèle est équipé d'un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,8 litre, offrant un couple impressionnant et une meilleure efficacité énergétique que la variante essence. Le moteur diesel offre une puissance robuste à bas régime, ce qui le rend adapté aux longs trajets et à la conduite à haut kilométrage.

Types de carrosserie :

La Mercedes-Benz B 180 2013 est disponible en différents types de carrosserie, ce qui permet aux clients de choisir celle qui correspond à leurs préférences et à leurs besoins.

1. Hatchback : La variante à hayon de la B 180 offre un design polyvalent et pratique, avec un intérieur spacieux et un extérieur compact. Ce type de carrosserie offre un vaste espace de chargement et un confort aux places arrière, ce qui la rend idéale pour les petites familles ou les personnes à la recherche de praticité et de maniabilité urbaine.

2. Break/Wagon : Pour ceux qui recherchent plus d'utilité et de polyvalence, la variante break de la B 180 est une excellente option. Elle dispose d'un espace de chargement arrière élargi, idéal pour transporter des objets plus volumineux ou des bagages supplémentaires. Ce type de carrosserie est idéal pour les personnes ayant un mode de vie actif ou celles qui partent souvent en voyage.

Autres caractéristiques :

Outre les options de moteur et les types de carrosserie, il y a plusieurs autres caractéristiques et spécifications notables à prendre en compte pour la Mercedes-Benz B 180 2013.

1. Sécurité : La B 180 dispose d'une gamme complète de dispositifs de sécurité, y compris de multiples airbags, le contrôle de stabilité, le contrôle de traction, et une suite de systèmes avancés d'aide à la conduite tels que l'aide au maintien de la voie et la surveillance des angles morts. Ces améliorations en matière de sécurité garantissent la protection des occupants et la tranquillité d'esprit sur la route.

2. Technologie et infodivertissement : La B 180 est équipée d'un ensemble de fonctions de haute technologie pour améliorer l'expérience de conduite. Il s'agit notamment d'un volant multifonctions, d'un système d'infodivertissement convivial doté d'un écran clair, de la connectivité Bluetooth et de capacités de diffusion audio en continu. En outre, les niveaux de finition supérieurs peuvent offrir des fonctionnalités avancées telles qu'un toit ouvrant panoramique, des systèmes audio haut de gamme et un système de navigation.

3. Confort et luxe : Comme on l'attend d'un véhicule Mercedes-Benz, la B 180 offre un intérieur confortable et luxueux. Il offre des matériaux de haute qualité, des sièges confortables et un espace suffisant pour la tête et les jambes pour les passagers avant et arrière. Les équipements optionnels tels que les sièges chauffants, la climatisation automatique et la sellerie cuir améliorent encore le confort et le luxe de la B 180.

4. Efficacité énergétique : Les deux motorisations (essence et diesel) de la B 180 offrent un rendement énergétique satisfaisant. Alors que le moteur à essence offre un bon kilométrage en conduite urbaine, le moteur diesel se distingue par son impressionnante économie de carburant et ses émissions de carbone réduites, ce qui en fait un excellent choix pour les conducteurs qui parcourent fréquemment de longues distances.

En conclusion, la Mercedes-Benz B 180 2013 offre un éventail de choix pour répondre aux différentes préférences et besoins. Que l'on apprécie la puissance, l'efficacité énergétique, la polyvalence de la carrosserie ou les fonctionnalités avancées, la B 180 offre des options pour répondre aux différentes exigences de conduite. Elle combine la sécurité, la technologie, le confort et le luxe dans un ensemble élégant et bien conçu, ce qui en fait un choix convaincant dans son segment.

Cette description a été générée par une IA et n'a pas fait l'objet d'un examen par un humain pour détecter d'éventuelles inexactitudes.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **12 pays** :



+6

Voici ce que nous avons vérifié :



**Actuellement
recherché comme
volé**

✓ Aucun enregistrement
trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Statut actuel inconnu



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**

 Danemark

 États-Unis

 Lituanie

 Slovaquie

 Italie

 Finlande

 Slovénie

 Tchéquie

 Canada

 Ukraine

 Suède


 Roumanie

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

 Dernier kilométrage connu : 42 009 km

 7 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2013-11	12 km
2014-11	6 170 km
2015-11	12 295 km
2016-12	18 105 km
2017-11	23 494 km

Relevés du compteur kilométrique

2019-02	30 909 km
2022-06	42 009 km

Statut financier et juridique

Le véhicule a-t-il passé son contrôle technique ? Y a-t-il des restrictions sur les droits de propriété ou des prêts en cours ?



Inspection technique transmise le 2022-06 dans ce pays :  **Italie**

Restrictions financières



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune donnée disponible sur les prêts ou accord de financement en cours



Leasing

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace d'un contrat de leasing pour ce véhicule



Stockage d'unités

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune trace du véhicule faisant l'objet d'un financement de stockage d'unités

Juridique



Contrôle technique

Passé 2022-06

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès
Valide jusqu'au 2024-06



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?



Aucun enregistrement de dommages n'a été trouvé


Enregistrements des dommages




Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophe naturelle


L'emplacement du véhicule a-t-il été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

 L'emplacement du véhicule n'a pas été enregistré dans la zone d'une catastrophe naturelle

 Cependant, des inexactitudes peuvent parfois se présenter, notamment lors du contrôle de véhicules plus anciens. Les mécaniciens de garage clandestin dissimulent souvent illégalement les défauts ou les dégâts subis par les véhicules en ne les enregistrant nulle part. Parfois, ils remplacent même les plaques VIN du véhicule ou commettent d'autres actes illégaux. Nous recourons à diverses méthodes pour détecter ces délits, mais il est impossible de les garantir à 100 %.

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

 Tranche d'émissions de CO2 : A (116 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de votre véhicule

116 g/km Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190


190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

 Vérifiez que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque
Mercedes-Benz



Modèle
B 180



Variante
B 180



Type de carrosserie
Hayon



Année du modèle
2013



Déplacement moteur
1,8 l



Puissance moteur
80 kW (107 hp)



Type de carburant
Diesel



Type de transmission
Automatique



Position du volant
Volant à gauche



Nombre de sièges
5

Équipement

206B

OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE
BOOKLET-ITALIAN

235

ACTIVE PARKING ASSIST

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR
AND OUTSIDE MIRRORS

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP
ACTIVE BRAKE APPLICATION

290

WINDOWBAG

336B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU -
ITALIAN

429

7-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH
TRANSMISSION

442

MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)

477

TIRE PRESSURE LOSS WARNER

218

REAR VIEW CAMERA

240

LED-TAGFAHRLICHT

255B

MB-MOBIL0 WITH DSB AND GGD

263B

AIRBAG SIGN - ITALIAN/ENGLISH

294

KNEEBAG

428

STEERING WHEEL GEARSHIFT
BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES
- PAINTED

440

CRUISE CONTROL

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

485

COMFORT SUSPENSION

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

523

AUDIO 20 CD

543

SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5XXL

EUROPE

600A

FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

614

BI-XENON HEADLAMPS FOR LHD VEHICLES

761U

POLAR SILVER - METALLIC FINISH

831

LICENSE PLATE MOUNTING, ITALY

928

EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5
TECHNOLOGY

952

SPORTS PACKAGE

B03

DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

B51

TIREFIT

FT

S-TOURER

509

NAVIGATION BOX

538

ATTENTION ASSIST (FATIGUE DETECTION)

543L

ITALY

58U

HEADLINER, GRAY FABRIC

600

HEADLAMP WASHING SYSTEM

601A

FABRIC / IMITATION LEATHER / MICROFIBER -
BLACK / ANTH.

723

LOAD COMPARTMENT COVER

804

YOM X3/1

913

PREINSTALLATION FOR A/C FOR HOT COUNTRIES

942

LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE

966

EURO 5 TECHNOLOGY COC DOCUMENT -
WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION
CERTIFICATE, PART 2

B09

REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC
CLUTCH

F246

MODEL SERIES 246

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

H89

TRIM ELEMENTS - IMD PLASTIC HONEYCOMB
LOOK (2B47)

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

L

LEFT-HAND DRIVE

M18

DISPLACEMENT 1.8 LITER

P49

MIRROR PACKAGE

R24

LIGHT-ALLOY WHEEL 5-SPOKE-DESIGN 17" "ALL-
ROUND"

U18

AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITION

U59

SEAT COMFORT PACKAGE

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

HA

REAR AXLE

K13

CONTROL CODE FOR 25,000 KM SERVICE
INTERVAL

M013

DERATED ENGINE

M651

INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M651

R01

SUMMER TYRES

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U35

12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

V22

SPEED/LOAD INDEX 91V

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Sécurité

Le véhicule fait-il l'objet de rappels de sécurité de la part du constructeur ? Quelle est sa note de sécurité ?



1 rappel trouvé



Les rappels non traités peuvent entraîner des problèmes de sécurité du véhicule !

Rappels

Statut du rappel : **Actif**

Nous avons trouvé une annonce de rappel. Le constructeur a émis un rappel pour ce véhicule.

Titre	RECALL
Risque	low

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2013-11



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2018-05



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Veuillez noter que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2022-06



A été examiné

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**