



Mercedes-Benz

## Général

Véhicule	C 220 CDI Wagon	Numéro d'immatriculation du véhicule	-
VIN	WDD2042081F135422	Numéro de vérification de carte	B829285C
Inscription initiale	30.03.2009	Numéro d'approbation de type EU	e1*2001/116*0457*01
Nom du client	-	Identifiant d'étalonnage	0084485140020003

## Technique

Peinture	723 (Argent cubanite - peinture métallisée)
Moteur	64681130197516 (Numéro d'article: A6460108598)
Transmission	71665702410365 (Numéro d'article: 2122600301)
Direction	20446045000803507373 (Conduite à gauche)

## Remplissage

Liquide de frein	- l	Huile de réfrigérateur	- l
Liquide de refroidissement	- l	Huile d'embrayage	- l
Réfrigérant	- l	Huile pour engrenages d'essieu arrière	- l

## Couleur

Peinture	Code	Nom
1	723	Argent cubanite - peinture métallisée

## Moteur

Moteur	Numéro de moteur	Numéro de pièce
1	64681130197516	A6460108598

## SA Codes

Code	Description
038	Véhicule pour la mesure des émissions dans l'habitacle (VIAQ)
200A	Cuir
201A	Cuir - noir/anthracite
206B	Notice d'utilisation et carnet de maintenance-italien
213	Direction paramétrique/direction Vario
220	Aide au stationnement arrière
249	Rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochromes
250B	Non valide - Mobilo Life/Pack service Europe

## SA Codes

263B	Plaque airbag - italien/anglais
280	-
287	Chargement objets longs
294	Airbag genoux
301	Pack FUMEUR
306B	Non valide - Langue platine de commande - italien
336B	Langue combiné d'instruments/HU - italien
393	Prolongation de la garantie du véhicule
411	BM à 6 rapports
442	Volant multifonction (12 touches)
474	Filtre à particules diesel
477	Avertisseur de perte de pression des pneus
500	Rétroviseur extérieur rabattable (électrique)
527	COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec Navigation), autoradio High-Line
543L	Italie
580	Climatisation
584	Lève-vitre électrique (2x) arrière, lève-vitre électrique (4x) ou (6x), lève-vitre électrique avec commande confort et fonction réversible
5XXL	Europe
690	Roue de secours compacte (Minispare)
723U	Argent cubanite - peinture métallisée
739	Inserts décoratifs - aluminium
808	AEJ X7 / 1
831	Fixation de la plaque d'immatriculation Italie
942	Pack compartiment de chargement/coffre
954	Ligne/pack d'équipement - AVANTGARDE
983	Document CoC technique Euro 7 - sans attestation d'immatriculation partie 2
F204	Série 204
GM	BOÎTE DE VITESSES MÉCAN.
HA	ESSIEU ARRIÈRE
K11	Feu de stop adaptatif clignotant
K13	Code de contrôle pour intervalle de maintenance 25 000 km
L	Direction à gauche
M002	Moteurs avec turbocompresseur et refroidissement d'air de suralimentation
M010	Moteurs EVO/attractivité
M22	Cylindrée 2,2 litres
M646	Moteur diesel R4 OM646

## SA Codes

NB0	Nouveaux papiers du véhicule : Daimler AG
NF6	Code de contrôle usine
R01	Pneus ete
R48	Jante alliage à 5 branches doubles 17 pouces "Toutes les roues"
U01	Affichage état de la ceinture de sécurité arrière
U37	Projecteurs antibrouillards
U72	Lecteur DVD avec code régional 2 Europe, Japon
V50	Indice de vitesse + charge 91W
VL	Demi-essieu avant gauche
VR	Demi-essieu avant droit

### Liquide de frein

Spécification du liquide de frein	331.0
-----------------------------------	-------

### Liquide de refroidissement

Spécification pour le liquide de refroidissement	
325.6	-
326.6	Aucune pièce d'origine Mercedes-Benz disponible.

### Réfrigérant

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	361.0	-

### Huile de réfrigérateur

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	362.1	-

### Huile d'embrayage

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	235.10	75W-85 -

### Huile pour engrenages d'essieu arrière

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	235.7	75W-85 -
-	239.71	75W-85 -

