

Rapport de maintenance numérique

Données du véhicule

Véhicule CLS 320 CDI
Première mise en circulation 12.09.2008
FIN WDD2193221A139864

Prochain(e) Maintenance 10.2016
87165 km

(Veuillez tenir compte de l'affichage de l'intervalle de maintenance dans votre véhicule. Cet affichage est décisif pour votre prochain service)

Rapport de maintenance 6

Mercedes-Benz	CREMA DIESEL S.p.A.	Date	15.10.2015
	Via del Brolo 1	N° d'ordre de réparation	17148
	Cremona	Kilométrage	62165 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Petit service de maintenance
Code atelier	non fourni
Temps restant	0 Jours
Distance restante	0 km

Travaux supplémentaires

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo

Garantie contre la corrosion

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

Travaux additionnels

Effectué

Rapport de maintenance 5

Mercedes-Benz
CREMA DIESEL S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 53/55
Bagnolo Cremasco (CR)

Date 30.07.2015
N° d'ordre de réparation 30858
Kilométrage 60519 km

Maintenance effectuée

Maintenance Petit service de maintenance
Code atelier A50F
Temps restant -308 Jours
Distance restante 9074 km

Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur
Qualité d'huile 9
Viscosité 5w30-229.51

Travaux supplémentaires

Plaquettes de frein essieu AV
remplacées
Remplacement du filtre
combiné
Filtre à air remplacé
Filtre à carburant remplacé
Vidange de l'huile moteur et
remplacement du filtre

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie contre la corrosion

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

Travaux additionnels

Effectué

Rapport de maintenance 4

Mercedes-Benz	CREMA DIESEL S.p.A.	Date	24.09.2013
	Via Leonardo Da Vinci, 53/55	N° d'ordre de réparation	10-53859
	Bagnolo Cremasco (CR)	Kilométrage	44593 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	A60G
Temps restant	-12 Jours
Distance restante	16434 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	9
Viscosité	5W-30 229.51

Travaux supplémentaires

Plaquettes de frein essieu AR remplacées	<input checked="" type="checkbox"/>
Remplacement du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 3

Mercedes-Benz	CREMA DIESEL S.p.A.	Date	11.09.2012
	Via Leonardo Da Vinci, 53/55	N° d'ordre de réparation	10-37057
	Bagnolo Cremasco (CR)	Kilométrage	36027 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Petit service de maintenance
Code atelier	9050E
Temps restant	-3 Jours
Distance restante	17917 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	8.5
Viscosité	5w-30229.51

Travaux supplémentaires

Filtre à air remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à carburant remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 2

Mercedes-Benz	CREMA DIESEL S.p.A.	Date	09.09.2011
	Via Leonardo Da Vinci, 53/55	N° d'ordre de réparation	21237
	Bagnolo Cremasco (CR)	Kilométrage	28944 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	A60G
Temps restant	-2 Jours
Distance restante	17361 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	SHELL 5W-30 229.51
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Plaquettes de frein essieu AV remplacées	<input checked="" type="checkbox"/>
Remplacement du liquide de frein	<input checked="" type="checkbox"/>
Remplacement du filtre combiné	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à air remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à carburant remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 1

Mercedes-Benz	CREMA DIESEL S.p.A.	Date	07.09.2010
	Via Leonardo Da Vinci, 53/55	N° d'ordre de réparation	60075
	Bagnolo Cremasco (CR)	Kilométrage	21305 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Grand service de maintenance
Code atelier	A505
Temps restant	0 Jours
Distance restante	0 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	SHELL 5W-30
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------
