



# Mercedes-Benz CLS-Class

VIN: WDD2193221A139864

Diesel

Généré le 2024-07-25 07:58



## Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



## Statut légal

✓ Tout a l'air bien



## Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

### ✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

### i Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **10 pays** :



+4

Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement  
trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement  
trouvé

Statut actuel inconnu



### Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement  
trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

 Lituanie

 États-Unis

 Italie

 Slovaquie

 Finlande

 Slovénie

 Suède

 Tchéquie

 Roumanie


 Canada

## Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

### Note

- Dernier kilométrage connu : 109 686 km
- 8 relevés de kilométrage trouvés



#### Relevés du compteur kilométrique

2008-09	<b>12 km</b>
2010-09	<b>21 305 km</b>
2011-09	<b>28 944 km</b>
2012-09	<b>36 027 km</b>
2013-09	<b>44 593 km</b>


#### Relevés du compteur kilométrique

2015-07	<b>60 519 km</b>
2015-10	<b>62 165 km</b>
2022-09	<b>109 686 km</b>

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

### i Note

Contrôle technique effectué en 2022-09 dans ce pays :  **Italie**

## Juridique



## Contrôle technique

**Passé** 2022-09

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès  
Valide jusqu'au 2024-09



## Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé


Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

# Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

# Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle


# Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

**Note**

Tranche d'émissions de CO2 : F (215 g/km)

## Émissions de CO<sub>2</sub>



# Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

**Note**

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**Mercedes-Benz**



Modèle  
**CLS-Class**



Type de carrosserie  
**Liftback**



Déplacement moteur  
**3 l**



Puissance moteur  
**165 kW (221 hp)**



Type de carburant  
**Diesel**



Type de transmission  
**Automatique**



Position du volant  
**Volant à gauche**



Nombre de vitesses  
**7**



Nombre de sièges

**4**

---

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

**200A**

LEATHER

**206B**

OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-ITALIAN

**208A**

LEATHER - GRAY

**220**

REAR PARKING ASSIST

**242**

RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

**249**

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

**263B**

AIRBAG SIGN - ITALIAN/ENGLISH

**275**

MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

**293**

SIDEBAGS IN REAR

**336B**

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ITALIAN

**359U**

TANZANITE BLUE - METALLIC FINISH

386

UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE

401

CLIMATISED FRONT SEATS

427

7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

428

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

44N

PLANT CONTROL CODE

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

527

COMAND APS WITH SINGLE DVD DRIVE (WITH NAVIGATION), HIGH-LINE RADIO

543L

ITALY

581

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

5XXL

EUROPE

600

HEADLAMP WASHING SYSTEM

615

BI-XENON HEADLAMPS WITH ACTIVE LIGHT FUNCTION

619

CORNERING LIGHT FUNCTION

690

EMERGENCY SPARE WHEEL (MINISPARE)

732

CENTER CONSOLE IN HIGH-GLOSS CARBON AMG

809

YOM X8/1

831

LICENSE PLATE MOUNTING, ITALY

863

DIGITAL/ANALOG TV TUNER

96V

SPEED/LOAD INDEX 91H + 94H

983

EURO 7 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

F219

MODEL SERIES 219

FC

COUPE

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

K11

ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K13

CONTROL CODE FOR 25,000 KM SERVICE INTERVAL



L

LEFT-HAND DRIVE

M002

ENGINES WITH TURBOCHARGER WITH CHARGE AIR COOLING

M30

DISPLACEMENT 3.0 LITER

M642

V6 DIESEL ENGINE OM642

R01

SUMMER TYRES

R70

LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 18" "MIXED TIRES"

U72

DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

# Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

## Derniers enregistrements

2008-09

 Italie



**A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2015-11

 **Italie**



### **Le propriétaire a changé**

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2022-09

 **Italie**



### **A été inspecté**

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

### **Sources de données**

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**