

Historique

Données véhicule

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------|
| N° de châssis | WVWZZZ1FZEV004074 | Prochain CT | 2023-02 |
| Date de livraison : | 2014-03-28 | Prochain Service Antipollution | 2023-02 |
| Type | 1F847Y | | |

Historique

Afficher éléments

| | | | | TOUT | GARANTIE | MAINTENANCE | RÉCLAMATIONS | COPIE POUR EXAMEN |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|
| Facture ▼ | Date de réception: 2021-02-18 | Kilométrage: 16354 | Numéro d'ordre: 92983 | N° de facture.: 225471 | | | | |
| | Rubr. pièces | | | | | | | |
| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
| 1 | 3AA051866BE | SDKARTE | 1.00 | V | OWN | 34 | | 0 |

Facture ▼

Date de réception:
2021-02-11Kilométrage:
16354Numéro d'ordre:
58352N° de facture.:
225335Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|----|----------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 99994915 | VORFÜHRUNG ZUR HAUPTUNTERSUCHUNG | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 00004925 | UNTERSUCHUNG NACH §29 STVZO PKW/GTÜ | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01060050 | Service Antipollution . | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01700000 | Services prise/remise Audi . | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 94151652 | Phares :réglé | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 01290000 | Autodiag.: lire mémoire . | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 01090015 | Services Entr.Vid.(var.) . | X | 0000 | | 1 |
| 8 | 23241983 | Cartouche filtre à air :dép.+rep. | - | 0000 | | 2 |
| 9 | 85181950 | Filtre à poussière et pollen :dép.+ | - | 0000 | | 3 |
| 10 | 01400050 | Service Liquide de Frein . | - | 0000 | | 4 |
| 11 | 01390050 | Services Entr. Étendus . | X | 0000 | | 5 |
| 12 | 27061900 | Batterie :déposée et reposée | - | 0000 | | 6 |
| 13 | 27065550 | Batterie :remplacé | - | 0000 | | 6 |

Rubr. pièces



| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|-------------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 1 | N 10528301 | Batterie | 2.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | G 052172A1 | Produit an | 1.00 | V | OWN | 6 | | 0 |
| 3 | 03L115562 | Cart.filt. | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 4 | N 90813202 | Vis | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 5 | M07 | MOTORÖLV | 4.30 | V | OWN | 00 | | 1 |
| 6 | 1K0129620D | Filtre air | 1.00 | V | OWN | 1 | | 2 |
| 7 | 1K1819669 | Filt.odeur | 1.00 | V | OWN | 1 | | 3 |
| 8 | BFK | BREMSFLÜSS | 1.00 | V | OWN | 00 | | 4 |
| 9 | 000915105CC | Batterie | 1.00 | V | OWN | 3 | | 6 |

Facture

Date de réception:
2021-02-11Kilométrage:
16354Numéro d'ordre:
58486N° de facture.:
225434

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 01980000 | Remorquage . | - | 0000 | | 0 |

Facture ▼

Date de réception:
2019-01-31Kilométrage:
16342Numéro d'ordre:
37390N° de facture.:
179278Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|----|----------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 01700000 | Services prise/remise Audi . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99994915 | VORFÜHRUNG ZUR HAUPTUNTERSUCHUNG | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00004915 | UNTERSUCHUNG NACH §29 STVZO PKW/DEK | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01060035 | AU-SERVICE DIESEL (VERBUND) | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 01500000 | GFS/Fonction guidée . | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 94531900 | Clignotant lat. :déposée et reposée | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 99999999 | INNENAUFBEREITUNG | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 99999999 | WÄSCHE | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 51582999 | WASSERKASTEN REINIGEN | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 92272099 | WISCHER VORNE ERSETZEN | - | 0000 | | 0 |
| 11 | 61411903 | Haut de caisse :déposée et reposée | - | 0000 | | 0 |
| 12 | 61441950 | Verrouillage :déposée et reposée | - | 0000 | | 0 |
| 13 | 01340000 | Services Entretien . | X | 0000 | | 1 |
| 14 | 01390050 | Services Entr. Étendus . | X | 0000 | | 2 |
| 15 | 85181950 | Filtre à poussière et pollen :dép.+ | - | 0000 | | 3 |
| 16 | 01400050 | Service Liquide de Frein . | - | 0000 | | 4 |



Rubr. pièces

| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|-------------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 1 | 1Q1998002 | BALAI ESSU | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 2 | 1Q0827383B | Commande | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |
| 3 | 3C8949102D | Clignot. | 1.00 | V | OWN | 03 | | 0 |
| 4 | 3AA051866AS | SDKARTE | 1.00 | V | OWN | 34 | | 0 |
| 5 | 1K1819653B | Filtr.pous | 1.00 | V | OWN | 1 | | 3 |
| 6 | BFK | BREMSFLÜSS | 1.00 | V | OWN | 00 | | 4 |

Facture ▼

Date de réception:
2018-06-15Kilométrage:
13917Numéro d'ordre:
30886N° de facture.:
158649Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 01700000 | Services prise/remise Audi . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 44052099 | 4 RAEDER AUS UND EINGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 92272099 | WISCHER VORNE ERSETZEN | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 92431999 | WISCHER HINTEN ERSETZT | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 94151699 | SCHEINWERFER EINSTELLEN | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 01090015 | Services Entr.Vid.(var.) . | X | 0000 | | 1 |
| 8 | 85181950 | Filtre à poussière et pollen :dép.+ | - | 0000 | | 2 |

Rubr. pièces

| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|----------------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 1 | 1Q1998002 | BALAI ESSU | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 2 | 8D0012619A | Prod etanc | 1.00 | V | OWN | 6 | | 0 |
| 3 | 311601361 | Valve | 2.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 4 | FZ 601K | GEWICHT | 3.00 | F | 6 | 0 | | 0 |
| 5 | ZTS234408WCC50 | 235/40R18 | 2.00 | V | OWN | 42 | | 0 |



| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|------------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 6 | 03L115562 | Cart.filt. | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 7 | N 90813202 | Vis | 1.00 | V | OWN | 1 | | 1 |
| 8 | M07 | MOTORÖL V | 4.30 | F | 6 | 00 | | 1 |
| 9 | 1K1819653B | Filtr.pous | 1.00 | V | OWN | 1 | | 2 |

Facture ▼

Date de réception:
2017-02-20Kilométrage:
10588Numéro d'ordre:
74537N° de facture.:
120131Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|----|----------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 01700000 | Services prise/remise Audi . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99994915 | VORFÜHRUNG ZUR HAUPTUNTERSUCHUNG | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00004915 | UNTERSUCHUNG NACH §29 STVZO PKW/DEK | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 01060000 | Service Antipollution . | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 01340000 | Services Entretien . | X | 0000 | | 0 |
| 6 | 01390050 | Services Entr. Étendus . | X | 0000 | | 0 |
| 7 | 92272000 | Raclette d'essuie-glace :dép.+rep. | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 51582999 | WASSERKASTEN GEREINIGT | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 94151600 | Phares :réglé | - | 0000 | | 0 |
| 10 | 01400050 | Service Liquide de Frein . | - | 0000 | | 1 |

Rubr. pièces

| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|------------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 1 | G 000115A2 | HUILE | 0.10 | V | OWN | 6 | | 0 |
| 2 | G 000150 | Pate | 0.10 | V | OWN | 6 | | 0 |
| 3 | G 052172A1 | Produit an | 0.10 | V | OWN | 6 | | 0 |



| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|------------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 4 | 000096331 | Jeu entr. | 1.00 | V | OWN | 38 | | 0 |
| 5 | G 052150A2 | Lith.grais | 0.10 | V | OWN | 6 | | 0 |
| 6 | 1Q1998002 | BALAI ESSU | 1.00 | V | OWN | 3 | | 0 |
| 7 | G 052164M2 | Nettoyant | 3.00 | V | OWN | 2 | | 0 |
| 8 | B 000DS | BRFL | 1.00 | V | OWN | 4 | | 1 |

Réclamation

Date de réception:
2016-11-21Kilométrage:
10544Numéro d'ordre:
71568Identifiant réclamation:
81463906

Réclamation du client

Codage client

Constat atelier

Codage atelier

Pièce de rechange réparant le dommage



Facture ▼

Date de réception:
2016-11-21Kilométrage:
10544Numéro d'ordre:
71568N° de facture.:
113820Remarq.
Garantie/Part.
commerciale

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|--------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 06890199 | FAHRZEUG GEPRÜFT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 23602699 | AKTION 23R7 DURCHGEFÜHRT | - | 0000 | 1 | 0 |

Rubr. pièces

| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|-----------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 1 | 000010006 | Etiquette | 1.00 | V | OWN | 8 | | 0 |

Facture ▼

Date de réception:
2016-11-21Kilométrage:
10085Numéro d'ordre:
71566N° de facture.:
113852

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|----------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |



Facture ▼

Date de réception:
2016-11-14Kilométrage:
10085Numéro d'ordre:
71482N° de facture.:
112130

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|----------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 99084400 | REIFEN -EINLG./-REINIG./-WUCHTEN | - | 0000 | | 0 |

Facture ▼

Date de réception:
2016-08-15Kilométrage:
8752Numéro d'ordre:
67538N° de facture.:
104672

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 01700000 | Services prise/remise Audi . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01500000 | GFS/Fonction guidée . | - | 0000 | | 0 |



Facture ▼

Date de réception:
2016-04-05Kilométrage:
5636Numéro d'ordre:
63532N° de facture.:
94442Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 01700000 | Services prise/remise Audi . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 01090015 | Services Entr.Vid.(var.) . | X | 0000 | | 0 |
| 3 | 85181950 | Filtre à poussière et pollen :dép.+ | - | 0000 | | 0 |

Rubr. pièces

| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|------------|-------------|----------|------------|-----|----|--------|--------|
| 1 | 1K1819653B | Filtr.pous | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 2 | N 90813202 | Vis | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 3 | OELSHC | LONG5W-30 | 4.30 | F | 6 | 00 | | 0 |
| 4 | 03L115562 | Cart.filt. | 1.00 | V | OWN | 1 | | 0 |
| 5 | 000096331 | Jeu entrt. | 1.00 | V | OWN | 38 | | 0 |



Facture ▼

Date de réception:

2014-10-22

Kilométrage:

4067

Numéro d'ordre:

1402524301

N° de facture.:

11060869

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|--------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | ZF440522 | RÄDER AUS- U.INGEBAUT | - | 0000 | | 0 |
| 2 | ZF440523 | RÄDER INS FAHRZEUG LEGEN | - | 0000 | | 0 |

Facture ▼

Date de réception:

2014-03-13

Kilométrage:

1

Numéro d'ordre:

1400630801

N° de facture.:

11621246

Rubrique de travail

| # | Numéro | Désignation | Maintenance | Peinture | Code V | Paquet |
|---|----------|----------------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 1 | 01010000 | Services Mise à la Route . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99999999 | Kennzeichenhalter montiert | - | 0000 | | 0 |

Rubr. pièces

| # | Numéro | Désignation | Quantité | Code fabr. | GM | GP | Code V | Paquet |
|---|-----------|---------------|----------|------------|----|----|--------|--------|
| 1 | FZ 096101 | SCHEIBENWASCH | 1.00 | F | 6 | 99 | 0 | 0 |

