



Opel Vectra

VIN: W0L0ZCF6848056522

Diesel

Généré le 2024-11-15 16:49



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 9 pays : +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Lituanie



Slovaquie



États-Unis



Roumanie



Danemark



Finlande




Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 90 387 km
- 7 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2004-03 **10 km**

2017-06 **44 162 km**

2019-01 **57 172 km**

2022-04 **69 382 km**

2022-12 **71 902 km**

Relevés du compteur kilométrique

2023-08 **81 838 km**

2024-04 **90 387 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Note

Juridique



Contrôle technique

Passé 2024-04

🇫🇷 France

A passé le contrôle technique avec succès
Valide jusqu'au 2026-04



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

i Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 2 324 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une Opel Vectra sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

1 957 €

Prix moyen

2 324 €

Prix le plus haut

2 717 €


Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

i Note

Tranche d'émissions de CO₂ : F (194 g/km)

Émissions de CO₂



Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

i Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Opel



Modèle

Vectra



Type de carrosserie

Hayon



Année du modèle

2004



Déplacement moteur

2,2l



Puissance moteur

92 kW (123 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de conduite

Traction



Nombre de portes

5



Position du volant

Volant à gauche



Nombre de cylindres

4



Description du moteur

ENG-4 CYL 22 DTI L4 HO SOHC (L50)



Nombre de sièges

5



Code du moteur

Y22DTR -17H54854

Équipement

D'origine, sortie d'usine

0

STARSILVER III M2

1

FLOOR COVER-INNER MIDLEV VAR1

10

SEAT COMFORT PACK ONE

11

CONTROL SEAT MAN. LUMBAR LH

12

CONTROL SEAT MAN. LUMBAR RH

13

AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF

14

ORNAMENTATION NAME PLATE "GTS"

15

ORNAMENT-DECOR S/DELUXE

16

MOLDING ROOF BODY COLOUR

17

MOLDG. SIDE WIND.REVEAL CHROME

18

VENT FORCED AIR CONSOLE RR

19

LAMP INTR RF DUAL READING

2

STEERING WHEEL COLOUR PLATINUM

20

HEADLIGHT PRESSURE WASHERS

21

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

22

BELGIUM-MANDATORY

23

ARMREST-FRONT CENTRE

24

BLACK DIALS CHROME RINGS

25

HANDLE O/S DR COLORED

26

ARM REST FRT SEAT CENTER LEATH

27

MIRROR ELEC OP/HT MAN FOLDING

28

MIRRORS I/S SUNSHADE ILLUM

29

SMOKER PACK

3

BLACK-INTERIOR

30

POCKET FRONT SEAT BACK LH

31

POCKET FRONT SEAT BACK RH

32

AXLE RATIO - 2.40

33

ANTI-LOCK TYPE BRAKE SYSTEM

34

CRUISE CONTROL

35

ALTERNATOR-140 A

36

FRT CONSOLE SHIFT BRIGHT CHR.

37

ENG-4 CYL 22 DTI L4 HO SOHC

38

LEFT HAND DRIVE

39

TRANS-AUTO 5 SPEED AF33-5

4

TRIM COLOUR-BLACK

40

TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

41

STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

42

WHEEL 7 JX17 ALU CUSTOM

43

EU-EQUIPMENT

44

EMISSION-SYSTEM EEC 00 LEV

45

TRACTION CONTROL - ELECTRONIC

46

MODEL UPGRADE 06

47

TIRES 215/50 R 17-91W

48

FULL SIZE STEEL SPARE WHEEL

49

HOLDER CUP RR

5

DOOR TRIM-COLOUR BLACK

50

BATTERY - 70 AH

51

TRIM PANEL INNER SPECIAL

52

FRONT FOG LAMPS

53

LAMP INTERIOR ROOF RR COURTESY

54

HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO

55

BI-XENON HEADLAMPS

56

HORN DUAL ELECTRIC

57

DISPLAY LANGUAGE DUTCH

58

DISPL.FUEL ECON:KM/H L L/100KM

59

SPEAKER SYSTEM 7 CUSTOM

6

POWER WINDOWS REAR DOORS

60

INFORMATION-COMPUTER

61

ANTENNA SHORT ROOF RADIO

62

REMOTE CONTROL ALARM SYSTEM

63

FRONT AND REAR PARKING SENSORS

64

SENSOR AUTO AIR RECIRCULATION

65

INDICATOR SERVICE INTERVAL

66

CDR2005 RADIO/CD PLAYER

67

IDENTIFICATION MID-YEAR INTROD

68

WITHOUT WAX PROTECTION

69

HOLDER EYEGLASSES

7

SEAT COMFORT PACK TWO

70

STEERING WHEEL CONTROL-RADIO

71

W/O LETTERING ON SIDE MOLD.

72

GEARING CODE

73

DELETION OF ENGINE BADGE

74

TRIM CLOTH SPORT VAR.3

75

ADD.PARTS FOR RADIO INSTALL.

76

MOD. CONV. SPORT ELEGANCE

77

WASHER NOZZLES HEATED WINDSH.

78

SPORT-CHASSIS LOWERED

79

DRAHT 1/MONDIAL BLACK

8

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

80

DISPLAY REMINDER PACKAGE

81

IDENTIFICATION SPEEDOMETER KMH

9

LOCK CONTROL SIDE ANTI THEFT

Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2004-03

 Pays inconnu



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2004-03

 Luxembourg



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2020-07

 France



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2022-04

 France



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

2024-04

 France



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**