

# Mercedes-Benz E 350

VIN: WDD2383201F104653

Diesel

Généré le 2024-12-24 15:21



## Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



## Statut légal

✓ Tout a l'air bien



## Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** : +2

## Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



### Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**



Danemark



États-Unis



Lituanie

 Slovaquie

 Slovénie

 Italie

 Suède


 Roumanie

## Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

### Note

- Dernier kilométrage connu : 60 160 km
- 5 relevés de kilométrage trouvés



### Relevés du compteur kilométrique

2019-03 **12 km**

2019-08 **16 499 km**

2020-06 **16 682 km**

2021-05 **41 385 km**

2024-04 **60 160 km**

# Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

## Note

Contrôle technique effectué en 2024-04 dans ce pays :  **Italie**

## Juridique



### Contrôle technique

**Passé** 2024-04

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès  
Valide jusqu'au 2026-04



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

 **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

### ✓ Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions

Combien d'émissions de CO<sub>2</sub> les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

### i Note

Tranche d'émissions de CO<sub>2</sub> : C (146 g/km)

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule

**146 g/km** Classe **C**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

## Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

### i Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Mercedes-Benz**



Modèle

**E 350**



Description

**E 350 D Coupe**



Année du modèle

**2019**



Déplacement moteur

**2,9l**



Puissance moteur

**210 kW (282 hp)**



Type de carburant

**Diesel**



Type de transmission

**Automatique**



Position du volant

**Volant à gauche**



Nombre de sièges

**4**



Émissions de CO2

**146 g/km**

---

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

---

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

02B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

059

YOM X8/2

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

09U

MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

114

CONTROL CODE FOR CUST PROD. AUDIT VOCA AT MANUF. PLANT

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

15U

PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

1V3

SPEED/LOAD INDEX 98V XL

200A

LEATHER

201A

LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

218

REAR VIEW CAMERA

229L

GERMANY

233

ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

235

ACTIVE PARKING ASSIST

23P

DRIVING PACKAGE

246

ANALOGUE CLOCK

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

266

DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

270

GPS AERIAL

274

TELEPHONE ANTENNA

287

THROUGH-LOADING FEATURE

290

WINDOWBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

309

CUP HOLDER

30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE

332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

399

FRONT MULTICONTOUR SEAT WITH MASSAGE FUNCTION

3U1

HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

403

HEATING IN HEAD AREA

413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

431

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED

459

STEEL SUSPENSION WITH ADJUSTABLE DAMPING

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

506

AUDIO 20 RADIO NAVIGATION-CAPABLE NTG5.5

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

537

DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

61P

NAVIGATION PACKAGE

628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

645

M+S WINTER TYRES, SET OF 4

682

FIRE EXTINGUISHER

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

70B

SAFETY VEST - DRIVER

728

CENTER CONSOLE IN PMMA VERSION (9051)

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

775U

IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH

776

WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

809

YOM X8/1

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

868

CENTRAL DISPLAY SIZE L

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

874

MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

887

SEPARATE BOOT LID LOCK

891

PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

897

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

916

FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F238

MODEL SERIES 238

FC

COUPE

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

H40

TRIM ELEMENTS - ALUMINUM GALAXY (2B25)

HA

REAR AXLE

JVT

PLANT CONTROL CODE

JWB

PLANT CONTROL CODE

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

K27

SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

L

LEFT-HAND DRIVE

L5C

SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

M013

DERATED ENGINE

M29

DISPLACEMENT 2.9 LITER

M656

INLINE 6-CYLINDER DIESEL ENGINE, OM656

**N94**

PLANT CONTROL CODE

**P29**

INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

**P31**

EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

**P35**

LIGHT PACKAGE

**P44**

PARKING PACKAGE

**P49**

MIRROR PACKAGE

**P65**

ERGONOMICS PACKAGE

**PBF**

MBUX NAVIGATION PLUS

**PZB**

CONTROL CODE FOR SALES

**PZO**

CONTROL CODE FOR SALES

**R66**

RUN-FLAT TYRES

**RTD**

AMG DOUBLE-SPOKE WHEEL 19" MIXED TIRES

**U01**

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

**U09**

LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSSED IMIT.)

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U22

FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U26

FLOOR MATS - AMG

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U79

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 3

U85

LARGE SCR TANK

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

## Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

2019-03  Pays inconnu



**A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2020-07  **Italie**

### **A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2024-04  **Italie**

### **A été inspecté**

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

2024-10  **Italie**

### **Le propriétaire a changé**

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2024-10  **Italie**

### **Mis en vente**

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.



+31

#### **Sources de données**

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**



#### **Les partenaires**

Ce rapport se base sur