



Volkswagen Passat

VIN: **VWVZZZ3CZGE190796**

Diesel

Généré le **2024-10-22 18:08**



Compteur kilométrique

✓ **Tout a l'air bien**



Statut légal

✓ **Tout a l'air bien**



Dommage

✓ **Tout a l'air bien**



+31


Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**

Photos

2023-03

15 photos




PERIZIA FORNITORE



INTERVENTI NON CODIFICATI / RMT	Repair and Maintenance	13/04/2020 00:00	59.333 Km
MANODOP.TOT.MECC. / RMT	Repair and Maintenance	13/04/2020 00:00	59.333 Km
REVISIONI M.C.T.C. / RMT	Repair and Maintenance	13/04/2020 00:00	59.333 Km
PRESA/RICOSSINGNA PER	Repair and Maintenance	13/04/2020 00:00	59.333 Km
TAGLIANDO 35000 KM / RMT	Repair and Maintenance	16/04/2020 00:00	59.780 Km
PASTIGLIE FRENO POST. / RMT	Repair and Maintenance	16/04/2020 00:00	59.780 Km
COPPA OLIO / RMT	Repair and Maintenance	16/04/2020 00:00	59.780 Km
INTERVENTI NON CODIFICATI / RMT	Repair and Maintenance	16/04/2020 00:00	59.780 Km
MANODOP.TOT.MECC. / RMT	Repair and Maintenance	16/04/2020 00:00	59.780 Km
SPAZZOLE TERGI ANTERIORE / RMT	Repair and Maintenance	16/04/2020 00:00	59.780 Km
BRACCIO TERGICRISTALLO / RMT	Repair and Maintenance	01/12/2020 00:00	67.310 Km
INTERVENTI NON CODIFICATI / RMT	Repair and Maintenance	01/12/2020 00:00	67.310 Km
MANODOP.TOT.MECC. / RMT	Repair and Maintenance	01/12/2020 00:00	67.310 Km
SPAZZOLE TERGI POSTERIORE / RMT	Repair and Maintenance	01/12/2020 00:00	67.310 Km
TAGLIANDO 35000 KM / RMT	Repair and Maintenance	15/04/2021 00:00	75.500 Km
CINGHIA CONDIZIONATORE / RMT	Repair and Maintenance	15/04/2021 00:00	75.500 Km
PASTIGLIE FRENO POST. / RMT	Repair and Maintenance	15/04/2021 00:00	75.500 Km
LIQUIDO FRENO SOSTITUIZ. / RMT	Repair and Maintenance	15/04/2021 00:00	75.500 Km
COPPA OLIO / RMT	Repair and Maintenance	15/04/2021 00:00	75.500 Km
TENDICINGHIA DISTRIBUZIONE / RMT	Repair and Maintenance	15/04/2021 00:00	75.500 Km





Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

Aucun problème détecté
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **10 pays** : +4

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - **vérification effectuée en :**

États-Unis

Italie

Danemark

Lituanie

Slovaquie

Slovaquie

Roumanie

Suède


Finlande

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 117 937 km
- 3 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2016-04	13 km
2023-03	106 493 km
2024-05	117 937 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Note

Contrôle technique effectué en 2024-05 dans ce pays :  Italie

Juridique



Contrôle technique

Passé 2024-05

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 2026-05



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

Note

Tranche d'émissions de CO2 : C (145 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO2 de ton véhicule

145 g/km Classe **C**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Volkswagen



Modèle

Passat



Type de carrosserie

Break



Déplacement moteur

2 l



Puissance moteur

176 kW (236 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Nombre de cylindres

4



Nombre de sièges

5

Chronologie

6 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

2016-04

 Pays inconnu



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2023-03

 Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2023-06

 Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2023-07

 Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2023-07

 Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

2024-05

 Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**