

Mercedes-Benz CLC-Class

VIN: WDB2037081E047545

Diesel

Généré le 2025-02-03 16:57



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



États-Unis



Lituanie



Slovaquie



Slovénie



Roumanie




Tchéquie

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 43 749 km
- 4 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

2009-05 **12 km**

2015-12 **12 842 km**

2022-05 **30 210 km**

2023-05 **43 749 km**

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Note

Contrôle technique effectué en 2023-05 dans ce pays :  **Italie**

Juridique



Contrôle technique

Passé

2023-05  **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 2025-05



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommmage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

i Note

- Dernier prix de vente connu : 5 800 €
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 6 276 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une Mercedes-Benz CLC-Class sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

5 637 €


Prix moyen

6 276 €

Prix le plus haut

7 104 €

Historique des prix du marché



2024

Enregistrements des prix

2024-11 **5 800 €**

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

i Note

Tranche d'émissions de CO2 : D (166 g/km)

Émissions de CO₂

Émissions CO2 de ton véhicule

166 g/km Classe **D**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO₂ g/km

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

 **Note**

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Mercedes-Benz



Modèle

CLC-Class



Description

C 220 Cdi, CLC 220 CDI



Type de carrosserie

Berline



Année du modèle

2009



Déplacement moteur

2,2l



Puissance moteur

110 kW (148 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Manuel



Position du volant

Volant à gauche



Nombre de sièges

4



Émissions de CO2

166 g/km

Équipement

D'origine, sortie d'usine

197U

OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

206B

OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-ITALIAN

213

SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING

220

REAR PARKING ASSIST

22R

LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 18" "MIXED TIRES"

240A

LEATHER

244A

INVALID LEATHER, BROWN

263B

AIRBAG SIGN - ITALIAN/ENGLISH

287

THROUGH-LOADING FEATURE

301

PACKAGE SMOKER

411

6-SPEED MANUAL TRANSMISSION

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

486

SPORTS SUSPENSION

524

PROTECTIVE VEHICLE COVER (FULL BODY COVER)

527

COMAND APS WITH SINGLE DVD DRIVE (WITH NAVIGATION), HIGH-LINE RADIO

543L

ITALY

580

AIR-CONDITIONING SYSTEM

5XXL

EUROPE

669

SPARE WHEEL / FOLDING WHEEL

809

YOM X8/1

831

LICENSE PLATE MOUNTING, ITALY

926

EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY

952

EQUIPMENT LINE/PACKAGE - SPORT

983

EURO 7 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

F203

MODEL SERIES 203

FCL

COMPACT SEDAN

GM

MAN. TRANSMISSION

H72

ELECTRIC ROOF FAN II

HA

REAR AXLE

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

L

LEFT-HAND DRIVE

M002

ENGINES WITH TURBOCHARGER WITH CHARGE AIR COOLING

M22

DISPLACEMENT 2.2 LITER

M646

INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE OM646

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Chronologie

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

5 enregistrements trouvés

Derniers enregistrements

2009-05  Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2010-02  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2023-05  **Italie**

 **A été inspecté**

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

2024-11  **Italie**

 **Le propriétaire a changé**

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2024-11  **Italie**

 **Mis en vente**

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.



Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**