

Rapport de maintenance numérique

Données du véhicule

Véhicule GLA 220 d
Première mise en circulation 06.10.2016
FIN WDC1569031J299599

Prochain(e) Maintenance 08.2023
62290 km

(Veuillez tenir compte de l'affichage de l'intervalle de maintenance dans votre véhicule. Cet affichage est décisif pour votre prochain service)

Rapport de maintenance 4

Mercedes-Benz MERBAG S.p.A. Date 31.08.2022
Via Gottlieb Wilhelm Daimler 1 N° d'ordre de réparation 17866
Milano Kilométrage 37290 km

Maintenance effectuée

Maintenance Service B
Code atelier GE0W
Temps restant -357 Jours
Distance restante 11582 km

Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur
Qualité d'huile
Viscosité

Description Boite de vitesses automatique
Qualité d'huile
Viscosité

Travaux supplémentaires

Boite de vitesses autom. huile et filtre remplacés
Moteur : remplacement huile et filtre
Liq. de freins remplacé

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie contre la corrosion

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

Travaux additionnels

Effectué

Rapport de maintenance 3

Mercedes-Benz	MERBAG S.p.A.	Date	08.09.2020
	Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1	N° d'ordre de réparation	38984
	Milano	Kilométrage	23872 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	EOE
Temps restant	8 Jours
Distance restante	19200 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : remplacement huile et filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
Liq. de freins remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 2

Mercedes-Benz	MERBAG S.p.A.	Date	02.10.2018
	Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1	N° d'ordre de réparation	50080
	Milano	Kilométrage	11373 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	EOE
Temps restant	16 Jours
Distance restante	21600 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur : remplacement huile et filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
Liq. de freins remplacé	<input checked="" type="checkbox"/>

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie contre la corrosion	<input checked="" type="checkbox"/>

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Travaux additionnels

Effectué	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Rapport de maintenance 1

Mercedes-Benz	MERBAG S.p.A.	Date	17.10.2017
	Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1	N° d'ordre de réparation	45442
	Milano	Kilométrage	8020 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	505
Temps restant	5 Jours
Distance restante	17200 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Moteur : remplacement huile et filtre

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie contre la corrosion

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté

Travaux additionnels

Effectué