

# Peugeot 3008

VIN: VF3MJAHWWHS227536

Diesel

Généré le 2025-01-10 17:30



## Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



## Statut légal

✓ Tout a l'air bien



## Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

## Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

### ✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

### i Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 8 pays : +2

## Voici ce que nous avons vérifié :



### Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



### Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Statut actuel inconnu



### Volé puis retrouvé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Lituanie



Danemark




États-Unis

# Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

## Note

- Dernier kilométrage connu : 52 283 km
- 4 relevés de kilométrage trouvés



## Relevés du compteur kilométrique

2017-11 **13 km**

2018-06 **5 788 km**


2023-03 **47 805 km**

2023-11 **52 283 km**

# Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

## Note

Contrôle technique effectué en 2023-11 dans ce pays :  **Italie**

## Juridique



### Contrôle technique

**Passé** 2023-11

 **Italie**

A passé le contrôle technique avec succès  
Valide jusqu'au 2025-11



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

### ✓ Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

### i Note

Tranche d'émissions de CO2 : B (124 g/km)

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule

**124 g/km** Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

## Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

### i Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**Peugeot**



Modèle  
**3008**



Type de carrosserie  
**Van**



Déplacement moteur  
**2l**



Puissance moteur  
**132 kW (177 hp)**



Type de carburant  
**Diesel**



Type de transmission  
**Automatique**



Nombre de sièges  
**5**



Émissions de CO2  
**124 g/km**

## Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

2017-11  Italie



**A été immatriculé**

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

2023-11  Italie



**A été inspecté**

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

2024-10  **Italie**



### **Le propriétaire a changé**

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

2024-10  **Italie**



### **Mis en vente**

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.



+31

### **Sources de données**

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**