

Audi Zentrum Venezia

Sportline S.p.A.
Sede Legale:
30174 Mestre (VE)
Via Terraglio, 13
Tel. 0415040677
Fax. 0413969036




Audi

Registro delle imprese di Venezia,
Codice Fiscale e Partita IVA 0385810 027 8

ORGANIZZATO 00976

MODELLO 4G20JY	NUMERO TELAIO WAUZZ4G3CN029179	NUM.MOTORE CDU 025556	PRATICA/ANNO	DATA ORD.LAV 06/07/2015	KM.PERCORSI 14274	TARGA EP339JC	DATA IMM./CONS. 15/11/2012	PRAT.INTERNA	N. ORD.LAV 003241
2015003241 1 N		DATA INIZIO TRASP.	CAUSALE DEL TRASPORTO	N.COLLI	DESTINAZIONE DIVERSA				

- VALE RICEVUTA FISCALE
Ai sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92
 - VALE FATTURA / RICEVUTA FISCALE
Ai sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92
 - VALE FATTURA
Ai sensi Art. 21 D.P.R. 26.10.72 n.633
 - VALE DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. N. 472 DEL 14.08.96)
- VALE NOTA DI ACCREDITO



MODALITA' DI PAGAMENTO Contanti/Cassa	TELEFONO CLIENTE	COD.FISC.-PARTITA IVA	COD.CLIENTE 5401	NUMERO 151FW 001488	DATA 07/07/2015	PAGINA 1
--	------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------------

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A. %
NO AZIONI				
REVISIONE MINISTERIALE 11/2016				
PROSSIMA SCADENZA SERVICE MAX 07/2017 OPPURE 44 MILA KM				
01RDAUDI INTERVENTO CON RICEZIONE DIRETTA AUDI	1,30	55,00	71,50	22
01090002 ISP.CON CAMB.OLIO VARIAB.	0,10	55,00	5,50	22
85181950 FILTRO ANTIPOLVERE POLLINE SMON RIMO	0,40	55,00	22,00	22
01400050 SERVICE LIQUIDO FRENI	1,00	55,00	55,00	22
01500000 RG FUNZIONE GUIDATA	1,00	28,80	0,00	22
RIATAPSM RIATTIVAZ.SERVIZIO MOBILITA' x25,82+IVA			100,00	
.....				
V PAC OIL EDG OLIO CASTROL EDG	S	65,00	169,65	22
V N 013 815 7 ANELLO	1	1,96	1,96	22
V 059 198 405 CARTUCCIA	1	17,04	17,04	22
V 4H0 819 439 INSERTO	1	52,56	52,56	22
V B 000 750 M3 LIQUIDO	2	13,04	13,04	22
V G 052 164 M2 DETERGENTE	2	5,50	5,50	22
MATERIALE DI CONSUMO	1,00	5,00	5,00	22
SMALTIMENTO RIFIUTI INQUINANTI	1,00	10,00	10,00	22
Q01 IVA 22%				

PACATO

Materiale	259,75	Totale	428,75	IMPONIBILE	426,23	ALIQ.	22,00	I.V.A.	93,77	CORRISPETTIVO PAGATO	0,00 EURO
Manodopera	154,00	Arrot.	-2,52							CORRISPETTIVO NON PAGATO	520,00 EURO
Oneri Vari	15,00	Netto	426,23							TOTALE DOCUMENTO	520,00 EURO

V E T T O R I	RAZIONE SOCIALE E INDIRIZZO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

RESP. SERVICE ALDO DEI GOBBI TEL 0415040677 E-MAIL DEIGOBBI@AUDIZENTRUMVENEZIA.IT
 ANNOTAZIONI: LA NOSTRA AZIENDA UTILIZZA ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI GARANTITI 24 MESI
 LA QUANTITA' OLIO MOTORE E' ESPRESSA IN DECILITRI
 TEST DRIVE : ESEGUITO
 RESP. CLIENTI : ELISA GOBBO - tel 041.5040677 e-mail gobbo@audizentrumvenezia.it

Elenco di manutenzione



N° ordine 2015003241	Tipo di vendita 4G20JY	Targa EP339JC	Immatricolazione 2012-10-31
Numero di telaio WAUZZZ4G3CN029179	SIM CDUC	Chilometraggio 14000	Responsabile Clienti
Tipo di vendita A6 Limo q.TDI3.0 V6180 A7	SIC NPB	Anno modello 2012	Data 2015-7-6

Ispezione con cambio dell'olio (a scadenza variabile)

Nella versione attuale osservare assolutamente le istruzioni contenute nel fascicolo "Manutenzione a regola d'arte"!	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Operazioni aggiornate secondo Manutenzione a regola d'arte: visualizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veicolo davanti al ponte sollevatore		OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Fanaleria anteriore e posteriore, illuminazione bagagliaio, indicatori di direzione, impianto lampeggio d'emergenza (hazard): controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impianto lavacrystalli: controllo della regolazione degli ugelli ed eventuale ripristino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Impianto lavafari: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spazzole tergicristallo: controllo per accertare che non ci siano danni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sostituzione del filtro antipolvere e antipolline ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Carrozzeria: controllare l'eventuale presenza di danni e di corrosione sulla vernice, con le porte e i cofani aperti.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pneumatico della ruota di scorta: controllo pressione ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pneumatico della ruota di scorta: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; <input type="text" value="4"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cofano del vano motore: lubrificazione dell'asta di supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Veicolo sul ponte sollevatore		OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Vaschetta dell'acqua e canali di scolo dell'acqua: controllare che siano puliti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Olio motore: sostituzione del filtro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Olio motore: aspirazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pneumatici asse anteriore: controllo pressione ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pneumatici asse posteriore: controllo pressione ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liquido dei freni: sostituzione Rifornimento 1 Litri ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pneumatico ant. sx.: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; <input type="text" value="5"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pneumatico ruota post. sx.: controllo condizioni e uniformità usura del battistrada; annotare lo spessore; <input type="text" value="5"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



MODELLO 4G20JY	NUMERO TELAIO WAUZZZ4G3CN029179	NUM.MOTORE CDU 025556	PRATICA/ANNO	DATA ORD.LAV 05/10/2017	KM.PERCORSI 25362	TARGA EP339JC	DATA IMM./CONS. 15/11/2012	PRAT.INTERNA	N. ORD.LAV 005468
2017005468 1 N		DATA INIZIO TRASP.	CAUSALE DEL TRASPORTO	N.COLLI	DESTINAZIONE DIVERSA				

- VALE RICEVUTA FISCALE
Al sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92
- VALE FATTURA / RICEVUTA FISCALE
Al sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92
- VALE FATTURA
Al sensi Art. 21 D.P.R. 26.10.72 n.833
- VALE DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. N. 472 DEL 14.08.96)

Signor Maffei Filippo

Sestr. SAN MARCO 1880

30125 VENEZIA (VE)

VALE NOTA DI ACCREDITO

MODALITA' DI PAGAMENTO Contanti/Cassa	TELEFONO CLIENTE +393381480548	COD.FISC.-PARTITA IVA MFFFPP37H23L736P	COD.CLIENTE 5401	NUMERO 171FW 002178	DATA 06/10/2017	PAGINA 1
--	-----------------------------------	---	---------------------	---------------------------	--------------------	-------------

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	I.V.A. %
NO AZIONI				
PROSSIMA SCADENZA SERVICE MAX 55 MILA KM OPPURE 10/2019				
SCADENZA REVISIONE 11/2018				
01RDAUDI INTERVENTO CON RICEZIONE DIRETTA AUDI		59,50	0,00	22
01090012 ISP.CON CAMB.OLIO VARIAB.	1,60	59,50	95,20	22
01400050 SERVICE LIQUIDO FRENI .	0,40	59,50	23,80	22
85181950 FILTRO ANTIPOLVERE POLLINE SMON RIMO	0,10	59,50	5,95	22
01500000 RG FUNZIONE GUIDATA .	0,50	59,50	29,75	22
.....				
BOX 06				
V PAC OIL EDG E CASTR.EDGE PROF	S	65,00	2,61	22
V N 911 679 01 PORTAGETTO	1	1,00	2,64	22
V N 013 849 5 ANELLO	1	1,00	0,70	22
V 059 198 405 CARTUCCIA	1	1,00	17,91	22
V 4H0 819 439 INSERTO	1	1,00	53,96	22
V B 000 750 M3 LIQUIDO	2	1,00	13,60	22
V G 052 164 M1 DETERGENTE	2	1,00	5,02	22
.....				
SMALTIMENTO RIFIUTI INQUINANTI	1,00	12,00	12,00	22
MATERIALE DI CONSUMO	1,00	6,00	6,00	22
Q01 IVA 22%				

Materiale	263,48	Totale	436,18	IMPONIBILE	434,43	ALIQ.	22,00	I.V.A.	95,57	CORRISPETTIVO PAGATO
Manodopera	154,70	Arrot.	-1,75	CORRISPETTIVO NON PAGATO						
Oneri vari	18,00	Netto	434,43	TOTALE DOCUMENTO 530,00 EURO						

VETTORI	RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

RESP CLIENTI MARCO ZORZETTO TEL 041 5040677 MAIL ZORZETTO@AUDIZENTRUMVENEZIA.IT

ANNOTAZIONI: LA NOSTRA AZIENDA UTILIZZA ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI GARANTITI 24 MESI
LA QUANTITA' OLIO MOTORE E' ESPRESSA IN DECILITRI
TEST DRIVE : ESEGUITO

RESP. CLIENTI : ELISA GOBBO - tel 041.5040677 e-mail gobbo@audizentrumvenezia.it

Elenco di manutenzione



N° ordine	Tipo di vendita	Targa	Immatricolazione
2017005468	4G20JY	EP339JC	2012-10-31
Numero di telaio	SIM	Chilometraggio	Responsabile Clienti
WAUZZZ4G3CN029179	CDUC	25362	
Tipo di vendita	SIC	Anno modello	Data
A6 Limo q.TDI3.0 V6180 A7	NPB	2012	

Ispezione con cambio dell'olio (a scadenza variabile)

Nella versione attuale osservare assolutamente le istruzioni contenute nel fascicolo "Manutenzione a regola d'arte"!			
	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Operazioni aggiornate secondo Manutenzione a regola d'arte: visualizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veicolo davanti al ponte sollevatore			
	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Avvisatore acustico: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luci di lettura, del cassetto portaoggetti e dell'abitacolo: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fanaleria anteriore e posteriore, illuminazione bagagliaio, indicatori di direzione, impianto lampeggio d'emergenza (hazard): controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto lavacrystal: controllo della regolazione degli ugelli ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto lavafari: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazzole tergicristallo: controllo per accertare che non ci siano danni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione del filtro antipolvere e antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrozzeria: controllare l'eventuale presenza di danni e di corrosione sulla vernice, con le porte e i cofani aperti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatico della ruota di scorta: controllo pressione ed eventuale ripristino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatico della ruota di scorta: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; annotare lo spessore; <input type="text" value="4"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Illuminazione del vano bagagli: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cofano del vano motore: lubrificazione dell'asta di supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cerniere della porta con fermaporta a parte: pulire e lubrificare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veicolo sul ponte sollevatore			
	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Vaschetta dell'acqua e canali di scolo dell'acqua: controllare che siano puliti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto di raffreddamento: controllo del liquido antigelo e del livello del liquido di raffreddamento ed eventuale correzione			



Certificazione ISO 9001:2015
Certificato n. 12 100 3177 - 21792 TMS

Via Pratuorri, 47
30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. 0421 280664

MODELLO 4G20JY	NUMERO TELAIO WAUZZ4G3CN029179	NUM.MOTORE CDUC	PRATICA/ANNO	DATA ORD.LAV 05/02/2020	KM.PERCORSI 31210	TARGA EP339JC	DATA IMM./CONS. 31/10/2012	PRAT.INTERNA	N. ORD.LAV 000458
2020000458 1 N		DATA INIZIO TRASP.	CAUSALE DEL TRASPORTO	N.COLLI	DESTINAZIONE DIVERSA				

VALE RICEVUTA FISCALE

Al sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92

VALE FATTURA / RICEVUTA FISCALE

Al sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92

VALE FATTURA

Al sensi Art. 21 D.P.R. 26.10.72 n.633

VALE NOTA DI ACCREDITO

VALE DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. N. 472 DEL 14.08.96)

SPORDE MAFFEI 111000
SAN MARCO 1880
30124 VENEZIA (VE)

MODALITA' DI PAGAMENTO Contanti/Cassa	TELEFONO CLIENTE 041 3200102	COD.FISC.-PARTITA IVA 03931460277	COD.CLIENTE 13261	NUMERO 202FW 000253	DATA 06/02/2020	PAGINA 1
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	-------------

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	I.V.A. %
01090002 ISP.CON CAMB.OLIO VARIAB. .	1,30	55,00	71,50	22
01400050 SERVICE LIQUIDO FRENI .	0,40	55,00	22,00	22
85181950 FILTRO ANTIPOLVERE POLLINE SMON RIMO	0,10	55,00	5,50	22
01500000 RG FUNZIONE GUIDATA .	0,55	55,00	30,25	22
.....				
BOX 18				
X GENOILLONG3 OLIO MOT.LL 504.00/507.00	S 6,40	26,30	168,32	22
V N 911 679 01 PORTAGETTO	1 1,00	3,93	3,93	22
V N 013 849 5 ANELLO	1 1,00	0,85	0,85	22
V 059 198 405 CARTUCCIA	1 1,00	21,79	21,79	22
V 4H0 819 439 INSERTO	1 1,00	56,20	56,20	22
V B 000 750 M3 LIQUIDO	2 1,00	14,34	14,34	22
V G 052 164 M1 DETERGENTE	2 1,00	5,12	5,12	22
V G A13 A8J M1 LIQ. RAFFR	2 0,50	17,61	8,81	22
SANIF. CLIMA/ABITACOLO			30,00	22
V TNP M58 900 10 0 ASSORBI ODORI	E 1,00			
V TNP MPS SMI NT 1 PROTEZ.SICUR.E SALUTE 997	E 1,00			
PARABREZZA WINTER			23,00	22
V TNP M72 9 KIT TRAT. CRISTALLI	E 1,00			
V 00A 096 322 A 020 SGHIACCIATOR	F 1,00			
.....				
Smaltimento rifiuti			13,97	22
Materiale di consumo			6,46	22

Materiale	332,36	Totale	482,04	IMPONIBILE	479,51	ALIQ.	22,00	I.V.A.	105,49	CORRISPETTIVO PAGATO
Manodopera	129,25	Arrot.	-2,53							CORRISPETTIVO NON PAGATO
Oneri Vari	20,43	Netto	479,51							TOTALE DOCUMENTO 585,00 EURO

V E T T O R I	RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

RESPONSABILE CLIENTI: GOBBO ELISA

ANNOTAZIONI: PROSSIMO SERVICE TRA DUE ANNI O COME DA INDICAZIONI PROGRAMMA SERVICE
EFFETTUATO TEST DRIVE DI KM

INFO ESTREMI BANCARI : BANCA ITESA : IBAN IT 40 Y 03069 65015 100000005099

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

03/11/2020

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

VEAQ0AM2ZGD

(3) CENTRO DI CONTROLLO

(6) CARENZE CONSTATATE

N° autorizzazione: 003/2011 del 23/06/2011

Ragione Sociale:

ANDREA MINTO SPA

Indirizzo:

VIA PORTO DI CAVERGNAGO 12 - VENEZIA
(VE)

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

EP339JC

Stato

I

(5) Categoria

M1

(1) VIN / Telaio N°

WAUZZZ4G3CN029179

(4) km

33649

(9) Identità Ispettore

Nome: CARLO

Cognome: BONOTTO

Matricola: VE AQ0

Firma:

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 30/11/2022

(10) ALTRE INFORMAZIONI



MODELLO	NUMERO TELAIO	NUM.MOTORE	PRATICA/ANNO	DATA ORD.LAV	KM.PERCORSI	TARGA	DATA IMM./CONS.	PRAT.INTERNA	N. ORD.LAV
4G20JY	WAUZZ24G3CN029179	CDUC		01/07/2022	37813	EP339JC	31/10/2012		003416
2022003416 1 T		DATA INIZIO TRASP.	CAUSALE DEL TRASPORTO	N.COLLI	DESTINAZIONE DIVERSA				

VALE RICEVUTA FISCALE <small>Al sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92</small>	Signor MAFFEI FILIPPO
<input checked="" type="checkbox"/> VALE FATTURA / RICEVUTA FISCALE <small>Al sensi D.M. 2.7.80 - Legge 30.12.91 n.413 e D.M. 30.3.92</small>	SAN MARCO 1880
VALE FATTURA <small>Al sensi Art. 21 D.P.R. 26.10.72 n.633</small>	30124 VENEZIA (VE)
VALE DOCUMENTO DI TRASPORTO <small>(D.P.R. N. 472 DEL 14.08.96)</small>	
VALE NOTA DI ACCREDITO	

MODALITA DI PAGAMENTO	TELEFONO CLIENTE	COD.FISC.-PARTITA IVA	COD.CLIENTE	NUMERO	DATA	PAGINA
Contanti/Cassa	+39 041 5206972	*MFFFFP37H23L736P	13261	222FW 001579	01/07/2022	1

DESCRIZIONE	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	I.V.A. %
**** REVISIONE / PACCHETTI ****				
MANODOPERA				
01090002	ISP.CON CAMB.OILIO VARIAB. VW507 LT. 6,4	1,30	54,00	70,20 22
01400050	SERVICE LIQUIDO FRENI .	0,40	54,00	21,60 22
85181950	FILTRO ANTIPOLVERE POLLINE SMON RIMO	0,10	54,00	5,40 22
01500000	RG FUNZIONE GUIDATA .	0,35	54,00	18,90 22
01040002	CAMBI DELL OILIO .	0,70	54,00	37,80 22
06800010	LAVAGGIO VEICOLO OMAGGIO	0,50	54,00	100,00 0,00 22
RICAMBI				
X GENOILLONG3	OLIO MOT.LL 504.00/507.00	S 6,40	31,23	20,00 159,87 22
X GENOILLONG3	OLIO MOT.LL 504.00/507.00	S 0,30	31,23	20,00 7,49 22
	RABBOCCO FINO AL LIVELLO			
X LIQFREN750 LT	LIQUIDO FRENI	A 1,00	8,58	35,00 5,58 22
V G 052 164 M1	DETERGENTE	2 1,00	5,47	10,00 4,92 22
V TNP M21 007 72	ICA 200 ML IGIENIZZ. CLIM	B 1,00	29,27	10,00 26,34 22
V N 911 679 01	PORTAGETTO	1 1,00	5,85	35,00 3,80 22
V N 013 849 5	ANELLO	1 1,00	2,44	35,00 1,59 22
V 059 198 405	CARTUCCIA	1 1,00	26,45	35,00 17,19 22
V 4H0 819 439	INSERTO	1 1,00	64,10	35,00 41,67 22
	SCONTO ALL-SERVICE	1,00	-37,80	-37,80 22
	MATERIALE DI CONSUMO	1,00	10,00	10,00 22
	SMALTIMENTO RIFIUTI INQUINANTI	1,00	7,00	7,00 22

IMPONIBILE	ALIQ.	I.V.A.	CORRISPETTIVO PAGATO
			CORRISPETTIVO NON PAGATO
TOTALE DOCUMENTO			

V E T T O R I	RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
	RESPONSABILE CLIENTI: BUSATO MICHELE ANNOTAZIONI: PROSSIMO SERVICE TRA DUE ANNI O COME DA INDICAZIONI PROGRAMMA SERVICE EFFETTUATO TEST DRIVE DI KM 3 INFO ESTREMI BANCARI : BANCA INTESA : IBAN IT 40 Y 03069 65015 100000005099				

Elenco di manutenzione



N° ordine 2022003419	Tipo di vendita 4G20JY	Targa EP339JC	Immatricolazione 2012-10-31
Numero di telaio WAUZZZ4G3CN029179	SIM CDUC	Chilometraggio 37813	Responsabile Clienti
Tipo di vendita A6 Limo q.TDI3.0 V6180 A7S	SIC NPB	Anno modello 2012	Data 01.07.2022

Ispezione con cambio dell'olio (a scadenza variabile)

Nella versione attuale osservare assolutamente le istruzioni contenute nel fascicolo "Manutenzione a regola d'arte"!	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Operazioni aggiornate secondo Manutenzione a regola d'arte: visualizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veicolo davanti al ponte sollevatore	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Avvisatore acustico: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luci di lettura, del cassetto portaoggetti e dell'abitacolo: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fanaleria anteriore e posteriore, luci dei freni, luci di posizione, luci della targa, indicatori di direzione e impianto lampeggio d'emergenza (hazard): controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto lavacrystalli: controllo della regolazione degli ugelli ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto lavafari: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazzole tergicristallo: controllo per accertare che non ci siano danni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione del filtro antipolvere e antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrozzeria: controllare l'eventuale presenza di danni e di corrosione sulla vernice, con le porte e i cofani aperti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatico della ruota di scorta: controllo pressione ed eventuale ripristino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatico della ruota di scorta: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; controllare e annotare lo spessore; <input type="text" value="9"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Illuminazione del vano bagagli: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cofano del vano motore: lubrificazione dell'asta di supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cerniere della porta con fermaporta a parte: pulire e lubrificare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veicolo sul ponte sollevatore	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
-------------------------------	--------------	--------	-----------

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

27/10/2022

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

VEAQ0DL2ZUA

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 003/2011 del 23/06/2011

Ragione Sociale:

ANDREA MINTO SPA

Indirizzo:

VIA PORTO DI CAVERGNAGO 12 - VENEZIA (VE)

(6) CARENZE CONSTATATE

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa

EP339JC

Stato

I

(5) Categoria

M1

(1) VIN / Telaio N°

WAUZZZ4G3CN029179

(4) km

38760

(9) Identità Ispettore

Nome: CARLO

Cognome: BONOTTO

Matricola: VE AQ0

Firma:

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 31/10/2024

(10) ALTRE INFORMAZIONI

CERTIFICATO DI REVISIONE



NATURA DEL CONTROLLO

REVISIONE

(3) DATA

14/10/2024

CODICE ANTIFALSIFICAZIONE

VEAQ0LX1ENJ

(3) CENTRO DI CONTROLLO

N° autorizzazione: 003/2011 del 23/06/2011

Ragione Sociale:

ANDREA MINTO S.R.L. SRL

Indirizzo:

VIA PORTO DI CAVERGNAGO 10/A -
VENEZIA (VE)

(6) CARENZE CONSTATATE

(1,2,4,5) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

(2) Targa Stato (5) Categoria

EP339JC

I

M1

(1) VIN / Telaio N°

(4) km

WAUZZZ4G3CN029179

41745

(9) Identità Ispettore

Nome: CARLO

Cognome: BONOTTO

Matricola: VE AQ0

Firma:

(7) Risultato controllo tecnico

REGOLARE

(8) Data del successivo controllo

Entro il 31/10/2026

(10) ALTRE INFORMAZIONI

Elenco di manutenzione



N° ordine 2024009051	Tipo di vendita 4G20JY	Targa EP339JC	Immatricolazione 2012-10-31
Numero di telaio WAUZZZ4G3CN029179	SIM CDUC	Chilometraggio 41754	Responsabile Clienti
Tipo di vendita A6 Limo q.TDI3.0 V6180 A7S	SIC NPB	Anno modello 2012	Data 05.11.2024

Ispezione con cambio dell'olio (a scadenza variabile)

Nella versione attuale osservare assolutamente le istruzioni contenute nel fascicolo "Manutenzione a regola d'arte"!	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Operazioni aggiornate secondo Manutenzione a regola d'arte: visualizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veicolo davanti al ponte sollevatore	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Fanaleria anteriore e posteriore, luci dei freni, luci di posizione, luci della targa, indicatori di direzione e impianto lampeggio d'emergenza (hazard): controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto lavacrystal: controllo della regolazione degli ugelli ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto lavafari: controllo del funzionamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazzole tergicristallo: controllo per accertare che non ci siano danni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione del filtro antipolvere e antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrozzeria: controllare l'eventuale presenza di danni e di corrosione sulla vernice, con le porte e i cofani aperti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatico della ruota di scorta: controllo pressione ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatico della ruota di scorta: controllo delle condizioni e dell'uniformità di consumo del battistrada; controllare e annotare lo spessore; <input type="text" value="5"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cofano del vano motore: lubrificazione dell'asta di supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cerniere della porta con fermaporta a parte: pulire e lubrificare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veicolo sul ponte sollevatore	OK/ eseguito	Non OK	Eliminato
Vaschetta dell'acqua e canali di scolo dell'acqua: controllare che siano puliti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olio motore: sostituzione del filtro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatici asse anteriore: controllo pressione ed eventuale ripristino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Certificato di garanzia

Numero di identificazione della vettura

WAUZZZ4G3 CN029179

Tipo, potenza motore, cambio, mese e anno di fabbricazione

4G2 0JY 2942616

A6 Limo q.TDI3.0 V6 180KW A7S 07/11

Sigle di motore e cambio

CDUC MNB NPB

Codice colore / codice interni

LX7U/LX7U N5W / FZ

Codice equipaggiamenti optional

EOA 7MG 4UE 6XL 5SL 5RU
 2EA J0P 1LJ 1X1 1AS 1BA
 3FA 5MU 7X2
 F0A 9G3 0G7 0YL 0JL
 TF1 3NZ 8BP U1A X4C QZ7
 1XX 8Q3 9Q8 8Z5 D43
 7T6 CU0 7K6 4X3 2K1
 3L4 4KC 3Y0 4K4 5D7
 1SA Q1A 4GF


Consumi¹⁾

7.2 5.2 5.9 156

¹⁾ ciclo urbano, extraurbano, combinato (l/100 km); emissioni di CO₂: ciclo combinato (g/km). I valori riportati sono stati misurati secondo le procedure pre-scritte. I dati non si riferiscono alla singola vettura, ma hanno solo uno scopo di carattere comparativo tra diversi modelli. Nella tabella, a seconda degli equipaggiamenti, del carico, dello stile di guida, del fondo stradale, nonché delle condizioni del traffico, ambientali e della vettura, si possono registrare valori diversi.

Data della consegna:

15/11/2012



Timbro del Centro Service Audi che ha effettuato la consegna

Informazioni generali	2
Controllo alla consegna	2
Informazioni sul Service Audi	2
LongLife Service Audi	4
Service di ispezione Audi	5
Lavori da effettuare nell'ambito di un Service	7
Manutenzione straordinaria	8
Service speciali	13
Garanzia	15
Garanzia ampliata su carrozzeria e verniciatura	15
Conferma dei lavori effettuati	16
Conferma Service	16
Annotazioni dell'officina	32

MURRO VERDE
 BOWEN ROBERTO
 800018910



Conferma dei lavori effettuati

Conferma Service

Nota introduttiva

Nelle pagine seguenti sono riportate apposite tabelle riservate alla conferma dei lavori eseguiti da parte del Centro Service Audi. Con-
trassegnando le apposite caselle (sì/no) viene indicato il tipo di intervento effettuato.

Ciò permette di avere un quadro preciso di tutti i lavori effettuati e previene eventuali malintesi.

Conferma Service

LongLife Service Audi:

- sì / no
 Cambio olio
 Ispezione

Service di ispezione Audi:

- sì / no
 Cambio olio
 Ispezione

Manutenzione straordinaria:

- sì / no
 Liquido freni
 Candele
 Filtro antipolvere e antipolline
 multitronic: olio
 Cinghia di distribuzione
 Filtro aria
 Filtro carburante
 Haldex: olio
 S tronic: olio e filtro

Chilometri percorsi: 14274

Numero fattura: 06071217

Garanzia mobilità fino a: indicazione **Service**

264 Audi 00976

SPORTLINE S.p.A.
MESTRE
(VE)

**RINNOVO
SERVIZIO
MOBILITA'**

ORG. NR. 00976

Data e timbro del Centro Service Audi

Conferma Service

LongLife Service Audi:

- sì / no
 Cambio olio
 Ispezione

Service di ispezione Audi:

- sì / no
 Cambio olio
 Ispezione

Manutenzione straordinaria:

- sì / no
 Liquido freni
 Candele
 Filtro antipolvere e antipolline
 multitronic: olio
 Cinghia di distribuzione
 Filtro aria
 Filtro carburante
 Haldex: olio
 S tronic: olio e filtro

Chilometri percorsi: 25362

Numero fattura: 510/2017

Garanzia mobilità fino a: indicazione **Service**

264 Audi 00976

SPORTLINE S.p.A.
MESTRE
(VE)

**RINNOVO
SERVIZIO
MOBILITA'**

ORG. NR. 00976

Data e timbro del Centro Service Audi

Conferma Service	<p>LongLife Service Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Service di ispezione Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Manutenzione straordinaria:</p> <p>si / no</p> <p><input type="checkbox"/> Liquido freni</p> <p><input type="checkbox"/> Candele</p> <p><input type="checkbox"/> Filtro antipolvere e antipolline</p> <p><input type="checkbox"/> multitronic: olio</p> <p><input type="checkbox"/> Cinghia di distribuzione</p> <p><input type="checkbox"/> Filtro aria</p> <p><input type="checkbox"/> Filtro carburante</p> <p><input type="checkbox"/> Haldex: olio</p> <p><input type="checkbox"/> S tronic: olio e filtro</p>	<p>Chilometri percorsi: Numero fattura:</p> <p>Garanzia mobilità fino a: indicazione Service</p>
-------------------------	---	---	---	---

Conferma Service	<p>LongLife Service Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Service di ispezione Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Manutenzione straordinaria:</p> <p>si / no</p> <p><input type="checkbox"/> Liquido freni</p> <p><input type="checkbox"/> Candele</p> <p><input type="checkbox"/> Filtro antipolvere e antipolline</p> <p><input type="checkbox"/> multitronic: olio</p> <p><input type="checkbox"/> Cinghia di distribuzione</p> <p><input type="checkbox"/> Filtro aria</p> <p><input type="checkbox"/> Filtro carburante</p> <p><input type="checkbox"/> Haldex: olio</p> <p><input type="checkbox"/> S tronic: olio e filtro</p>	<p>Chilometri percorsi: Numero fattura:</p> <p>Garanzia mobilità fino a: indicazione Service</p>
-------------------------	---	---	---	---

Conferma Service	<p>LongLife Service Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Service di ispezione Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Manutenzione straordinaria:</p> <p>si / no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Liquido freni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Candele</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Filtro antipolvere e antipolline</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> multitronic: olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cinghia di distribuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Filtro aria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Filtro carburante</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Haldex: olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> S tronic: olio e filtro</p>	<p>Chilometri percorsi: Numero fattura: <u>47754 05/11/24</u></p> <p>Garanzia mobilità fino a: indicazione Service</p> <p style="text-align: center;">Motorclass Concessionaria Audi 00865 Via Terraglio, 13 30174 Mestre - VE</p>
-------------------------	---	---	--	--

Conferma Service	<p>LongLife Service Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Service di ispezione Audi:</p> <p>si / no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cambio olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ispezione</p>	<p>Manutenzione straordinaria:</p> <p>si / no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Liquido freni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Candele</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Filtro antipolvere e antipolline</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> multitronic: olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cinghia di distribuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Filtro aria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Filtro carburante</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Haldex: olio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> S tronic: olio e filtro</p>	<p>Chilometri percorsi: Numero fattura: <u>37813 04/07/2024</u></p> <p>Garanzia mobilità fino a: indicazione Service</p> <p style="text-align: center;">Motorclass Concessionaria Audi 00865 Via Terraglio, 13 30174 Mestre - VE</p>
-------------------------	---	---	--	--

Data e timbro del Centro Service Audi

Data e timbro del Centro Service Audi

Data e timbro del Centro Service Audi

Data e timbro del Centro Service Audi