

Toyota RAV4

VIN: JTMBC31V30D086229

Diesel

Généré le 05/03/2025 15:30



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien







Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35** pays



Les partenaires Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 9 pays :



+3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé ✓ Aucun enregistrement trouvé Statut actuel inconnu



Volé puis retrouvé ✓ Aucun enregistrement trouvé Le véhicule a été retrouvé

Base de données de la police sur les véhicules volés - vérification effectuée en :





États-Unis



Danemark



Slovaquie



Roumanie

Tchéquie



Suède



Slovénie

(*) Canada


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 81789 km
- Kilométrage moyen pour des modéles similaires : 177 520 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés




Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Juridique



Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Note

Tranche d'émissions de CO2 : D (159 g/km)

Émissions de CO₂



Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 et plus

Émission de Co₂ g/km

Spécifications et équipement



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Toyota



Modèle



RAV4



Description



Type de carrosserie



Déplacement moteur

2,21



Puissance moteur

110 kW (148 hp)



Type de carburant





Type de transmission

Manuel



Nombre de portes



5



Nombre de cylindres



Nombre de vitesses



Description du moteur





Marché du modèle





Nombre de sièges



Code du moteur

2AD-FTV

Équipement

D'origine, sortie d'usine

A/C

DUAL AUTO (L&R INDEPENDENT)

ACTIVE HEADRESTS

WITH

AIRBAG PASSENGER SEAT ON/OFF SWITCH

WITH

ANTENNA

ROOF POLE TYPE

ASHTRAY

WITH (FRONT ONLY)

AUDIO JACK

WITH

BACK GLASS

PRIVACY

BODY PROTECTION FILM

WITH

CONSOLE BOX

PVC

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITHOUT

DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE)

WITHOUT

DOOR TRIM

LEATHER/ALCANTARA

ENGINE

2AD-FTV (DPF)

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 5 WITH OBD (DIESEL)

FRONT SEAT LUMBAR SUPPORT

D: POWER

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

POWER

GLOVE BOX

WITH KEY + COOLER

ABS

WITH

AIR SPATS

FR & RR TIRES

AIRBAG SYSTEM

D&P DUAL+CSA+SIDE+KNEE

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

AUDIO

AM/FM 6CD-CH MP3 BT 6SP

AUTO HEADLAMPS CUTOFF

WITH LIGHT CONTROL SYSTEM (DUSK SENSOR)

BACK MONITOR

WITHOUT

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

CRUISE CONTROL

WITH

DECONTENT PACKAGE

WITHOUT

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING COLOR

EMISSION ID PLATE

DESTINATION EXCEPT JAPAN

ENGINE COOLANT

LLC 50%

FRONT FOG LAMPS

VANGUARD-TYPE, WHITE

FRONT SEAT SLIDE

D&P POWER 225MM

FRONT WHEEL BRAKE

16 INCH DISC

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEADLAMP CLEANER **HEADLAMPS** WITHOUT RAV4 MC2 VANGUARD-TYPE, NORMAL HEATER CONTROL PANEL HILL ASSIST CONTROL (HAC) **PUSH TYPE** WITH (+DAC FOR CVT) ILLUMINATED ENTRY SYSTEM INSIDE REAR VIEW MIRROR IGNITION+ROOM+FR PERSONAL+FOOT AUTO DAY & NIGHT (EC MIRROR) LICENCE PLATE FRAME INTERMITTENT WIPER RAIN SENSOR (AUTO) SHORT RR BUMPER MICROPHONE MUD GUARDS WITH WITHOUT **OUTSIDE REAR VIEW MIRROR OVERFENDER** COLOUR PWR RETRACT HEAT WITH TURN INDICATOR WITHOUT OWNER'S MANUAL PACKAGE OPTION 2 **ITALIAN WITHOUT** PACKAGE OPTION 3 PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER WITHOUT WITHOUT RADIATOR COVER REAR QUARTER GLASS WITH PRIVACY REAR SEAT REAR WINDOW DEFOGGER 60:40 TILT DOWN WITH TIMER **ROOF RAILS** SEAT HEATER WITHOUT WITH (DRIVER & PASSENGER) SEAT MATERIAL SHIFT LEVER & KNOB LEATHER/ALCANTARA **LEATHER** SIDE GLASS SPARE TYRE **PRIVACY FULL SIZE** SPARE WHEEL COVER SPEEDOMETER HARD COVER KM/H STEERING WHEEL STEERING WHEEL SWITCHES LEATHER WITH NEW DESIGN METER + AUDIO + HANDS-FREE SUN ROOF & MOON ROOF THIRD SEAT WITHOUT **WITHOUT** TIRE & DISK WHEEL TIRE BRAND 225/65R17 ALLOY 6 SPOKES UNSPECIFIED TOUCH-UP PAINT TOWING PACKAGE WITHOUT WITHOUT TYRE INFLATION PRESSURE WARNING VSC WITHOUT WITH

WASHER FLUID

METHANOL (FULL)

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WVTA GENERATION SPEC

WVTA

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

12/2011 () Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

WHEEL CAP

CTR-ORNAMENT (FOR ALLOY)

WIRELESS DOOR LOCK

WITH KEY, 2 BUTTONS

12/2011 **Italie**



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

12/2011 **| Italie**



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

12/2023 **()** Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.

Sources de données



Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays



Les partenaires Ce rapport se base sur