




Toyota RAV4

VIN: JTMBC31V10D003929

Diesel



Généré le 06/02/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

Kilométrage

✓ Tout a l'air bien

Statut légal

✓ Tout a l'air bien

Dommages

✓ Tout a l'air bien



+36

Sources de données
Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ **Aucun problème détecté**
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 10 pays : +4

Voici ce que nous avons vérifié :

Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

 Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**


- Lituanie
- États-Unis
- Slovaquie
- Tchéquie
- Italie
- Slovénie
- Hongrie
- Roumanie
- Suède
- Canada

Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 98 473 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 209 643 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

03/2009	13 km
03/2024	98 473 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

Passé

03/2024

Italie

A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 03/2026



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

 **Avis de carVertical**
Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de Co₂ g/km

Jusqu'à
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émissions
CO₂ de ton
véhicule

175 g/km

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Toyota



Modèle

RAV4



Description

RAV4



Type de carrosserie

SUV



Déplacement moteur

2,2l



Puissance moteur

100 kW (134 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Manuel



Nombre de portes

5



Nombre de cylindres

4



Nombre de vitesses

6



Description du moteur

2.2D-4D DPF



Marché du modèle

Europe



Nombre de sièges

5



Code du moteur

2AD-FTV

Équipement

D'origine, sortie d'usine

AIRBAG SYSTEM

D&P DUAL+CSA+SIDE+KNEE

BACK MONITOR

WITHOUT

CHINA VEHICLE TYPE

WITHOUT

CRUISE CONTROL

WITHOUT

DESTINATION PACKAGE

ITALY

ENGINE COOLANT

LLC 50%

GRADE PACKAGE

WITHOUT

MUD GUARDS

WITHOUT

OWNER'S MANUAL

ITALIAN

RADIATOR COVER

WITH

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

BODY PROTECTION FILM

WITH

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITHOUT

DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE)

WITHOUT

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 4 WITH OBD (DIESEL)

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

OVERFENDER

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

WITHOUT

REAR FOG LAMP

WITH

REGULATION COMPLIANCY

WVTA NAME PLATE

SEAT HEATER

WITHOUT

SPARE WHEEL COVER

WITHOUT

TIRE BRAND

UNSPECIFIED

TOWING PACKAGE

WITHOUT

WASHER FLUID

WITH

ROOF RAILS

WITHOUT

SPARE TYRE

TIRE REPAIR KIT

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

TOUCH-UP PAINT

WITHOUT

VSC

WITH

Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

03/2009  Italie



Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

01/2014  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

01/2014  Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

02/2014  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

03/2024  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**