



Toyota RAV4

VIN: JTMB31V60D082515

Diesel

2011

Généré le 24/04/2025 16:03



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Domage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays :  +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Slovaquie



Lituanie



États-Unis



Tchéquie



Hongrie



Roumanie



Slovénie



Italie



Suède



Canada




Danemark

Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 59 021km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 189 237 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

| | |
|---------|-----------|
| 01/2011 | 13 km |
| 01/2023 | 59 021 km |

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Note

Contrôle technique effectué en 01/2023 dans ce pays :  **Italie**

Juridique

 **Contrôle technique** **Passé** 01/2023  **Italie** A passé le contrôle technique avec succès Valide jusqu'au 01/2025

 **Épave** Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Domage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?

i Note

- Dernier prix de vente connu : 6 000 €
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 8 445 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une Toyota RAV4 2011 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

Prix moyen


Prix le plus haut

7 820 €

8 445 €

9 074 €

Historique des prix du marché



2019

Enregistrements des prix

11/2019 6 000 €

Émissions

Combien d'émissions de CO₂ les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

Émissions CO₂ de ton véhicule

159 g/km

Classe **D**

190 - 225

225 +

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Toyota



Modèle

RAV4



Description

RAV4



Type de carrosserie

SUV



Année de fabrication

2011



Déplacement moteur

2,2 l



Puissance moteur

110 kW (148 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Manuel



Nombre de portes

5



Nombre de cylindres

4



Nombre de vitesses

6



Description du moteur

2.2D-4D DPF



Marché du modèle
Europe



Nombre de sièges
5

Équipement

D'origine, sortie d'usine

A/C

DUAL AUTO (L&R INDEPENDENT)

ACTIVE HEADRESTS

WITH

AIRBAG PASSENGER SEAT ON/OFF SWITCH

WITH

ANTENNA

ROOF POLE TYPE

ASHTRAY

WITH (FRONT ONLY)

AUDIO JACK

WITH

BACK GLASS

PRIVACY

BODY PROTECTION FILM

WITH

CONSOLE BOX

PVC

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITHOUT

DESTINATION PACKAGE (EXCEPT EUROPE)

WITHOUT

DOOR TRIM

LEATHER/ALCANTARA

ENGINE

2AD-FTV (DPF)

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 5 WITH OBD (DIESEL)

FRONT SEAT LUMBAR SUPPORT

ABS

WITH

AIR SPATS

FR & RR TIRES

AIRBAG SYSTEM

D&P DUAL+CSA+SIDE+KNEE

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

AUDIO

AM/FM 6CD-CH MP3 BT 6SP

AUTO HEADLAMPS CUTOFF

WITH LIGHT CONTROL SYSTEM (DUSK SENSOR)

BACK MONITOR

WITHOUT

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

CRUISE CONTROL

WITH

DECONTENT PACKAGE

WITHOUT

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING COLOR

EMISSION ID PLATE

DESTINATION EXCEPT JAPAN

ENGINE COOLANT

LLC 50%

FRONT FOG LAMPS

VANGUARD-TYPE, WHITE

FRONT SEAT SLIDE

D: POWER

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

POWER

GLOVE BOX

WITH KEY + COOLER

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEATER CONTROL PANEL

PUSH TYPE

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

IGNITION+ROOM+FR PERSONAL+FOOT

INTERMITTENT WIPER

RAIN SENSOR (AUTO)

MICROPHONE

WITH

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

COLOUR PWR RETRACT HEAT WITH TURN INDICATOR

OWNER'S MANUAL

ITALIAN

PACKAGE OPTION 3

WITHOUT

RADIATOR COVER

WITH

REAR SEAT

60:40 TILT DOWN

ROOF RAILS

WITHOUT

SEAT MATERIAL

LEATHER/ALCANTARA

SIDE GLASS

PRIVACY

SPARE WHEEL COVER

HARD COVER

STEERING WHEEL

LEATHER WITH NEW DESIGN

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

TIRE & DISK WHEEL

D&P POWER 225MM

FRONT WHEEL BRAKE

16 INCH DISC

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEADLAMPS

RAV4 MC2 VANGUARD-TYPE, NORMAL

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (+DAC FOR CVT)

INSIDE REAR VIEW MIRROR

AUTO DAY & NIGHT (EC MIRROR)

LICENCE PLATE FRAME

SHORT RR BUMPER

MUD GUARDS

WITHOUT

OVERFENDER

WITHOUT

PACKAGE OPTION 2

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

WITHOUT

REAR QUARTER GLASS

PRIVACY

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH TIMER

SEAT HEATER

WITH (DRIVER & PASSENGER)

SHIFT LEVER & KNOB

LEATHER

SPARE TYRE

FULL SIZE

SPEEDOMETER

KM/H

STEERING WHEEL SWITCHES

METER + AUDIO + HANDS-FREE

THIRD SEAT

WITHOUT

TIRE BRAND

225/65R17 ALLOY 6 SPOKES

TOUCH-UP PAINT

WITHOUT

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITHOUT

WASHER FLUID

METHANOL (FULL)

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WVTA GENERATION SPEC

WVTA

UNSPECIFIED

TOWING PACKAGE

WITHOUT

VSC

WITH

WHEEL CAP

CTR-ORNAMENT (FOR ALLOY)

WIRELESS DOOR LOCK

WITH KEY, 2 BUTTONS

Chronologie

6 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

01/2011  Pays inconnu



Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

02/2012  Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

11/2019  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

11/2019  Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

12/2019  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

01/2023  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**