



Citroën C5

VIN: VF7RWX8ZA9L551105 Diesel

Généré le 23/04/2025 14:09

Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien

Statut légal

✓ Tout a l'air bien

Dommage

✓ Tout a l'air bien

+31 Sources de données
Nous avons vérifié 900+ sources de données dans 35 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓ **Aucun problème détecté**

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays : +5

Voici ce que nous avons vérifié :

Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

- Lituanie
- États-Unis
- Slovaquie
- Tchéquie
- Slovénie
- Hongrie
- Roumanie
- Italie
- Suède
- Canada
- Danemark


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 115 910 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 248 092 km
- 11 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

10/2009	17 km
05/2010	8 085 km
06/2010	9 258 km
02/2011	18 535 km
08/2011	24 510 km
10/2011	27 453 km

Relevés du compteur kilométrique

04/2012	31 041 km
10/2012	38 322 km
07/2013	46 148 km
10/2013	47 584 km
10/2023	115 910 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Note

Contrôle technique effectué en 10/2023 dans ce pays :  Italie

Juridique



Contrôle technique

Passé

10/2023

Italie

A passé le contrôle technique avec succès Valable jusqu'au 10/2025



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il été endommagé par le passé ? Quel était le montant des dommages ?



Aucun problème détecté

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de Co₂ g/km

Jusqu'à
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émissions
CO₂ de ton
véhicule

195 g/km

Classe **F**

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Citroën



Modèle

C5



Type de carrosserie

Break



Déplacement moteur

3 l



Puissance moteur

177 kW (237 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Nombre de sièges

5



Émissions de CO₂

195 g/km

Sécurité

Le véhicule fait-il l'objet de rappels de sécurité de la part du constructeur ? Quelle est sa note de sécurité ?



Attention

2 rappels trouvés



Avis de carVertical

Ce véhicule fait l'objet de plusieurs rappels de sécurité, mais on ne sait pas si les problèmes ont été résolus. Il est préférable de vérifier auprès du constructeur

Rappels

Statut du rappel : **Inconnu**

Annoncé le 29/06/2011

Nous avons trouvé une annonce de rappel. Le constructeur a émis un rappel pour ce véhicule.

Numéro de rappel

MLL

Description

C5(X7) C6 Soft moteur

Statut du rappel : **Inconnu**

Annoncé le 22/03/2011

Nous avons trouvé une annonce de rappel. Le constructeur a émis un rappel pour ce véhicule.

Numéro de rappel

MJK

Description

C5(X7) Moteur essuie vitre conducteur

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

10/2009  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

10/2009  Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

10/2009  Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

10/2023  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié 900+ sources de données dans **35 pays**