




## Fiat 595

VIN: ZFA312000J490151

Essence

2015



Généré le 05/23/2025, 04:08 PM

Scanne pour obtenir le rapport complet



### Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



### Statut légal

✓ Tout a l'air bien



### Dommage

⚠ Requier ton attention



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 35 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 10 pays :  +4

### Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Hongrie



Italie



États-Unis



Lituanie



Tchéquie



Slovénie



Roumanie



Slovaquie



Canada




Suède

## Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

**Note**

- Dernier kilométrage connu : 42 349 km
- 6 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

11/2015	13 km
07/2016	8 500 km
08/2016	8 899 km
02/2017	14 699 km
07/2018	29 631 km

Relevés du compteur kilométrique

06/2019 42 349 km

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

**✓** **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique

✓= **Contrôle technique** ✓ Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↻ **Épave** ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

# Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

## ⚠ Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule

## ℹ Note

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.

## Registre des dommages



Dommages au côté droit:

- Arrière / Pare-chocs
- Arrière gauche / Pare-chocs

07/2016  Belgique

### Expertise

Côtés touchés

**Arrière**

Estimation du coût de réparation

**0 € – 500 €**

Cause possible

**Paiement direct par l'assureur**

Description

Valeur du paiement direct de l'assureur sur

**Avertissement :** la plupart des relevés de dommages sont liés à des accidents, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains relevés proviennent d'autres sources, comme les ateliers de carrosserie, les demandes d'indemnisation, les ventes aux enchères ou les inspections de véhicules. Ces relevés montrent que l'état du véhicule a été constaté, même si ce n'était pas à la suite d'un accident.

## Glossaire des dommages

### Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

### Estimation du coût de réparation

Une fois qu'un incident lié à un véhicule est évalué, les fournisseurs de données sur les dommages calculent le coût de la réparation et le présentent dans la devise du pays où les dommages ont été évalués. Ces évaluations peuvent donc ne pas correspondre à tes attentes. Les raisons peuvent en être les suivantes :

- Le pays ou l'État où le sinistre a été déclaré peut avoir des coûts d'entretien plus ou moins élevés que dans ton pays (le prix des pièces détachées et du travail diffèrent selon les pays).
- Le coût est calculé pour des réparations effectuées dans un garage agréé (qui est généralement plus cher).

# Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



**Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



**Note**

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 13 288 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une Fiat 595 2015 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

12 172 €

Prix moyen

13 288 €

Prix le plus haut

14 447 €

## Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



**Note**

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Fiat**



Modèle

**595**



Description

**595 Competizione**



Type de carrosserie

**Hayon**



Année de fabrication

**2015**



Année du modèle

**2015**



Déplacement moteur

**1,4 l**



Puissance moteur

**125 kW (168 hp)**



Type de carburant

**Essence**

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

008

VEHICLE PROTECTION REMOTE CONTROL

028

FRONT ELECTRIC WINDOWS

030

THERMAL WINDOWS

050

ODOMETER

097

FOG LAMPS

112

ELECTRICAL POWER STEERING

150

DRIVER KNEEBAG MODULE

228

ELECTRICAL DOORS LOCK

352

FUEL PLUG WITH KEY

400

ELECTRICAL SUN ROOF

428

FRONT ELECTRIC WINDOWS + DOOR LOCK

499

TYRE REPAIR KIT

011

ADJUSTABLE STEERING WHEEL

029

REAR WINDSHIELD DEFROST

041

ELECTRICAL MIRRORS

070

TINTED WINDOWS

101

REAR WINDSHIELD WIPER

140

AIR CONDITIONING

195

REAR SPLIT SEAT

230

GAS DISCHARGE HEADLAMPS

392

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (E.S.P.)

410

INTERIOR ELECTRO-CHROMIC MIRROR

44P

STEERING WHEEL WITH LEATHER LINING VENTILATED RIM

4FW

FRENCH LANGUAGE CUSTOM.

4HV

UPHOLSTERY EXTRA SERIES 5

4XD

125 KW - 170 CV

500

DRIVER AIR BAG MODULE

505

SIDEBAG MODULES

58I

SPECIFIC BRAKE CALIPERS 3

5FE

SPECIFIC EXHAUST TUBING 2

5YB

TPMS PREMIUM (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)

614

WINDOW BAG MODULES

68R

NAVIGATION SYSTEM PREPARATION

6RR

BLUE & ME

717

RADIO

7A6

M1 VEHICLE TYPE-APPROVAL CONTENT

86V

EURO 6 FULL

924

COMPLETE CELLOPHANING

4XA

PLATE IN VARIOUS LANGUAGES ZONE 1

4YG

HI-FI AUDIO SYSTEM

502

PASSENGER AIRBAG MODULE

508

PARKING SENSORS

5DP

METALLIC PAINT 5

5XK

MODEL YEAR

5YN

ALLOY WHEELS

665

CIGAR LIGHTER

6HQ

"CIAO FIAT" SERVICE LABEL

6X9

EURO 6

78N

CARBON DIOXIDE REDUCTION 2

851

FRENCH LANGUAGE HANDBOOK

876

PAINTED BUMPERS

## Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

### Derniers enregistrements

11/2015 🌐 Pays inconnu



### Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

11/2015 🌐 Pays inconnu



### Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

07/2016 🇧🇪 Belgique



### Expertise détectée



Nous avons des indications selon lesquelles ce véhicule a fait l'objet d'une expertise dans ce pays (ou cet État). Réfère-toi à la section « Dommages » pour des informations détaillées.



+31

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **35 pays**