



Citroën C5

VIN: VF7RWRHHABL507255 Diesel

Généré le 05/19/2025, 01:59 PM



Scanne pour obtenir le rapport complet

Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien

Statut légal

✓ Tout a l'air bien

Domage

✓ Tout a l'air bien

+31 Sources de données
Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 35 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays : +5

Voici ce que nous avons vérifié :

Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

- Hongrie
- Italie
- Danemark
- Lituanie
- États-Unis
- Tchéquie
- Slovénie
- Roumanie
- Slovaquie
- Suède
- Canada


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 94 916 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 228 760 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

03/2011 17 km

01/2024 94 916 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

Passé

01/2024



Italie

A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 01/2026



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

 **Avis de carVertical**
Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Jusqu'à
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Émissions
CO2 de ton
véhicule

179 g/km

Classé **E**

Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?



Note

Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Citroën



Modèle

C5



Type de carrosserie

Break



Déplacement moteur

2 l



Puissance moteur

120 kW (161 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Nombre de sièges

5



Émissions de CO2

179 g/km

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

03/2011  Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

11/2014  Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

11/2014  Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

01/2024  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+31

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **35 pays**