



## Mercedes-Benz CLK 320

VIN: WDB2094201T076811

Diesel



Généré le 07/04/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

✓ Tout a l'air bien



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays : +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

Slovaquie Tchèque Italie Roumanie Hongrie Slovénie Suède Canada Lituanie États-Unis  
 Danemark


## Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 96 157 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



#### Relevés du compteur kilométrique

09/2006	12 km
05/2024	96 157 km

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique

✓ = **Contrôle technique** **Passé** Information découverte le 05/2024 🇮🇹 **Italie** A passé le contrôle technique avec succès  
○ = Valide jusqu'au 05/2026

↺ ↻ **Épave** ✓ **Aucun enregistrement trouvé** Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

## Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ Aucun problème détecté

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?

⚠ Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

Jusqu'à  
120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

ÉMISSIONS  
CO2 de ton  
véhicule

205 g/km

Classe **F**

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

### Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Mercedes-Benz**



Modèle

**CLK 320**



Description

**clk 320 cdi**



Type de carrosserie

**Décapotable**



Déplacement moteur

**3l**



Puissance moteur

**165 kW (221 hp)**



Type de carburant

**Diesel**



Type de transmission

**Automatique**



Type de conduite

**Propulsion**



Nombre de portes

**2**



Position du volant

**Volant à gauche**



Nombre de cylindres

**6**



Nombre de vitesses

**7**



Marché du modèle

**EU**



Nombre de sièges

**4**

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

**182** CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC

Convertisseur à caractéristique développée

**206B** OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - ITALIAN

Version italienne du manuel du propriétaire et du carnet d'entretien

**213** SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING

Direction assistée asservie à la vitesse avec direction variable

**220** PARKTRONIC SYSTEM (PTS)

Aide à se garer en fournissant des signaux visuels et/ou sonores

**222B** INFO PLATE COOLANT/REFUELING - FRENCH

Plaque d'information sur le réfrigérant et le ravitaillement en carburant en français

**250B** MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE

Livré avec l'ensemble des services Mobilo Life/Europe

**263B AIRBAGLABLE - ITALIAN/ENGLISH**

✦✦ Etiquette de l'airbag en italien et en anglais

**386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)**

✦✦ Pré-installation mobile pour MTUS (Mobile Telephone User System)

**405 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT RIGHT**

✦✦ Siège avant droit avec fonction multicontours

**428 STEERING WHEEL SHIFT BUTTONS/GEARSHIFT****PADDLES**

✦✦ Volant avec boutons et palettes de changement de vitesse

**477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER**

✦✦ Système d'avertissement de perte de pression des pneus

**527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION**

✦✦ COMAND DVD APS avec système de navigation

**573 CHILD SEAT MOUNTING, ISOFIX IN REAR**

✦✦ Fixation du siège enfant ISOFIX à l'arrière

**5XXL EUROPE**

✦✦ Véhicule de type européen

**614 BI-XENON HEADLAMPS FOR RIGHT-HAND TRAFFIC**

✦✦ Équipé de phares bi-xénon conçus pour la circulation à droite.

**673 HIGH-CAPACITY BATTERY**

✦✦ Comprend une batterie de grande capacité

**739 ALUMINUM TRIM PARTS**

✦✦ Pièces de garniture en aluminium

**775U BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT PAINT**

✦✦ Peinture extérieure vernie argent brillant métallisé

**810A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE**

✦✦ Sièges en cuir AMARETTA de première qualité avec une finition luxueuse

**354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET**

✦✦ Antenne pour téléphone pour réseaux D/E

**404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT**

✦✦ Siège multicontours pour l'avant gauche

**427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED**

✦✦ Boîte de vitesses automatique à 7 rapports

**474 PARTICLE FILTER**

✦✦ Filtre à particules pour le contrôle des émissions

**486 SPORTS SUSPENSION**

✦✦ Suspension sport

**543L ITALY**

✦✦ Localisation : Italie

**580 AIR CONDITIONER**

✦✦ Installation d'un système de climatisation

**600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT**

✦✦ Équipement de nettoyage des lampes frontales

**619 CORNERING ILLUMINATION**

✦✦ Éclairage d'angle inclus

**690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)**

✦✦ Roue de secours fournie

**744 DARK BLUE SOFT TOP FABRIC**

✦✦ Tissu pour la capote du véhicule, de couleur bleu foncé

**807 YEAR OF MODIFICATION**

✦✦ Année de modification du véhicule

**818A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - GRAY**

✦✦ Sièges gris en cuir AMARETTA de première qualité avec une finition luxueuse

**831** VERSION FOR ITALY SUPPLEMENTARY PARTS

❖ Pièces complémentaires spécifiques à l'Italie

**952** SPORTS PACKAGE

❖ Paquet sport inclus

**983** COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W/O REG. CERT.

## PART II

❖ Conformité aux normes d'émission Euro 4, certificat de conformité non inclus

**A31** SOFTWARE (INDIVIDUAL)

❖ Installation d'un logiciel personnalisé

**F209** SERIES PRODUCTION 209

❖ Modèle de production standard 209

**G902** TRANSMISSION CODE VERSION 02

❖ Transmission code version 02

**HA** REAR AXLE

❖ Configuration de l'essieu arrière

**I49** KARMANN COMPANY CONTROL CODE

❖ Code de contrôle pour la société Karmann

**L** LEFT-HAND STEERING

❖ Orientation de la direction à gauche

**M642** V6 DIESEL ENGINE OM642

❖ Équipé d'un moteur diesel V6 OM642

**R34** LT. ALLOY WHL. MULTI-SPOKE DES. 18" W/ MIXED

## TIRES

❖ Jantes en alliage léger à rayons multiples de 18 pouces et pneus mixtes pour des performances accrues

**VR** FRONT AXLE HALF, RIGHT

❖ Demi essieu avant droit

**926** EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY

❖ Technologie d'épuration des gaz d'échappement conforme aux normes Euro 4

**954** EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES

❖ Ensemble d'équipements pour les véhicules d'avant-garde

**A24** JOINT FLANGE, 4-ARM 120

❖ Bride d'articulation à 4 bras 120

**A45** O-SHIFT PLATE WITH VGS2

❖ Comprend une plaque de changement de vitesse en O avec VGS2

**FA** CABRIOLET

❖ Cabriolet

**GA** AUTOMATIC TRANSMISSION

❖ Équipé d'une transmission automatique

**I15** KARMANN COMPANY CONTROL CODE

❖ Code de contrôle spécial propre à la société Karmann

**J52** ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT

❖ Tapis amortisseur supplémentaire inclus

**M30** DISPLACEMENT 3.0 LITER

❖ Le moteur a une cylindrée de 3,0 litres.

**N95** CONTROL CODE BREMEN PLANT

❖ Code de contrôle indiquant la production à l'usine de Brême

**VL** FRONT AXLE HALF, LEFT

❖ Demi essieu avant gauche

# Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

## Derniers enregistrements

09/2006  Italie



### Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

05/2020  Italie



### Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

05/2024  Italie



### A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sou le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**

# Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



## Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



## Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



## Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas



## Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



## Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route



## Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur