




## Volkswagen Eos

VIN: **WVWZZZ1FZCV018608**

Généré le 06/10/2025



Scanne pour obtenir le rapport complet

Statut légal  Tout a l'air bien Dommage  Tout a l'air bien



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

**Aucun problème détecté**  
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

**Note**  
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **11 pays** : +5

Voici ce que nous avons vérifié :

**Actuellement déclaré volé**  Aucun enregistrement trouvé

**Volé par le passé**  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

Slovaquie Lituanie Italie États-Unis Danemark Roumanie Canada Hongrie Suède Tchèque  
 Slovénie

## Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

**Aucun problème détecté**  
Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique

**Contrôle technique**  Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

**Épave**  Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

# Dompage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

## Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**  
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Spécifications

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

**i Note**  
Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**Volkswagen**

-  Modèle  
**Eos**
-  Description  
**Eos**
-  Type de carrosserie  
**Décapotable**
-  Type de conduite  
**Traction**
-  Nombre de portes  
**2**
-  Nombre de cylindres  
**4**
-  Nombre de vitesses  
**6**
-  Marché du modèle  
**Europe**
-  Nombre de sièges  
**4**
-  Génération  
**1.Generation**



#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**