



Peugeot 207

VIN: VF3WB9HR8AE040913 Diesel



Généré le 06/19/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

Kilométrage

✓ Tout a l'air bien

Statut légal

✓ Tout a l'air bien

Dommage

✓ Tout a l'air bien

+36 Sources de données
Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

✓

Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

i

Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 11 pays : +5

Voici ce que nous avons vérifié :

Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

 Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

- Tchéquie Slovénie Roumanie Hongrie Italie Slovaquie Suède Lituanie États-Unis Danemark
- Canada


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

i

Note

- Dernier kilométrage connu : 33 831 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 174 305 km
- 3 relevés de kilométrage trouvés



Relevés du compteur kilométrique

05/2010	13 km
03/2012	6527 km
07/2024	33 831 km

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

Passé

Information découverte le 07/2024



Italie

A passé le contrôle technique avec succès

Valide jusqu'au 07/2026



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Jusqu'à
120

120 - 140

140 - 155

Émissions
CO₂ de ton
véhicule

127 g/km

Classe **B**

CARVERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les données les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

VIN: VF3WB9HR8AE040913 | Généré le 19/06/2025 | Expire le 19/07/2025

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.



Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques



Marque

Peugeot



Modèle

207



Variante

CC



Type de carrosserie

Décapotable



Déplacement moteur

1,6l



Puissance moteur

82 kW (110 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Manuel



Type de conduite

Traction



Nombre de portes

2



Nombre de cylindres

4



Nombre de vitesses

6



Nombre de sièges

4



Génération

1.Generation



Émissions de CO2

127 g/km

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

Derniers enregistrements

05/2010 Italie



Le propriétaire a changé

Le pays (ou l'État) indique la localisation géographique d'un changement ou renouvellement de propriétaire documenté. Note que certains changements peuvent être formels, par exemple les transferts de fin de bail et similaires.

05/2010 Italie



Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

05/2010  Italie



A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

07/2024  Italie



A été inspecté

Une inspection technique (aussi connu sous le nom de MOT, contrôle technique, ou test de contrôle des émissions) a été enregistré. Les tests passés avec succès et ceux qui ont échoué peuvent être inclus.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**