

Historique véhicule

Données véhicule

N° de châssis	WVWZZZ3CZ8P077125	Prochain CT	2012-05
Date de livraison :	2008-05-29	Prochain Service Antipollution	2011-05
Type	3C2376		

Historique

Afficher ▼ éléments



TOUT

GARANTIE

MAINTENANCE

COPIE POUR EXAMEN

Facture ▼

Date de réception:
2025-03-25Kilométrage:
54032Numéro d'ordre:
25000492N° de facture.:
251743FWC

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	20345581	Filtre à gazole :remplacé	-	0000		0
2	01500000	GFS/Fonction guidée .	-	0000		0
3	15821933	Couvre-culasse :déposée et reposée	-	0000		0
4	97621987	Adapt.conduites inj-pompe :dép.+rep	-	0000		0
5		RICERCA GUASTO	-	0000		0
6		RETTIFICA INIETTORE	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	3C0127434	Cart.filt.	1.00		OWN			0
2	03G971033M	Faisc.cab.	1.00		OWN			0
3	03G103385A	VIS	2.00		OWN			0



COPIE POUR EXAMEN



Facture ▼

Date de réception:
2024-02-12

Kilométrage:
53511

Numéro d'ordre:
24000217

N° de facture.:
240189FWC

Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01350015	Services Périodiques .	X	0000		0
2	01400050	Service Liquide de Frein .	-	0000		0
3	85181950	Filtre à poussière et pollen :dép.+	-	0000		0
4		PULIZIA IMPIANTO MOTORE	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	071115562A	CART.FILT.	1.00		OWN			0
2	1K1819669	Filt.odeur	1.00		OWN			0
3	LIQFREN750 LT	LIQUIDO FRENI IN LITRI	1.00		6			0
4	GENOILLONG3	OLIO MOTORE 0W-30 / 504.00 -507.00	4.00		6			0



Facture ▼

Date de réception:
2012-06-19Kilométrage:
22346Numéro d'ordre:
A02041515NN° de facture.:
A02MO00793Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01379925	ISPEZIONE LONGLIFE	X	0000		0
2	20345581	Filtre à gazole :remplacé	-	0000		0
3	23251936	Filtre à air :déposée et reposée	-	0000		0
4	85181900	Filtre à poussière et pollen :dép.+	-	0000		0
5	01400000	Service Liquide de Frein .	-	0000		0
6	21411936	Tuyau de pression :déposée et repos	-	0000		0
7	99999999	CONTR.SMALT.RES.LAV.OFF.FIL.	-	0000		0



COPIE POUR EXAMEN

Facture ▼

Date de réception:
2010-06-10Kilométrage:
13687Numéro d'ordre:
M00803N° de facture.:
1013617480Remarq.
Maintenance

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	0137SM25	ISPEZIONE LONGLIFE	X	0000		0
2	23251936	Filtre à air :déposée et reposée	-	0000		0
3	44059400	Roues :équilibré	-	0000		0
4	85181900	Filtre à poussière et pollen :dép.+	-	0000		0



Facture ▼

Date de réception:
2010-05-21Kilométrage:
13291Numéro d'ordre:
Z00263N° de facture.:
1013038110Remarq.
Garantie/Part.
commerciale

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	40071900	Berceau :déposée et reposée	-	0000		0
2	40075550	Berceau :remplacé	-	0000		0
3	40172000	Bras de suspension inf. :dép.+rep.	-	0000		0
4	40205652	Paliers p.bras suspension :remplacé	-	0000		0
5	66611900	Moulure de pare-brise :dép.+rep.	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	N 10560702	Vis	4.00	1	OWN			0
2	3C0199231D	Palier fix	2.00	4	OWN			0
3	3C0854327B 5AP	Baguette	1.00	8	OWN			0
4	1K0407182	Palier cao	1.00	4	OWN			0



COPIE POUR EXAMEN

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
5	1K0407182	Palier cao	1.00	4	OWN			0

Facture ▼

Date de réception:
2008-05-05Kilométrage:
10Numéro d'ordre:
83N° de facture.:
811133850

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01010000	Services Mise à la Route .	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	000093056B	Veste secu	1.00	F	OWN			0



Facture ▼

Date de réception:
2008-05-05Kilométrage:
10Numéro d'ordre:
83N° de facture.:
824423250

Rubrique de travail

#	Numéro	Désignation	Maintenance	Peinture	Code V	Paquet
1	01010000	Services Mise à la Route .	-	0000		0

Rubr. pièces

#	Numéro	Désignation	Quantité	Code fabr.	GM	GP	Code V	Paquet
1	000093056B	Veste secu	1.00	F	OWN			0

Affichage de l'élément 1 à 7 sur 7 éléments

Précédent

1

Suivant