



We might have more information for this vehicle - please check the up to date version online

Your vehicle history is being collated from a vast number of sources. Some information may take up to 60 seconds to load. Scan the QR or HREF(click here|<https://www.carfax.eu/fr/vhr?reportId=fc49e074-04c9-40e2-af59-ca01bdca3e6e>) to be sure of accessing all information to our availability.

TOYOTA RAV4

Référence du véhicule :

JTMDBREV60D021237



Body type:

SUV/MPV



Engine size:

2231 cm³



Combustion

engine power:

110 kW / 150
hp



Gearbox type:

Automatic



Fuel type:

Diesel



Drive:

AWD

Report created on: 20/10/2026 at 18:12:54



Scan QR code for [current version](#)

Vérification rapide



Dégâts

Aucun dommage signalé à
CARFAX



Importation

Ce n'est pas une importation
privée



Vincoli

Vérification non terminée. Veuillez
rafraîchir le rapport.



Ipotèta

Vérification non terminée. Veuillez
rafraîchir le rapport.

Légende



Aucun problème signalé ou
signalé



Informations
précieuses



Demande de
l'attention



Données
indisponibles

Aperçu des dégâts

✓ Aucun problème signalé

Nos données ne montrent **aucun dossier de dommages ou d'accidents** pour ce véhicule.

Gardez à l'esprit

CARFAX ne reflète que les informations qui nous ont été communiquées.

Bien qu'aucun dommage signalé soit un signe positif, il est tout de même important d'examiner attentivement le véhicule lors de votre essai routier :

- Les petits détails peuvent parfois laisser entrevoir des réparations passées. Soyez attentif aux incohérences de peinture ou aux panneaux irréguliers.
- N'hésitez pas à demander au vendeur des détails supplémentaires ou des documents de service.



Entretien recommandé

Calendrier par défaut

Fourni par CARFAX Europe



Âge des véhicules

13 ans, 2 mois

L'entretien régulier est essentiel pour préserver la fiabilité d'un véhicule.

Entretien prévu pour l'instant

Ces tâches de service sont attendues en fonction de l'âge du véhicule. Vérifiez s'ils ont été remplis.

Avant d'acheter, demandez au vendeur :

- Les dossiers de service sont-ils disponibles ?
- Les services suivants ont-ils été réalisés ?

 **Huile moteur et filtre à huile** **Prévu 13 fois**
Changement chaque année

 **Liquide de frein** **Dû 6 fois**
Changement tous les 2 ans

 **Filtre à carburant diesel** **Dû 6 fois**
Changement tous les 2 ans

Tâches de service coûteuses à venir

Avant d'acheter, vérifiez si :

- Toutes les tâches de maintenance à venir sont déjà terminées.
- Vous avez pris en compte les coûts associés dans votre budget futur.

 **Disques et plaquettes de frein**
Inspectez chaque année, remplacez-les si nécessaire

 **Pneus**
Inspectez chaque année, remplacez-les si nécessaire

Conseils CARFAX



Respecter les travaux d'entretien programmés est un fort signe que le véhicule a été bien entretenu et qu'il est globalement en bon état.

Contrôle du kilométrage

✓ **Aucun problème signalé**

Selon les données fournies à CARFAX, il n'y a aucune indication de manipulation du compteur kilométrique.

Dernière lecture de l'odomètre


80 988 km

Rapporté le : 06/12/2025

Projection du kilométrage pour aujourd'hui

Pour ce véhicule

~92 519 km





Le kilométrage peut avoir un impact significatif sur la valeur d'un véhicule.

Réfléchissez à la différence de kilométrage que ce à quoi vous vous attendez pour le véhicule. Cherchez des signes d'usure, comparez les relevés avec les moyennes annuelles typiques.

Propriétaires BETA



Propriétaire 1 en Italie

Année d'achat :
2013

Durée d'utilisation :
5 ans 4 mois

Type de propriétaire :
Particulier particulier

Propriétaire 2 en Italie

Année d'achat :
2018

Durée d'utilisation :
1 mois

Type de propriétaire :
Affaires commerciales

Propriétaire 3 en Italie

Année d'achat :
2019

Type de propriétaire :
Particulier particulier

Détails techniques

Moteur et performances

Type de carburant

Diesel

Puissance des moteurs à combustion

110 kW / 150 ch

Environnement et consommation

Norme européenne d'émissions

Euro 5

Poids

Poids à vide

1 765 kg

Charge utile maximale

475 kg

Poids brut du véhicule

2 240 kg

Dimensions

Longueur

4 570 mm

Largeur

1 845 mm

Empattement

2 660 mm

Autres informations

Catégorie européenne de véhicules

M1

Code standard de l'UE

e6*2001/116*0105*09

Nombre de portes

5

Nombre de sièges

5

Informations historiques

Date	Kilométrage	Événement
22/07/2013		Enregistré en Italie Nouveau propriétaire signalé Type de propriétaire : particulier
13/06/2017	19 381 km	Inspecté en Italie Type d'inspection : régulier
05/12/2018		Nouveau propriétaire signalé Type de propriétaire : commercial
30/01/2019		Nouveau propriétaire signalé Type de propriétaire : particulier
04/06/2019	29 928 km	Inspecté en Italie
28/05/2021	46 605 km	Inspecté en Italie
12/06/2025	80 988 km	Inspecté en Italie Inspection réussie Inspection valide jusqu'au 30/06/2027

Pour ce rapport d'historique du véhicule, nous avons recherché plus de 40 milliards d'enregistrements provenant de plus de 30 pays européens, des États-Unis et du Canada.

Glossaire CARFAX

Ipotèta

« Ipoteca » est une garantie de type créancier sur un véhicule appartenant au débiteur : les créanciers peuvent se protéger en retirant une « Ipoteca » sur le véhicule. « Ipoteca » crée un privilège sur le véhicule sans empêcher le propriétaire d'utiliser et de se débarrasser ou de vendre le véhicule. L'hypothèque, une fois enregistrée, suit le véhicule jusqu'à ce que la créance garantie soit éteinte, même s'il y a des transferts de propriété ultérieurs.

Number of records

A CARFAX record refers to a specific incidence and date in the history of the vehicle. Please note that the history of younger vehicles tends to have fewer entries. CARFAX continuously works on getting more data sources and historical information in order to enrich the report

Vérification rapide

Un aperçu des informations que CARFAX a extraites de notre vaste base de données afin de déterminer si un véhicule a été déclaré volé, déclaré comme défectueux, importé publiquement ou utilisé à des fins non personnelles. Ce résumé est basé sur toutes les informations fournies à CARFAX par diverses sources. Des informations supplémentaires sur ce véhicule, y compris ces problèmes potentiels, peuvent exister et ne pas avoir été signalées à CARFAX.

Référence du véhicule

Valeur fournie par l'utilisateur pour identifier le véhicule lors du processus de récupération du rapport d'historique du véhicule CARFAX et confirmer l'identité du véhicule sur le rapport lui-même.

Vincoli

Il y a une mise en garde administrative ou une saisie imminente, ce qui signifie que la voiture ne peut pas être utilisée ou vendue. Les raisons d'une crise peuvent être la conduite en état d'ivresse, le non-paiement d'impôts ou l'absence d'assurance valide.

Comment utiliser ce rapport



Cet historique est basé sur des données qui nous ont été communiquées et disponibles sur demande. Les lacunes et erreurs ne peuvent être exclues. Utilisez CARFAX en combinaison avec un essai routier et une inspection par des experts. Nous traitons les données personnelles uniquement conformément à la réglementation applicable. Les conclusions sur les propriétaires ne sont jamais possibles. Lisez-en plus dans nos [Conditions générales](#).